

Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда

Наименование организации: Открытое акционерное общество «Новошахтинский завод нефтепродуктов»

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
Управление					
1. Генеральный директор	Обеспечить выдачу сертифицированных или декларированных СИЗ в соответствии с Типовыми нормами бесплатной выдачи. Заполнить в установленном порядке личную карточку учета выдачи СИЗ.	Обеспечение СИЗ	01.04.2016	Зав.матер.складом Гурьева Т.Н. Вед. инженер по комплектац. Деми-дов	
2. Первый заместитель генерального директора - главный инженер	Обеспечить выдачу сертифицированных или декларированных СИЗ в соответствии с Типовыми нормами бесплатной выдачи. Заполнить в установленном порядке личную карточку учета выдачи СИЗ.	Обеспечение СИЗ	01.04.2016	Зав.матер.складом Гурьева Т.Н. Вед. инженер по комплектац. Деми-дов	
5. Заместитель генерального директора по вопросам промышленной безопасности, экологии, ГО и ЧС	Обеспечить выдачу сертифицированных или декларированных СИЗ в соответствии с Типовыми нормами бесплатной выдачи. Заполнить в установленном порядке личную карточку учета выдачи СИЗ.	Обеспечение СИЗ	01.04.2016	Зав.матер.складом Гурьева Т.Н. Вед. инженер по комплектац. Деми-дов	
6. Заместитель генерального директора по безопасности и охране	Обеспечить выдачу сертифицированных или декларированных СИЗ в соответствии с Типовыми нормами бесплатной выдачи. Заполнить в установленном порядке личную карточку учета выдачи СИЗ.	Обеспечение СИЗ	01.04.2016	Зав.матер.складом Гурьева Т.Н. Вед. инженер по комплектац. Деми-дов	
8. Главный технолог	Обеспечить выдачу сертифицированных или декларированных СИЗ в соответствии с Типовыми нормами бесплатной выдачи. Заполнить в установленном порядке личную карточку учета выдачи СИЗ.	Обеспечение СИЗ	01.04.2016	Зав.матер.складом Гурьева Т.Н. Вед. инженер по комплектац. Деми-дов	
9. Заместитель главного инженера (по АСУ ТП и КИПиА)	Обеспечить выдачу сертифицированных или декларированных СИЗ в соответствии с Типовыми нормами бесплатной выдачи. Заполнить в установленном порядке личную карточку учета выдачи	Обеспечение СИЗ	01.04.2016	Зав.матер.складом Гурьева Т.Н. Вед. инженер по комплектац. Деми-дов	

	СИЗ.				
10. Заместитель главного инженера по производству	Обеспечить выдачу сертифицированных или декларированных СИЗ в соответствии с Типовыми нормами бесплатной выдачи. Заполнить в установленном порядке личную карточку учета выдачи СИЗ.	Обеспечение СИЗ	01.04.2016	Зав.матер.складом Гурьева Т.Н. Вед. инженер по комплектац. Деми- дов	
11. Технический директор	Обеспечить выдачу сертифицированных или декларированных СИЗ в соответствии с Типовыми нормами бесплатной выдачи. Заполнить в установленном порядке личную карточку учета выдачи СИЗ.	Обеспечение СИЗ	01.04.2016	Зав.матер.складом Гурьева Т.Н. Вед. инженер по комплектац. Деми- дов	
12. Советник генерального директора по развитию	Обеспечить выдачу сертифицированных или декларированных СИЗ в соответствии с Типовыми нормами бесплатной выдачи. Заполнить в установленном порядке личную карточку учета выдачи СИЗ.	Обеспечение СИЗ	01.04.2016	Зав.матер.складом Гурьева Т.Н. Вед. инженер по комплектац. Деми- дов	
14. Директор по капитальному строительству	Обеспечить выдачу сертифицированных или декларированных СИЗ в соответствии с Типовыми нормами бесплатной выдачи. Заполнить в установленном порядке личную карточку учета выдачи СИЗ.	Обеспечение СИЗ	01.04.2016	Зав.матер.складом Гурьева Т.Н. Вед. инженер по комплектац. Деми- дов	
Бухгалтерия					
Отдел по работе с персоналом					
<i>Отдел по работе с персоналом</i>					
<i>Группа по кадрам</i>					
Отдел бюджетирования, экономического анализа и прогнозирования					
Отдел делопроизводства					
Производственно-технический отдел					
59. Начальник отдела - заместитель главного технолога	Обеспечить выдачу сертифицированных или декларированных СИЗ в соответствии с Типовыми нормами бесплатной выдачи. Заполнить в установленном порядке личную карточку учета выдачи СИЗ.	Обеспечение СИЗ	01.04.2016	Зав.матер.складом Гурьева Т.Н. Вед. инженер по комплектац. Деми- дов	
60. Ведущий инженер	Обеспечить выдачу сертифицированных или декларированных СИЗ в соответствии с Типовыми нормами бесплатной	Обеспечение СИЗ	01.04.2016	Зав.матер.складом Гурьева Т.Н. Вед. инженер по комплектац. Деми- дов	

	выдачи. Заполнить в установленном порядке личную карточку учета выдачи СИЗ.				
61. Инженер-технолог	Обеспечить выдачу сертифицированных или декларированных СИЗ в соответствии с Типовыми нормами бесплатной выдачи. Заполнить в установленном порядке личную карточку учета выдачи СИЗ.	Обеспечение СИЗ	01.04.2016	Зав.матер.складом Гурьева Т.Н. Вед. инженер по комплектац. Деми- дов	
Отдел логистики					
Отдел таможенного оформле- ния					
70. Специалист по таможенному оформлению	Обеспечить выдачу сертифицированных или декларированных СИЗ в соответствии с Типовыми нормами бесплатной выдачи. Заполнить в установленном порядке личную карточку учета выдачи СИЗ.	Обеспечение СИЗ	01.04.2016	Зав.матер.складом Гурьева Т.Н. Вед. инженер по комплектац. Деми- дов Начальник Отд. Тамож. Оформл.	
71. Специалист по таможенному оформлению	Обеспечить выдачу сертифицированных или декларированных СИЗ в соответствии с Типовыми нормами бесплатной выдачи. Заполнить в установленном порядке личную карточку учета выдачи СИЗ.	Обеспечение СИЗ	01.04.2016	Зав.матер.складом Гурьева Т.Н. Вед. инженер по комплектац. Деми- дов Начальник Отд. Тамож. Оформл.	
72. Специалист по таможенному оформлению	Обеспечить выдачу сертифицированных или декларированных СИЗ в соответствии с Типовыми нормами бесплатной выдачи. Заполнить в установленном порядке личную карточку учета выдачи СИЗ.	Обеспечение СИЗ	01.04.2016	Зав.матер.складом Гурьева Т.Н. Вед. инженер по комплектац. Деми- дов Начальник Отд. Тамож. Оформл.	
Отдел планирования и учета движения материальных по- токов					
Диспетчерская служба					
79. Старший диспетчер	Проведение лабораторно-инструментальных измерений коэффициента пульсации на соответствие требованиям СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 "Гигиенические требования к естественному, искусственному и совмещенному освещению жилых и общественных зданий"	Согласно графика	В течении 2016 г.	Работники ЦЗЛ	
80. Старший диспетчер	Проведение лабораторно-инструментальных измерений коэффи-	Согласно графика	В течении 2016 г.	Работники ЦЗЛ	

	циента пульсации на соответствие требованиям СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 "Гигиенические требования к естественному, искусственному и совмещенному освещению жилых и общественных зданий"				
81. Старший диспетчер	Проведение лабораторно-инструментальных измерений коэффициента пульсации на соответствие требованиям СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 "Гигиенические требования к естественному, искусственному и совмещенному освещению жилых и общественных зданий"	Согласно графика	В течении 2016 г.	Работники ЦЗЛ	
82. Старший диспетчер	Проведение лабораторно-инструментальных измерений коэффициента пульсации на соответствие требованиям СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 "Гигиенические требования к естественному, искусственному и совмещенному освещению жилых и общественных зданий"	Согласно графика	В течении 2016 г.	Работники ЦЗЛ	
83. Старший диспетчер	Проведение лабораторно-инструментальных измерений коэффициента пульсации на соответствие требованиям СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 "Гигиенические требования к естественному, искусственному и совмещенному освещению жилых и общественных зданий"	Согласно графика	В течении 2016 г.	Работники ЦЗЛ	
Сектор экологической безопасности					
84. Инженер по охране окружающей среды (эколог)	Обеспечить выдачу сертифицированных или декларированных СИЗ в соответствии с Типовыми нормами бесплатной выдачи. Заполнить в установленном порядке личную карточку учета выдачи СИЗ.	Обеспечение СИЗ	01.04.2016	Зав.матер.складом Гурьева Т.Н. Вед. инженер по комплектац. Деми-дов	
Отдел новых технологий					
Сектор по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям					
88. Инженер по гражданской обороне и чрезвычайным ситуа-	Обеспечить выдачу сертифицированных или декларированных СИЗ в соответ-	Обеспечение СИЗ	01.04.2016	Зав.матер.складом Гурьева Т.Н. Вед. инженер по комплектац. Деми-	

циям	ствии с Типовыми нормами бесплатной выдачи. Заполнить в установленном порядке личную карточку учета выдачи СИЗ.			дов	
89. Старший инженер по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям	Обеспечить выдачу сертифицированных или декларированных СИЗ в соответствии с Типовыми нормами бесплатной выдачи. Заполнить в установленном порядке личную карточку учета выдачи СИЗ.	Обеспечение СИЗ	01.04.2016	Зав.матер.складом Гурьева Т.Н. Вед. инженер по комплектац. Деми- дов	
Отдел технического развития					
90. Ведущий инженер - технолог	Обеспечить выдачу сертифицированных или декларированных СИЗ в соответствии с Типовыми нормами бесплатной выдачи. Заполнить в установленном порядке личную карточку учета выдачи СИЗ.	Обеспечение СИЗ	20.03.2016	Зав.матер.складом Гурьева Т.Н. Вед. инженер по комплектац. Деми- дов	
91. Ведущий инженер	Обеспечить выдачу сертифицированных или декларированных СИЗ в соответствии с Типовыми нормами бесплатной выдачи. Заполнить в установленном порядке личную карточку учета выдачи СИЗ.	Обеспечение СИЗ	20.03.2016	Зав.матер.складом Гурьева Т.Н. Вед. инженер по комплектац. Деми- дов	
92. Ведущий инженер по контрольно-измерительным приборам и автоматике	Обеспечить выдачу сертифицированных или декларированных СИЗ в соответствии с Типовыми нормами бесплатной выдачи. Заполнить в установленном порядке личную карточку учета выдачи СИЗ.	Обеспечение СИЗ	20.03.2016	Зав.матер.складом Гурьева Т.Н. Вед. инженер по комплектац. Деми- дов	
93. Ведущий инженер - механик	Обеспечить выдачу сертифицированных или декларированных СИЗ в соответствии с Типовыми нормами бесплатной выдачи. Заполнить в установленном порядке личную карточку учета выдачи СИЗ.	Обеспечение СИЗ	20.03.2016	Зав.матер.складом Гурьева Т.Н. Вед. инженер по комплектац. Деми- дов	
Отдел охраны труда и промышленной безопасности					
94. Начальник	Обеспечить выдачу сертифицированных или декларированных СИЗ в соответствии с Типовыми нормами бесплатной выдачи. Заполнить в установленном порядке личную карточку учета выдачи СИЗ.	Обеспечение СИЗ	20.03.2016	Зав.матер.складом Гурьева Т.Н. Вед. инженер по комплектац. Деми- дов Начальник ООТ и ПБ Степанов М.И.	
95. Заместитель начальника	Обеспечить выдачу сертифицированных	Обеспечение СИЗ	20.03.2016	Зав.матер.складом Гурьева Т.Н.	

	или декларированных СИЗ в соответствии с Типовыми нормами бесплатной выдачи. Заполнить в установленном порядке личную карточку учета выдачи СИЗ.			Вед. инженер по комплектац. Деми-дов Начальник ООТ и ПБ Степанов М.И.	
96. Ведущий инженер	Обеспечить выдачу сертифицированных или декларированных СИЗ в соответствии с Типовыми нормами бесплатной выдачи. Заполнить в установленном порядке личную карточку учета выдачи СИЗ.	Обеспечение СИЗ	20.03.2016	Зав.матер.складом Гурьева Т.Н. Вед. инженер по комплектац. Деми-дов Начальник ООТ и ПБ Степанов М.И.	
97. Ведущий инженер	Обеспечить выдачу сертифицированных или декларированных СИЗ в соответствии с Типовыми нормами бесплатной выдачи. Заполнить в установленном порядке личную карточку учета выдачи СИЗ.	Обеспечение СИЗ	20.03.2016	Зав.матер.складом Гурьева Т.Н. Вед. инженер по комплектац. Деми-дов Начальник ООТ и ПБ Степанов М.И.	
98. Инженер по охране труда, промышленной безопасности и экологической безопасности	Обеспечить выдачу сертифицированных или декларированных СИЗ в соответствии с Типовыми нормами бесплатной выдачи. Заполнить в установленном порядке личную карточку учета выдачи СИЗ.	Обеспечение СИЗ	20.03.2016	Зав.матер.складом Гурьева Т.Н. Вед. инженер по комплектац. Деми-дов Начальник ООТ и ПБ Степанов М.И.	
Отдел главного энергетика					
99. Главный энергетик	Обеспечить выдачу сертифицированных или декларированных СИЗ в соответствии с Типовыми нормами бесплатной выдачи. Заполнить в установленном порядке личную карточку учета выдачи СИЗ.	Обеспечение СИЗ	20.03.2016	Зав.матер.складом Гурьева Т.Н. Вед. инженер по комплектац. Деми-дов Гл. Энергетик Тонкошкуров	
100. Заместитель главного энергетика	Обеспечить выдачу сертифицированных или декларированных СИЗ в соответствии с Типовыми нормами бесплатной выдачи. Заполнить в установленном порядке личную карточку учета выдачи СИЗ.	Обеспечение СИЗ	20.03.2016	Зав.матер.складом Гурьева Т.Н. Вед. инженер по комплектац. Деми-дов Гл. Энергетик Тонкошкуров	
101. Ведущий инженер - энергетик	Обеспечить выдачу сертифицированных или декларированных СИЗ в соответствии с Типовыми нормами бесплатной выдачи. Заполнить в установленном порядке личную карточку учета выдачи СИЗ.	Обеспечение СИЗ	20.03.2016	Зав.матер.складом Гурьева Т.Н. Вед. инженер по комплектац. Деми-дов Гл. Энергетик Тонкошкуров	
102. Ведущий инженер - энергетик	Обеспечить выдачу сертифицированных или декларированных СИЗ в соответ-	Обеспечение СИЗ	20.03.2016	Зав.матер.складом Гурьева Т.Н. Вед. инженер по комплектац. Деми-	

	ствии с Типовыми нормами бесплатной выдачи. Заполнить в установленном порядке личную карточку учета выдачи СИЗ.			дов Гл. Энергетик Тонкошкuroв	
Отдел технического надзора					
<i>Отдел технического надзора (ОТН)</i>					
103. Начальник	Обеспечить выдачу сертифицированных или декларированных СИЗ в соответствии с Типовыми нормами бесплатной выдачи. Заполнить в установленном порядке личную карточку учета выдачи СИЗ.	Обеспечение СИЗ	01.04.2016	Зав.матер.складом Гурьева Т.Н. Вед. инженер по комплектац. Деми- дов Начальник ОТН Андреев	
104. Заместитель начальника - ведущий инженер	Обеспечить выдачу сертифицированных или декларированных СИЗ в соответствии с Типовыми нормами бесплатной выдачи. Заполнить в установленном порядке личную карточку учета выдачи СИЗ.	Обеспечение СИЗ	01.04.2016	Зав.матер.складом Гурьева Т.Н. Вед. инженер по комплектац. Деми- дов Начальник ОТН Андреев	
105. Ведущий инженер по техническому надзору	Обеспечить выдачу сертифицированных или декларированных СИЗ в соответствии с Типовыми нормами бесплатной выдачи. Заполнить в установленном порядке личную карточку учета выдачи СИЗ.	Обеспечение СИЗ	01.04.2016	Зав.матер.складом Гурьева Т.Н. Вед. инженер по комплектац. Деми- дов Начальник ОТН Андреев	
106. Ведущий инженер по техническому надзору	Обеспечить выдачу сертифицированных или декларированных СИЗ в соответствии с Типовыми нормами бесплатной выдачи. Заполнить в установленном порядке личную карточку учета выдачи СИЗ.	Обеспечение СИЗ	01.04.2016	Зав.матер.складом Гурьева Т.Н. Вед. инженер по комплектац. Деми- дов Начальник ОТН Андреев	
107. Ведущий инженер по техническому надзору	Обеспечить выдачу сертифицированных или декларированных СИЗ в соответствии с Типовыми нормами бесплатной выдачи. Заполнить в установленном порядке личную карточку учета выдачи СИЗ.	Обеспечение СИЗ	01.04.2016	Зав.матер.складом Гурьева Т.Н. Вед. инженер по комплектац. Деми- дов Начальник ОТН Андреев	
108. Ведущий инженер по техническому надзору	Обеспечить выдачу сертифицированных или декларированных СИЗ в соответствии с Типовыми нормами бесплатной выдачи. Заполнить в установленном порядке личную карточку учета выдачи СИЗ.	Обеспечение СИЗ	01.04.2016	Зав.матер.складом Гурьева Т.Н. Вед. инженер по комплектац. Деми- дов Начальник ОТН Андреев	
109. Ведущий инженер по тех-	Обеспечить выдачу сертифицированных	Обеспечение СИЗ	01.04.2016	Зав.матер.складом Гурьева Т.Н.	

ническому надзору	или декларированных СИЗ в соответствии с Типовыми нормами бесплатной выдачи. Заполнить в установленном порядке личную карточку учета выдачи СИЗ.			Вед. инженер по комплектац. Деми- дов Начальник ОТН Андреев	
110. Старший инженер по техни- ческому надзору	Обеспечить выдачу сертифицированных или декларированных СИЗ в соответствии с Типовыми нормами бесплатной выдачи. Заполнить в установленном порядке личную карточку учета выдачи СИЗ.	Обеспечение СИЗ	01.04.2016	Зав.матер.складом Гурьева Т.Н. Вед. инженер по комплектац. Деми- дов Начальник ОТН Андреев	
111. Инженер по техническому надзору	Обеспечить выдачу сертифицированных или декларированных СИЗ в соответствии с Типовыми нормами бесплатной выдачи. Заполнить в установленном порядке личную карточку учета выдачи СИЗ.	Обеспечение СИЗ	01.04.2016	Зав.матер.складом Гурьева Т.Н. Вед. инженер по комплектац. Деми- дов Начальник ОТН Андреев	
<i>ОТН. Лаборатория неразруша- ющего контроля</i>			01.04.2016	Зав.матер.складом Гурьева Т.Н. Вед. инженер по комплектац. Деми- дов Начальник ОТН Андреев	
112. Начальник	Обеспечить выдачу сертифицированных или декларированных СИЗ в соответствии с Типовыми нормами бесплатной выдачи. Заполнить в установленном порядке личную карточку учета выдачи СИЗ.	Обеспечение СИЗ	01.04.2016	Зав.матер.складом Гурьева Т.Н. Вед. инженер по комплектац. Деми- дов Начальник ОТН Андреев	
113. Инженер	Обеспечить выдачу сертифицированных или декларированных СИЗ в соответствии с Типовыми нормами бесплатной выдачи. Заполнить в установленном порядке личную карточку учета выдачи СИЗ.	Обеспечение СИЗ	01.04.2016	Зав.матер.складом Гурьева Т.Н. Вед. инженер по комплектац. Деми- дов Начальник ОТН Андреев	
Отдел перспективного разви- тия					
Отдел главного метролога					
117. Главный метролог	Обеспечить выдачу сертифицированных или декларированных СИЗ в соответствии с Типовыми нормами бесплатной выдачи. Заполнить в установленном порядке личную карточку учета выдачи СИЗ.	Обеспечение СИЗ	01.04.2016	Зав.матер.складом Гурьева Т.Н. Вед. инженер по комплектац. Деми- дов	
118. Инженер - метролог	Обеспечить выдачу сертифицированных или декларированных СИЗ в соответ-	Обеспечение СИЗ	01.04.2016	Зав.матер.складом Гурьева Т.Н. Вед. инженер по комплектац. Деми-	

	ствии с Типовыми нормами бесплатной выдачи. Заполнить в установленном порядке личную карточку учета выдачи СИЗ.			дов	
Отдел главного механика					
119. Главный механик	Обеспечить выдачу сертифицированных или декларированных СИЗ в соответствии с Типовыми нормами бесплатной выдачи. Заполнить в установленном порядке личную карточку учета выдачи СИЗ.	Обеспечение СИЗ	01.04.2016	Зав.матер.складом Гурьева Т.Н. Вед. инженер по комплектац. Деми- дов	
120. Ведущий инженер	Обеспечить выдачу сертифицированных или декларированных СИЗ в соответствии с Типовыми нормами бесплатной выдачи. Заполнить в установленном порядке личную карточку учета выдачи СИЗ.	Обеспечение СИЗ	01.04.2016	Зав.матер.складом Гурьева Т.Н. Вед. инженер по комплектац. Деми- дов	
123. Мастер по ремонту	Обеспечить выдачу сертифицированных или декларированных СИЗ в соответствии с Типовыми нормами бесплатной выдачи. Заполнить в установленном порядке личную карточку учета выдачи СИЗ.	Обеспечение СИЗ	01.04.2016	Зав.матер.складом Гурьева Т.Н. Вед. инженер по комплектац. Деми- дов	
124. Ведущий инженер по комплектации оборудования	Обеспечить выдачу сертифицированных или декларированных СИЗ в соответствии с Типовыми нормами бесплатной выдачи. Заполнить в установленном порядке личную карточку учета выдачи СИЗ.	Обеспечение СИЗ	01.04.2016	Зав.матер.складом Гурьева Т.Н. Вед. инженер по комплектац. Деми- дов	
Юридический отдел					
Отдел капитального строительства					
131. Начальник	Обеспечить выдачу сертифицированных или декларированных СИЗ в соответствии с Типовыми нормами бесплатной выдачи. Заполнить в установленном порядке личную карточку учета выдачи СИЗ.	Обеспечение СИЗ	01.04.2016	Зав.матер.складом Гурьева Т.Н. Вед. инженер по комплектац. Деми- дов Начальник ОКС Шорохов А.Н.	
132. Старший инженер по техническому надзору	Обеспечить выдачу сертифицированных или декларированных СИЗ в соответствии с Типовыми нормами бесплатной выдачи. Заполнить в установленном порядке личную карточку учета выдачи СИЗ.	Обеспечение СИЗ	01.04.2016	Зав.матер.складом Гурьева Т.Н. Вед. инженер по комплектац. Деми- дов Начальник ОКС Шорохов А.Н.	

136. Инженер по техническому надзору	Обеспечить выдачу сертифицированных или декларированных СИЗ в соответствии с Типовыми нормами бесплатной выдачи. Заполнить в установленном порядке личную карточку учета выдачи СИЗ.	Обеспечение СИЗ	01.04.2016	Зав.матер.складом Гурьева Т.Н. Вед. инженер по комплектац. Деми- дов Начальник ОКС Шорохов А.Н.	
137. Инженер по техническому надзору	Обеспечить выдачу сертифицированных или декларированных СИЗ в соответствии с Типовыми нормами бесплатной выдачи. Заполнить в установленном порядке личную карточку учета выдачи СИЗ.	Обеспечение СИЗ	01.04.2016	Зав.матер.складом Гурьева Т.Н. Вед. инженер по комплектац. Деми- дов Начальник ОКС Шорохов А.Н.	
138. Инженер по техническому надзору за строительством	Обеспечить выдачу сертифицированных или декларированных СИЗ в соответствии с Типовыми нормами бесплатной выдачи. Заполнить в установленном порядке личную карточку учета выдачи СИЗ.	Обеспечение СИЗ	01.04.2016	Зав.матер.складом Гурьева Т.Н. Вед. инженер по комплектац. Деми- дов Начальник ОКС Шорохов А.Н.	
139. Инженер по техническому надзору за строительством	Обеспечить выдачу сертифицированных или декларированных СИЗ в соответствии с Типовыми нормами бесплатной выдачи. Заполнить в установленном порядке личную карточку учета выдачи СИЗ.	Обеспечение СИЗ	01.04.2016	Зав.матер.складом Гурьева Т.Н. Вед. инженер по комплектац. Деми- дов Начальник ОКС Шорохов А.Н.	
141. Старший инженер по строительному контролю	Обеспечить выдачу сертифицированных или декларированных СИЗ в соответствии с Типовыми нормами бесплатной выдачи. Заполнить в установленном порядке личную карточку учета выдачи СИЗ.	Обеспечение СИЗ	01.04.2016	Зав.матер.складом Гурьева Т.Н. Вед. инженер по комплектац. Деми- дов Начальник ОКС Шорохов А.Н.	
142. Инженер по строительному контролю	Обеспечить выдачу сертифицированных или декларированных СИЗ в соответствии с Типовыми нормами бесплатной выдачи. Заполнить в установленном порядке личную карточку учета выдачи СИЗ.	Обеспечение СИЗ	01.04.2016	Зав.матер.складом Гурьева Т.Н. Вед. инженер по комплектац. Деми- дов Начальник ОКС Шорохов А.Н.	
143. Инженер по строительному контролю	Обеспечить выдачу сертифицированных или декларированных СИЗ в соответствии с Типовыми нормами бесплатной выдачи. Заполнить в установленном порядке личную карточку учета выдачи СИЗ.	Обеспечение СИЗ	01.04.2016	Зав.матер.складом Гурьева Т.Н. Вед. инженер по комплектац. Деми- дов Начальник ОКС Шорохов А.Н.	
144. Ведущий инженер по техническому надзору за строитель-	Обеспечить выдачу сертифицированных или декларированных СИЗ в соответ-	Обеспечение СИЗ	01.04.2016	Зав.матер.складом Гурьева Т.Н. Вед. инженер по комплектац. Деми-	

ством	ствии с Типовыми нормами бесплатной выдачи. Заполнить в установленном порядке личную карточку учета выдачи СИЗ.			дов Начальник ОКС Шорохов А.Н.	
145. Ведущий инженер по техническому надзору за строительством	Обеспечить выдачу сертифицированных или декларированных СИЗ в соответствии с Типовыми нормами бесплатной выдачи. Заполнить в установленном порядке личную карточку учета выдачи СИЗ.	Обеспечение СИЗ	01.04.2016	Зав.матер.складом Гурьева Т.Н. Вед. инженер по комплектац. Демидов Начальник ОКС Шорохов А.Н.	
146. Ведущий инженер по техническому надзору за строительством	Обеспечить выдачу сертифицированных или декларированных СИЗ в соответствии с Типовыми нормами бесплатной выдачи. Заполнить в установленном порядке личную карточку учета выдачи СИЗ.	Обеспечение СИЗ	01.04.2016	Зав.матер.складом Гурьева Т.Н. Вед. инженер по комплектац. Демидов Начальник ОКС Шорохов А.Н.	
<i>Центральная заводская лаборатория</i>					
<i>Центральная заводская лаборатория</i>					
147. Начальник	Обеспечить выдачу сертифицированных или декларированных СИЗ, смывающих и (или) обезвреживающих средств в соответствии с Типовыми нормами бесплатной выдачи. Заполнить в установленном порядке личную карточку учета выдачи СИЗ, смывающих и (или) обезвреживающих средств	Обеспечение СИЗ	01.04.2016	Зав.матер.складом Гурьева Т.Н. Вед. инженер по комплектац. Демидов Начальник ЦЗЛ Чеченцева Т.Н.	
148. Заместитель начальника	Обеспечить выдачу сертифицированных или декларированных СИЗ, смывающих и (или) обезвреживающих средств в соответствии с Типовыми нормами бесплатной выдачи. Заполнить в установленном порядке личную карточку учета выдачи СИЗ, смывающих и (или) обезвреживающих средств	Обеспечение СИЗ	01.04.2016	Зав.матер.складом Гурьева Т.Н. Вед. инженер по комплектац. Демидов Начальник ЦЗЛ Чеченцева Т.Н.	
149. Инженер по качеству	Повышенный уровень химических веществ в воздухе рабочей зоны обусловлен спецификой технологического процесса. Учитывая вредные условия труда, сохранить за работником право на гарантии и компенсации	Снижение воздействия повышенного уровня химических веществ в воздухе рабочей зоны	26.03.2016	Начальник ЦЗЛ Чеченцева Т.Н. Гл. Бухгалтер Кострюкова Е.В. Нач. Отдела по работе с персоналом Куприянова С.В.	
	Повышенный уровень тяжести обусловлен спецификой технологического про-	Снижение повышенного уровня тяжести трудового	26.03.2016	Начальник ЦЗЛ Чеченцева Т.Н.	

	цесса, рекомендуется соблюдать рациональный режим труда и отдыха	процесса			
	Обеспечить выдачу сертифицированных или декларированных СИЗ, смывающих и (или) обезвреживающих средств в соответствии с Типовыми нормами бесплатной выдачи. Заполнить в установленном порядке личную карточку учета выдачи СИЗ, смывающих и (или) обезвреживающих средств	Обеспечение СИЗ	01.04.2016	Зав.матер.складом Гурьева Т.Н. Вед. инженер по комплектац. Демидов Начальник ЦЗЛ Чеченцева Т.Н.	
150. Инженер-химик 1 категории	Повышенный уровень химических веществ в воздухе рабочей зоны обусловлен спецификой технологического процесса, рекомендуется соблюдать рациональный режим труда и отдыха. Учитывая вредные условия труда, сохранить за работником право на гарантии и компенсации	Снижение воздействия повышенного уровня химических веществ в воздухе рабочей зоны	26.03.2016	Начальник ЦЗЛ Чеченцева Т.Н. Гл. Бухгалтер Кострюкова Е.В. Нач. Отдела по работе с персоналом Куприянова С.В.	
151. Инженер по калибровке и настройке приборов	Обеспечить выдачу сертифицированных или декларированных СИЗ, смывающих и (или) обезвреживающих средств в соответствии с Типовыми нормами бесплатной выдачи. Заполнить в установленном порядке личную карточку учета выдачи СИЗ, смывающих и (или) обезвреживающих средств	Обеспечение СИЗ	01.04.2016	Зав.матер.складом Гурьева Т.Н. Вед. инженер по комплектац. Демидов Начальник ЦЗЛ Чеченцева Т.Н.	
152. Инженер по калибровке и настройке приборов	Обеспечить выдачу сертифицированных или декларированных СИЗ, смывающих и (или) обезвреживающих средств в соответствии с Типовыми нормами бесплатной выдачи. Заполнить в установленном порядке личную карточку учета выдачи СИЗ, смывающих и (или) обезвреживающих средств	Обеспечение СИЗ	01.04.2016	Зав.матер.складом Гурьева Т.Н. Вед. инженер по комплектац. Демидов Начальник ЦЗЛ Чеченцева Т.Н.	
153. Инженер по калибровке и настройке приборов	Обеспечить выдачу сертифицированных или декларированных СИЗ, смывающих и (или) обезвреживающих средств в соответствии с Типовыми нормами бесплатной выдачи. Заполнить в установленном порядке личную карточку учета выдачи СИЗ, смывающих и (или) обезвреживающих средств	Обеспечение СИЗ	01.04.2016	Зав.матер.складом Гурьева Т.Н. Вед. инженер по комплектац. Демидов Начальник ЦЗЛ Чеченцева Т.Н.	
155. Инженер (хроматографической группы)	Повышенный уровень химических веществ в воздухе рабочей зоны обусловлен спецификой технологического про-	Снижение воздействия повышенного уровня химических веществ в воздухе рабочей	26.03.2016	Начальник ЦЗЛ Чеченцева Т.Н. Гл. Бухгалтер Кострюкова Е.В. Нач. Отдела по работе с персона-	

	цесса. Учитывая вредные условия труда, предоставить работнику право на гарантии и компенсации	зоны.		лом Куприянова С.В.	
	Обеспечить выдачу сертифицированных или декларированных СИЗ, смывающих и (или) обезвреживающих средств в соответствии с Типовыми нормами бесплатной выдачи. Заполнить в установленном порядке личную карточку учета выдачи СИЗ, смывающих и (или) обезвреживающих средств	Обеспечение СИЗ	01.04.2016	Зав.матер.складом Гурьева Т.Н. Вед. инженер по комплектац. Демидов Начальник ЦЗЛ Чеченцева Т.Н.	
156. Инженер (экологической группы)	Повышенный уровень тяжести обусловлен спецификой технологического процесса, рекомендуется соблюдать рациональный режим труда и отдыха	Снижение повышенного уровня тяжести трудового процесса	26.03.2016	Начальник ЦЗЛ Чеченцева Т.Н.	
	Повышенный уровень химических веществ в воздухе рабочей зоны обусловлен спецификой технологического процесса. Учитывая вредные условия труда, предоставить работнику право на гарантии и компенсации	Снижение воздействия повышенного уровня химических веществ в воздухе рабочей зоны	26.03.2016	Начальник ЦЗЛ Чеченцева Т.Н. Гл. Бухгалтер Кострюкова Е.В. Нач. Отдела по работе с персоналом Куприянова С.В.	
	Обеспечить выдачу сертифицированных или декларированных СИЗ, смывающих и (или) обезвреживающих средств в соответствии с Типовыми нормами бесплатной выдачи. Заполнить в установленном порядке личную карточку учета выдачи СИЗ, смывающих и (или) обезвреживающих средств	Обеспечение СИЗ	01.04.2016	Зав.матер.складом Гурьева Т.Н. Вед. инженер по комплектац. Демидов Начальник ЦЗЛ Чеченцева Т.Н.	
157. Инженер-химик (по качеству воды)	Повышенный уровень тяжести обусловлен спецификой технологического процесса, рекомендуется соблюдать рациональный режим труда и отдыха	Снижение повышенного уровня тяжести трудового процесса			
	Повышенный уровень химических веществ в воздухе рабочей зоны обусловлен спецификой технологического процесса, рекомендуется усовершенствовать систему вентиляции. Учитывая вредные условия труда, сохранить за работником право на гарантии и компенсации	Снижение воздействия повышенного уровня химических веществ в воздухе рабочей зоны	01.05.2016	Начальник ЦЗЛ Чеченцева Т.Н. Начальник ПТО Трофимов А.Б. Начальник РМЦ Чернов И.Ю.	
	Обеспечить выдачу сертифицированных или декларированных СИЗ, смывающих и (или) обезвреживающих средств в	Обеспечение СИЗ	01.04.2016	Зав.матер.складом Гурьева Т.Н. Вед. инженер по комплектац. Демидов	

	соответствии с Типовыми нормами бесплатной выдачи. Заполнить в установленном порядке личную карточку учета выдачи СИЗ, смывающих и (или) обезвреживающих средств			Начальник ЦЗЛ Чеченцева Т.Н.	
158. Инженер-химик (по контролю воздушной среды)	Повышенный уровень тяжести обусловлен спецификой технологического процесса, рекомендуется соблюдать рациональный режим труда и отдыха	Снижение повышенного уровня тяжести трудового процесса	26.03.2016	Начальник ЦЗЛ Чеченцева Т.Н. Гл. Бухгалтер Кострюкова Е.В. Нач. Отдела по работе с персоналом Куприянова С.В.	
	Повышенный уровень химических веществ в воздухе рабочей зоны обусловлен спецификой технологического процесса, рекомендуется соблюдать рациональный режим труда и отдыха. Учитывая вредные условия труда, предоставить работнику право на гарантии и компенсации	Снижение воздействия повышенного уровня химических веществ в воздухе рабочей зоны	26.03.2016	Начальник ЦЗЛ Чеченцева Т.Н. Гл. Бухгалтер Кострюкова Е.В. Нач. Отдела по работе с персоналом Куприянова С.В.	
	Обеспечить выдачу сертифицированных или декларированных СИЗ, смывающих и (или) обезвреживающих средств в соответствии с Типовыми нормами бесплатной выдачи. Заполнить в установленном порядке личную карточку учета выдачи СИЗ, смывающих и (или) обезвреживающих средств	Обеспечение СИЗ	01.04.2016	Зав.матер.складом Гурьева Т.Н. Вед. инженер по комплектац. Демидов Начальник ЦЗЛ Чеченцева Т.Н.	
159. Старший лаборант химического анализа	Повышенный уровень химических веществ в воздухе рабочей зоны обусловлен спецификой технологического процесса. Учитывая вредные условия труда, сохранить за работником право на гарантии и компенсации	Снижение воздействия повышенного уровня химических веществ в воздухе рабочей зоны	26.03.2016	Начальник ЦЗЛ Чеченцева Т.Н. Гл. Бухгалтер Кострюкова Е.В. Нач. Отдела по работе с персоналом Куприянова С.В.	
	Обеспечить выдачу сертифицированных или декларированных СИЗ, смывающих и (или) обезвреживающих средств в соответствии с Типовыми нормами бесплатной выдачи. Заполнить в установленном порядке личную карточку учета выдачи СИЗ, смывающих и (или) обезвреживающих средств	Обеспечение СИЗ	01.04.2016	Зав.матер.складом Гурьева Т.Н. Вед. инженер по комплектац. Демидов Начальник ЦЗЛ Чеченцева Т.Н.	
	Повышенный уровень тяжести обусловлен спецификой технологического процесса, рекомендуется соблюдать рациональный режим труда и отдыха	Снижение повышенного уровня тяжести трудового процесса	26.03.2016	Начальник ЦЗЛ Чеченцева Т.Н.	
160. Лаборант химического ана-	Повышенный уровень тяжести обуслов-	Снижение повышенного	26.03.2016	Начальник ЦЗЛ Чеченцева Т.Н.	

лиза, 5 разряд (каб. 45)	лен спецификой технологического процесса, рекомендуется соблюдать рациональный режим труда и отдыха	уровня тяжести трудового процесса			
	Повышенный уровень химических веществ в воздухе рабочей зоны обусловлен спецификой технологического процесса, рекомендуется усовершенствовать систему вентиляции. Учитывая вредные условия труда, сохранить за работником право на гарантии и компенсации	Снижение воздействия повышенного уровня химических веществ в воздухе рабочей зоны	26.03.2016	Начальник ЦЗЛ Чеченцева Т.Н. Гл. Бухгалтер Кострюкова Е.В. Нач. Отдела по работе с персоналом Куприянова С.В.	
	Обеспечить выдачу сертифицированных или декларированных СИЗ, смывающих и (или) обезвреживающих средств в соответствии с Типовыми нормами бесплатной выдачи. Заполнить в установленном порядке личную карточку учета выдачи СИЗ, смывающих и (или) обезвреживающих средств	Обеспечение СИЗ	01.04.2016	Зав.матер.складом Гурьева Т.Н. Вед. инженер по комплектац. Демидов Начальник ЦЗЛ Чеченцева Т.Н.	
161. Лаборант химического анализа, 5 разряд (каб. 45)	Повышенный уровень химических веществ в воздухе рабочей зоны обусловлен спецификой технологического процесса. Учитывая вредные условия труда, сохранить за работником право на гарантии и компенсации	Снижение воздействия повышенного уровня химических веществ в воздухе рабочей зоны	26.03.2016	Начальник ЦЗЛ Чеченцева Т.Н. Гл. Бухгалтер Кострюкова Е.В. Нач. Отдела по работе с персоналом Куприянова С.В.	
	Повышенный уровень тяжести обусловлен спецификой технологического процесса, рекомендуется соблюдать рациональный режим труда и отдыха	Снижение повышенного уровня тяжести трудового процесса			
	Обеспечить выдачу сертифицированных или декларированных СИЗ, смывающих и (или) обезвреживающих средств в соответствии с Типовыми нормами бесплатной выдачи. Заполнить в установленном порядке личную карточку учета выдачи СИЗ, смывающих и (или) обезвреживающих средств	Обеспечение СИЗ	01.04.2016	Зав.матер.складом Гурьева Т.Н. Вед. инженер по комплектац. Демидов Начальник ЦЗЛ Чеченцева Т.Н.	
162. Лаборант химического анализа, 5 разряд (каб. 30)	Повышенный уровень тяжести обусловлен спецификой технологического процесса, рекомендуется соблюдать рациональный режим труда и отдыха	Снижение повышенного уровня тяжести трудового процесса	26.03.2016	Начальник ЦЗЛ Чеченцева Т.Н.	
	Повышенный уровень химических веществ в воздухе рабочей зоны обусловлен спецификой технологического про-	Снижение повышенного уровня химических веществ в воздухе рабочей зоны. Сни-	01.05.2016	Начальник ЦЗЛ Чеченцева Т.Н. Начальник ПТО Трофимов А.Б. Начальник РМЦ Чернов И.Ю.	

	цесса, рекомендуется усовершенствовать систему вентиляции, дополнительно в зоне мытья посуды установить местный отсос. Учитывая вредные условия труда, сохранить за работником право на гарантии и компенсации	жение воздействия повышенного уровня химических веществ в воздухе рабочей зоны			
	Обеспечить выдачу сертифицированных или декларированных СИЗ, смывающих и (или) обезвреживающих средств в соответствии с Типовыми нормами бесплатной выдачи. Заполнить в установленном порядке личную карточку учета выдачи СИЗ, смывающих и (или) обезвреживающих средств	Обеспечение СИЗ	01.04.2016	Зав.матер.складом Гурьева Т.Н. Вед. инженер по комплектац. Деми-дов Начальник ЦЗЛ Чеченцева Т.Н.	
163. Лаборант химического анализа, 5 разряд (каб. 30)	Повышенный уровень химических веществ в воздухе рабочей зоны обусловлен спецификой технологического процесса, рекомендуется усовершенствовать систему вентиляции, дополнительно в зоне мытья посуды установить местный отсос. Учитывая вредные условия труда, сохранить за работником право на гарантии и компенсации	Снижение повышенного уровня химических веществ в воздухе рабочей зоны. Снижение воздействия повышенного уровня химических веществ в воздухе рабочей зоны	01.05.2016	Начальник ЦЗЛ Чеченцева Т.Н. Начальник ПТО Трофимов А.Б. Начальник РМЦ Чернов И.Ю.	
	Повышенный уровень тяжести обусловлен спецификой технологического процесса, рекомендуется соблюдать рациональный режим труда и отдыха	Снижение повышенного уровня тяжести трудового процесса	постоянно	Начальник ЦЗЛ Чеченцева Т.Н.	
	Обеспечить выдачу сертифицированных или декларированных СИЗ, смывающих и (или) обезвреживающих средств в соответствии с Типовыми нормами бесплатной выдачи. Заполнить в установленном порядке личную карточку учета выдачи СИЗ, смывающих и (или) обезвреживающих средств	Обеспечение СИЗ	01.04.2016	Зав.матер.складом Гурьева Т.Н. Вед. инженер по комплектац. Деми-дов Начальник ЦЗЛ Чеченцева Т.Н.	
164. Лаборант химического анализа, 5 разряд (каб. 39)	Повышенный уровень химических веществ в воздухе рабочей зоны обусловлен спецификой технологического процесса, рекомендуется соблюдать рациональный режим труда и отдыха. Учитывая вредные условия труда, сохранить за работником право на гарантии и компенсации	Снижение воздействия повышенного уровня химических веществ в воздухе рабочей зоны	26.03.2016	Начальник ЦЗЛ Чеченцева Т.Н. Гл. Бухгалтер Кострюкова Е.В. Нач. Отдела по работе с персоналом Куприянова С.В.	
	Повышенный уровень тяжести обусловлен спецификой технологического про-	Снижение повышенного уровня тяжести трудового	постоянно	Начальник ЦЗЛ Чеченцева Т.Н.	

	цесса, рекомендуется соблюдать рациональный режим труда и отдыха	процесса			
	Обеспечить выдачу сертифицированных или декларированных СИЗ, смывающих и (или) обезвреживающих средств в соответствии с Типовыми нормами бесплатной выдачи. Заполнить в установленном порядке личную карточку учета выдачи СИЗ, смывающих и (или) обезвреживающих средств	Обеспечение СИЗ	01.04.2016	Зав.матер.складом Гурьева Т.Н. Вед. инженер по комплектац. Демидов Начальник ЦЗЛ Чеченцева Т.Н.	
165. Лаборант химического анализа, 5 разряд (каб. 39)	Повышенный уровень химических веществ в воздухе рабочей зоны обусловлен спецификой технологического процесса, рекомендуется соблюдать рациональный режим труда и отдыха. Учитывая вредные условия труда, предоставить работнику право на гарантии и компенсации	Снижение воздействия повышенного уровня химических веществ в воздухе рабочей зоны	26.03.2016	Начальник ЦЗЛ Чеченцева Т.Н. Гл. Бухгалтер Кострюкова Е.В. Нач. Отдела по работе с персоналом Куприянова С.В.	
	Повышенный уровень тяжести обусловлен спецификой технологического процесса, рекомендуется соблюдать рациональный режим труда и отдыха	Снижение повышенного уровня тяжести трудового процесса	постоянно	Начальник ЦЗЛ Чеченцева Т.Н.	
	Обеспечить выдачу сертифицированных или декларированных СИЗ, смывающих и (или) обезвреживающих средств в соответствии с Типовыми нормами бесплатной выдачи. Заполнить в установленном порядке личную карточку учета выдачи СИЗ, смывающих и (или) обезвреживающих средств	Обеспечение СИЗ	01.04.2016	Зав.матер.складом Гурьева Т.Н. Вед. инженер по комплектац. Демидов Начальник ЦЗЛ Чеченцева Т.Н.	
166. Лаборант химического анализа, 5 разряд (каб. 42)	Повышенный уровень химических веществ в воздухе рабочей зоны обусловлен спецификой технологического процесса, рекомендуется усовершенствовать систему вентиляции. Учитывая вредные условия труда, сохранить за работником право на гарантии и компенсации	Снижение воздействия повышенного уровня химических веществ в воздухе рабочей зоны	26.03.2016	Начальник ЦЗЛ Чеченцева Т.Н. Гл. Бухгалтер Кострюкова Е.В. Нач. Отдела по работе с персоналом Куприянова С.В.	
	Повышенный уровень тяжести обусловлен спецификой технологического процесса, рекомендуется соблюдать рациональный режим труда и отдыха	Снижение повышенного уровня тяжести трудового процесса	постоянно	Начальник ЦЗЛ Чеченцева Т.Н.	
	Обеспечить выдачу сертифицированных или декларированных СИЗ, смывающих	Обеспечение СИЗ	01.04.2016	Зав.матер.складом Гурьева Т.Н. Вед. инженер по комплектац. Демидов	

	и (или) обезвреживающих средств в соответствии с Типовыми нормами бесплатной выдачи. Заполнить в установленном порядке личную карточку учета выдачи СИЗ, смывающих и (или) обезвреживающих средств			дов Начальник ЦЗЛ Чеченцева Т.Н.	
167. Лаборант химического анализа, 5 разряд (каб. 42)	Повышенный уровень химических веществ в воздухе рабочей зоны обусловлен спецификой технологического процесса, рекомендуется усовершенствовать систему вентиляции. Учитывая вредные условия труда, сохранить за работником право на гарантии и компенсации	Снижение воздействия повышенного уровня химических веществ в воздухе рабочей зоны	26.03.2016	Начальник ЦЗЛ Чеченцева Т.Н. Гл. Бухгалтер Кострюкова Е.В. Нач. Отдела по работе с персоналом Куприянова С.В.	
	Повышенный уровень тяжести обусловлен спецификой технологического процесса, рекомендуется соблюдать рациональный режим труда и отдыха	Снижение повышенного уровня тяжести трудового процесса	постоянно	Начальник ЦЗЛ Чеченцева Т.Н.	
	Обеспечить выдачу сертифицированных или декларированных СИЗ, смывающих и (или) обезвреживающих средств в соответствии с Типовыми нормами бесплатной выдачи. Заполнить в установленном порядке личную карточку учета выдачи СИЗ, смывающих и (или) обезвреживающих средств	Обеспечение СИЗ	01.04.2016	Зав.матер.складом Гурьева Т.Н. Вед. инженер по комплект. Демидов Начальник ЦЗЛ Чеченцева Т.Н.	
168. Лаборант химического анализа, 5 разряд (каб. 43)	Повышенный уровень химических веществ в воздухе рабочей зоны обусловлен спецификой технологического процесса. Учитывая вредные условия труда, сохранить за работником право на гарантии и компенсации	Снижение воздействия повышенного уровня химических веществ в воздухе рабочей зоны	26.03.2016	Начальник ЦЗЛ Чеченцева Т.Н. Гл. Бухгалтер Кострюкова Е.В. Нач. Отдела по работе с персоналом Куприянова С.В.	
	Повышенный уровень тяжести обусловлен спецификой технологического процесса, рекомендуется соблюдать рациональный режим труда и отдыха	Снижение повышенного уровня тяжести трудового процесса	постоянно	Начальник ЦЗЛ Чеченцева Т.Н.	
	Обеспечить выдачу сертифицированных или декларированных СИЗ, смывающих и (или) обезвреживающих средств в соответствии с Типовыми нормами бесплатной выдачи. Заполнить в установленном порядке личную карточку учета выдачи СИЗ, смывающих и (или) обезвреживающих средств	Обеспечение СИЗ	01.04.2016	Зав.матер.складом Гурьева Т.Н. Вед. инженер по комплект. Демидов Начальник ЦЗЛ Чеченцева Т.Н.	

169. Лаборант химического анализа, 5 разряд (каб. 43)	Повышенный уровень химических веществ в воздухе рабочей зоны обусловлен спецификой технологического процесса, рекомендуется усовершенствовать систему вентиляции. Учитывая вредные условия труда, сохранить за работником право на гарантии и компенсации	Снижение воздействия повышенного уровня химических веществ в воздухе рабочей зоны	26.03.2016	Начальник ЦЗЛ Чеченцева Т.Н. Гл. Бухгалтер Кострюкова Е.В. Нач. Отдела по работе с персоналом Куприянова С.В.	
	Повышенный уровень тяжести обусловлен спецификой технологического процесса, рекомендуется соблюдать рациональный режим труда и отдыха	Снижение повышенного уровня тяжести трудового процесса	постоянно	Начальник ЦЗЛ Чеченцева Т.Н.	
	Обеспечить выдачу сертифицированных или декларированных СИЗ, смывающих и (или) обезвреживающих средств в соответствии с Типовыми нормами бесплатной выдачи. Заполнить в установленном порядке личную карточку учета выдачи СИЗ, смывающих и (или) обезвреживающих средств	Обеспечение СИЗ	01.04.2016	Зав.матер.складом Гурьева Т.Н. Вед. инженер по комплектац. Демидов Начальник ЦЗЛ Чеченцева Т.Н.	
170. Лаборант химического анализа, 5 разряд (по контролю воздушной среды)	Повышенный уровень тяжести обусловлен спецификой технологического процесса, рекомендуется соблюдать рациональный режим труда и отдыха	Снижение повышенного уровня тяжести трудового процесса	постоянно	Начальник ЦЗЛ Чеченцева Т.Н.	
	Повышенный уровень химических веществ в воздухе рабочей зоны обусловлен спецификой технологического процесса, рекомендуется усовершенствовать систему вентиляции. Учитывая вредные условия труда, предоставить работнику право на гарантии и компенсации	Снижение воздействия повышенного уровня химических веществ в воздухе рабочей зоны	26.03.2016	Начальник ЦЗЛ Чеченцева Т.Н. Гл. Бухгалтер Кострюкова Е.В. Нач. Отдела по работе с персоналом Куприянова С.В.	
	Обеспечить выдачу сертифицированных или декларированных СИЗ, смывающих и (или) обезвреживающих средств в соответствии с Типовыми нормами бесплатной выдачи. Заполнить в установленном порядке личную карточку учета выдачи СИЗ, смывающих и (или) обезвреживающих средств	Обеспечение СИЗ	01.04.2016	Зав.матер.складом Гурьева Т.Н. Вед. инженер по комплектац. Демидов Начальник ЦЗЛ Чеченцева Т.Н.	
171. Лаборант химического анализа, 5 разряд (по контролю воздушной среды)	Повышенный уровень тяжести обусловлен спецификой технологического процесса, рекомендуется соблюдать рациональный режим труда и отдыха	Снижение повышенного уровня тяжести трудового процесса	постоянно	Начальник ЦЗЛ Чеченцева Т.Н.	

	Повышенный уровень химических веществ в воздухе рабочей зоны обусловлен спецификой технологического процесса, рекомендуется усовершенствовать систему вентиляции. Учитывая вредные условия труда, предоставить работнику право на гарантии и компенсации	Снижение воздействия повышенного уровня химических веществ в воздухе рабочей зоны	26.03.2016	Начальник ЦЗЛ Чеченцева Т.Н. Гл. Бухгалтер Кострюкова Е.В. Нач. Отдела по работе с персоналом Куприянова С.В.	
	Обеспечить выдачу сертифицированных или декларированных СИЗ, смывающих и (или) обезвреживающих средств в соответствии с Типовыми нормами бесплатной выдачи. Заполнить в установленном порядке личную карточку учета выдачи СИЗ, смывающих и (или) обезвреживающих средств	Обеспечение СИЗ	01.04.2016	Зав.матер.складом Гурьева Т.Н. Вед. инженер по комплектац. Демидов Начальник ЦЗЛ Чеченцева Т.Н.	
172. Лаборант химического анализа, 5 разряд (по контролю воздушной среды)	Повышенный уровень химических веществ в воздухе рабочей зоны обусловлен спецификой технологического процесса, рекомендуется усовершенствовать систему вентиляции. Учитывая вредные условия труда, предоставить работнику право на гарантии и компенсации	Снижение воздействия повышенного уровня химических веществ в воздухе рабочей зоны	26.03.2016	Начальник ЦЗЛ Чеченцева Т.Н. Гл. Бухгалтер Кострюкова Е.В. Нач. Отдела по работе с персоналом Куприянова С.В.	
	Повышенный уровень тяжести обусловлен спецификой технологического процесса, рекомендуется соблюдать рациональный режим труда и отдыха	Снижение повышенного уровня тяжести трудового процесса	постоянно	Начальник ЦЗЛ Чеченцева Т.Н.	
	Обеспечить выдачу сертифицированных или декларированных СИЗ, смывающих и (или) обезвреживающих средств в соответствии с Типовыми нормами бесплатной выдачи. Заполнить в установленном порядке личную карточку учета выдачи СИЗ, смывающих и (или) обезвреживающих средств	Обеспечение СИЗ	01.04.2016	Зав.матер.складом Гурьева Т.Н. Вед. инженер по комплектац. Демидов Начальник ЦЗЛ Чеченцева Т.Н.	
173. Кладовщик	Обеспечить выдачу сертифицированных или декларированных СИЗ, смывающих и (или) обезвреживающих средств в соответствии с Типовыми нормами бесплатной выдачи. Заполнить в установленном порядке личную карточку учета выдачи СИЗ, смывающих и (или) обезвреживающих средств	Обеспечение СИЗ	01.04.2016	Зав.матер.складом Гурьева Т.Н. Вед. инженер по комплектац. Демидов Начальник ЦЗЛ Чеченцева Т.Н.	
<i>Исследовательская группа</i>					

174. Ведущий инженер	Повышенный уровень химических веществ в воздухе рабочей зоны обусловлен спецификой технологического процесса, рекомендуется усовершенствовать систему вентиляции. Учитывая вредные условия труда, предоставить работнику право на гарантии и компенсации	Снижение воздействия повышенного уровня химических веществ в воздухе рабочей зоны	26.03.2016	Начальник ЦЗЛ Чеченцева Т.Н. Гл. Бухгалтер Кострюкова Е.В. Нач. Отдела по работе с персоналом Куприянова С.В.	
	Повышенный уровень шума обусловлен спецификой трудового процесса. Для снижения воздействия рекомендуется соблюдать правила и условия эксплуатации оборудования. Своевременно проводить плановый и профилактический ремонт	Снижение повышенного уровня шума	постоянно	Начальник ЦЗЛ Чеченцева Т.Н.	
	Обеспечить выдачу сертифицированных или декларированных СИЗ, смывающих и (или) обезвреживающих средств в соответствии с Типовыми нормами бесплатной выдачи. Заполнить в установленном порядке личную карточку учета выдачи СИЗ, смывающих и (или) обезвреживающих средств	Обеспечение СИЗ	01.04.2016	Зав.матер.складом Гурьева Т.Н. Вед. инженер по комплектац. Демидов Начальник ЦЗЛ Чеченцева Т.Н.	
<i>Цех первичной переработки сернистой нефти</i>					
<i>Цех первичной переработки сернистой нефти</i>					
175. Начальник	Повышенный уровень шума обусловлен спецификой технологического процесса, рекомендуется соблюдать рациональный режим труда и отдыха. Соблюдать требования СП 2.2.2.1327-03 «Гигиенические требования к организации технологических процессов, производственному оборудованию и рабочему инструменту», утв. Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации 23 мая 2003 года. Учитывая вредные условия труда, предоставить работнику право на гарантии и компенсации	Снижение повышенного уровня шума	26.03.2016	Начальник ЦППСН Гл. Бухгалтер Кострюкова Е.В. Нач. Отдела по работе с персоналом Куприянова С.В.	
	Обеспечить выдачу сертифицированных или декларированных СИЗ, смывающих и (или) обезвреживающих средств в соответствии с Типовыми нормами бес-	Обеспечение СИЗ	01.04.2016	Зав.матер.складом Гурьева Т.Н. Вед. инженер по комплектац. Демидов Начальник ЦППСН.	

	платной выдачи. Заполнить в установленном порядке личную карточку учета выдачи СИЗ, смывающих и (или) обезвреживающих средств				
	Проведение лабораторно-инструментальных измерений коэффициента пульсации на соответствие требованиям СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 "Гигиенические требования к естественному, искусственному и совмещенному освещению жилых и общественных зданий"	Согласно графика организации лабораторных исследований и испытаний физических факторов и воздуха рабочей зоны по осуществлению производственного контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий на 2016 год.	В течении года	Начальник ЦЗЛ Чеченцева Т.Н. Лаборанты ЦЗЛ	
176. Заместитель начальника	Повышенный уровень шума обусловлен спецификой технологического процесса, рекомендуется соблюдать рациональный режим труда и отдыха. Соблюдать требования СП 2.2.2.1327-03 «Гигиенические требования к организации технологических процессов, производственному оборудованию и рабочему инструменту», утв. Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации 23 мая 2003 года. Учитывая вредные условия труда, предоставить работнику право на гарантии и компенсации	Снижение повышенного уровня шума	26.03.2016	Начальник Уст.ЭЛОУ. Гавкус Н.В. Гл. Бухгалтер Кострюкова Е.В. Нач. Отдела по работе с персоналом Куприянова С.В.	
	Обеспечить выдачу сертифицированных или декларированных СИЗ, смывающих и (или) обезвреживающих средств в соответствии с Типовыми нормами бесплатной выдачи. Заполнить в установленном порядке личную карточку учета выдачи СИЗ, смывающих и (или) обезвреживающих средств	Обеспечение СИЗ	01.04.2016	Зав.матер.складом Гурьева Т.Н. Вед. инженер по комплектац. Демидов Начальник ЦППСН.	
	Проведение лабораторно-инструментальных измерений коэффициента пульсации на соответствие требованиям СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 "Гигиенические требования к естественному, искусственному и совме-	Согласно графика организации лабораторных исследований и испытаний физических факторов и воздуха рабочей зоны по осуществлению производствен-	В течении года	Начальник ЦЗЛ Чеченцева Т.Н. Лаборанты ЦЗЛ	

	щенному освещению жилых и общественных зданий"	ного контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий на 2016 год.			
177. Механик	Повышенный уровень шума обусловлен спецификой технологического процесса, рекомендуется соблюдать рациональный режим труда и отдыха. Соблюдать требования СП 2.2.2.1327-03 «Гигиенические требования к организации технологических процессов, производственному оборудованию и рабочему инструменту», утв. Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации 23 мая 2003 года. Учитывая вредные условия труда, предоставить работнику право на гарантии и компенсации	Снижение повышенного уровня шума.	26.03.2016	Начальник ЦППСН Гл. Бухгалтер Кострюкова Е.В. Нач. Отдела по работе с персоналом Куприянова С.В.	
	Обеспечить выдачу сертифицированных или декларированных СИЗ, смывающих и (или) обезвреживающих средств в соответствии с Типовыми нормами бесплатной выдачи. Заполнить в установленном порядке личную карточку учета выдачи СИЗ, смывающих и (или) обезвреживающих средств	Обеспечение СИЗ	01.04.2016	Зав.матер.складом Гурьева Т.Н. Вед. инженер по комплектац. Демидов Начальник ЦППСН.	
	Проведение лабораторно-инструментальных измерений коэффициента пульсации на соответствие требованиям СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 "Гигиенические требования к естественному, искусственному и совмещенному освещению жилых и общественных зданий"	Согласно графика организации лабораторных исследований и испытаний физических факторов и воздуха рабочей зоны по осуществлению производственного контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий на 2016 год.	В течении года	Начальник ЦЗЛ Чеченцева Т.Н. Лаборанты ЦЗЛ	
178. Ведущий технолог	Повышенный уровень шума обусловлен спецификой технологического процесса, рекомендуется соблюдать рациональный режим труда и отдыха. Соблюдать требования СП 2.2.2.1327-03 «Гигиенические требования к организации технологических процессов, производственному оборудованию и рабочему инструменту», утв. Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации 23 мая 2003 года. Учитывая вредные условия труда, предоставить работнику право на гарантии и компенсации	Снижение повышенного уровня шума	26.03.2016	Начальник ЦППСН Гл. Бухгалтер Кострюкова Е.В. Нач. Отдела по работе с персоналом Куприянова С.В.	

	нальный режим труда и отдыха. Соблюдать требования СП 2.2.2.1327-03 «Гигиенические требования к организации технологических процессов, производственному оборудованию и рабочему инструменту», утв. Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации 23 мая 2003 года. Учитывая вредные условия труда, предоставить работнику право на гарантии и компенсации			лом Куприянова С.В.	
	Обеспечить выдачу сертифицированных или декларированных СИЗ, смывающих и (или) обезвреживающих средств в соответствии с Типовыми нормами бесплатной выдачи. Заполнить в установленном порядке личную карточку учета выдачи СИЗ, смывающих и (или) обезвреживающих средств	Обеспечение СИЗ	01.04.2016	Зав.матер.складом Гурьева Т.Н. Вед. инженер по комплект. Деми-дов Начальник Уст.ЭЛОУ. Гавкус Н.В.	
Установка ЭЛОУ-АВТ-2,5 (I)					
179. Начальник	Повышенный уровень шума обусловлен спецификой технологического процесса, рекомендуется соблюдать рациональный режим труда и отдыха. Соблюдать требования СП 2.2.2.1327-03 «Гигиенические требования к организации технологических процессов, производственному оборудованию и рабочему инструменту», утв. Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации 23 мая 2003 года. Учитывая вредные условия труда, предоставить работнику право на гарантии и компенсации	Снижение повышенного уровня шума	26.03.2016	Начальник Уст.ЭЛОУ. Гавкус Н.В. Гл. Бухгалтер Кострюкова Е.В. Нач. Отдела по работе с персоналом Куприянова С.В.	
	Обеспечить выдачу сертифицированных или декларированных СИЗ, смывающих и (или) обезвреживающих средств в соответствии с Типовыми нормами бесплатной выдачи. Заполнить в установленном порядке личную карточку учета выдачи СИЗ, смывающих и (или) обезвреживающих средств	Обеспечение СИЗ	01.04.2016	Зав.матер.складом Гурьева Т.Н. Вед. инженер по комплект. Деми-дов Начальник Уст.ЭЛОУ. Гавкус Н.В.	
	Проведение лабораторно-инструментальных измерений коэффициента пульсации на соответствие тре-	Согласно графика организации лабораторных исследований и испытаний	В течении года	Начальник ЦЗЛ Чеченцева Т.Н. Лаборанты ЦЗЛ	

	бованиям СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 "Гигиенические требования к естественному, искусственному и совмещенному освещению жилых и общественных зданий"	физических факторов и воздуха рабочей зоны по осуществлению производственного контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий на 2016 год.			
180. Механик	Повышенный уровень шума обусловлен спецификой технологического процесса, рекомендуется соблюдать рациональный режим труда и отдыха. Соблюдать требования СП 2.2.2.1327-03 «Гигиенические требования к организации технологических процессов, производственному оборудованию и рабочему инструменту», утв. Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации 23 мая 2003 года. Учитывая вредные условия труда, предоставить работнику право на гарантии и компенсации	Снижение повышенного уровня шума	26.03.2016	Начальник Уст.ЭЛОУ. Гавкус Н.В. Гл. Бухгалтер Кострюкова Е.В. Нач. Отдела по работе с персоналом Куприянова С.В.	
	Обеспечить выдачу сертифицированных или декларированных СИЗ, смывающих и (или) обезвреживающих средств в соответствии с Типовыми нормами бесплатной выдачи. Заполнить в установленном порядке личную карточку учета выдачи СИЗ, смывающих и (или) обезвреживающих средств	Обеспечение СИЗ	01.04.2016	Зав.матер.складом Гурьева Т.Н. Вед. инженер по комплектац. Демидов Начальник Уст.ЭЛОУ. Гавкус Н.В.	
181. Старший оператор технологических установок, 6 разряд	Повышенный уровень химических веществ в воздухе рабочей зоны обусловлен спецификой технологического процесса. Учитывая вредные условия труда, сохранить за работником право на гарантии и компенсации	Снижение воздействия повышенного уровня химических веществ в воздухе рабочей зоны	26.03.2016	Начальник Уст.ЭЛОУ. Гавкус Н.В. Гл. Бухгалтер Кострюкова Е.В. Нач. Отдела по работе с персоналом Куприянова С.В.	
	Повышенный уровень шума обусловлен спецификой технологического процесса, рекомендуется соблюдать рациональный режим труда и отдыха. Соблюдать требования СП 2.2.2.1327-03 «Гигиенические требования к организации технологических процессов, производ-	Снижение повышенного уровня шума	26.03.2016	Начальник Уст.ЭЛОУ. Гавкус Н.В. Гл. Бухгалтер Кострюкова Е.В. Нач. Отдела по работе с персоналом Куприянова С.В.	

	ственному оборудованию и рабочему инструменту», утв. Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации 23 мая 2003 года. Учитывая вредные условия труда, сохранить за работником право на гарантии и компенсации				
	Повышенный уровень тяжести обусловлен спецификой технологического процесса, рекомендуется соблюдать рациональный режим труда и отдыха	Снижение повышенного уровня тяжести трудового процесса	26.03.2016	Начальник Уст.ЭЛОУ. Гавкус Н.В.	
	Обеспечить выдачу сертифицированных или декларированных СИЗ, смывающих и (или) обезвреживающих средств в соответствии с Типовыми нормами бесплатной выдачи. Заполнить в установленном порядке личную карточку учета выдачи СИЗ, смывающих и (или) обезвреживающих средств	Обеспечение СИЗ	01.04.2016	Зав.матер.складом Гурьева Т.Н. Вед. инженер по комплект. Демидов Начальник Уст.ЭЛОУ. Гавкус Н.В.	
182. Оператор технологических установок, 5 разряд	Повышенный уровень тяжести обусловлен спецификой технологического процесса, рекомендуется соблюдать рациональный режим труда и отдыха	Снижение повышенного уровня тяжести трудового процесса	26.03.2016	Начальник Уст.ЭЛОУ. Гавкус Н.В.	
	Повышенный уровень шума обусловлен спецификой технологического процесса, рекомендуется соблюдать рациональный режим труда и отдыха. Соблюдать требования СП 2.2.2.1327-03 «Гигиенические требования к организации технологических процессов, производственному оборудованию и рабочему инструменту», утв. Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации 23 мая 2003 года. Учитывая вредные условия труда, сохранить за работником право на гарантии и компенсации	Снижение повышенного уровня шума	26.03.2016	Начальник Уст.ЭЛОУ. Гавкус Н.В. Гл. Бухгалтер Кострюкова Е.В. Нач. Отдела по работе с персоналом Куприянова С.В.	
	Повышенный уровень химических веществ в воздухе рабочей зоны обусловлен спецификой технологического процесса. Учитывая вредные условия труда, сохранить за работником право на гарантии и компенсации	Снижение воздействия повышенного уровня химических веществ в воздухе рабочей зоны	26.03.2016	Начальник Уст.ЭЛОУ. Гавкус Н.В. Гл. Бухгалтер Кострюкова Е.В. Нач. Отдела по работе с персоналом Куприянова С.В.	
	Обеспечить выдачу сертифицированных или декларированных СИЗ, смывающих	Обеспечение СИЗ	01.04.2016	Зав.матер.складом Гурьева Т.Н. Вед. инженер по комплект. Демидов	

	и (или) обезвреживающих средств в соответствии с Типовыми нормами бесплатной выдачи. Заполнить в установленном порядке личную карточку учета выдачи СИЗ, смывающих и (или) обезвреживающих средств			дов Начальник Уст.ЭЛОУ. Гавкус Н.В.	
183А(184А; 185А). Оператор технологических установок, 4 разряд	Повышенный уровень химических веществ в воздухе рабочей зоны обусловлен спецификой технологического процесса. Учитывая вредные условия труда, сохранить за работником право на гарантии и компенсации	Снижение воздействия повышенного уровня химических веществ в воздухе рабочей зоны	26.03.2016	Начальник Уст.ЭЛОУ. Гавкус Н.В. Гл. Бухгалтер Кострюкова Е.В. Нач. Отдела по работе с персоналом Куприянова С.В.	
	Повышенный уровень шума обусловлен спецификой технологического процесса, рекомендуется соблюдать рациональный режим труда и отдыха. Соблюдать требования СП 2.2.2.1327-03 «Гигиенические требования к организации технологических процессов, производственному оборудованию и рабочему инструменту», утв. Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации 23 мая 2003 года. Учитывая вредные условия труда, сохранить за работником право на гарантии и компенсации	Снижение повышенного уровня шума	26.03.2016	Начальник Уст.ЭЛОУ. Гавкус Н.В. Гл. Бухгалтер Кострюкова Е.В. Нач. Отдела по работе с персоналом Куприянова С.В.	
	Повышенный уровень тяжести обусловлен спецификой технологического процесса, рекомендуется соблюдать рациональный режим труда и отдыха	Снижение повышенного уровня тяжести трудового процесса	26.03.2016	Начальник Уст.ЭЛОУ. Гавкус Н.В.	
	Обеспечить выдачу сертифицированных или декларированных СИЗ, смывающих и (или) обезвреживающих средств в соответствии с Типовыми нормами бесплатной выдачи. Заполнить в установленном порядке личную карточку учета выдачи СИЗ, смывающих и (или) обезвреживающих средств	Обеспечение СИЗ	01.04.2016	Зав.матер.складом Гурьева Т.Н. Вед. инженер по комплектац. Демидов Начальник Уст.ЭЛОУ. Гавкус Н.В.	
186А(187А). Машинист технологических насосов, 4 разряд	Повышенный уровень шума обусловлен спецификой технологического процесса, рекомендуется соблюдать рациональный режим труда и отдыха. Соблюдать требования СП 2.2.2.1327-03 «Гигиенические требования к организации технологических процессов, производ-	Снижение повышенного уровня шума	26.03.2016	Начальник Уст.ЭЛОУ. Гавкус Н.В. Гл. Бухгалтер Кострюкова Е.В. Нач. Отдела по работе с персоналом Куприянова С.В.	

	ственному оборудованию и рабочему инструменту», утв. Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации 23 мая 2003 года. Учитывая вредные условия труда, сохранить за работником право на гарантии и компенсации				
	Повышенный уровень тяжести обусловлен спецификой технологического процесса, рекомендуется соблюдать рациональный режим труда и отдыха	Снижение повышенного уровня тяжести трудового процесса	26.03.2016	Начальник Уст.ЭЛОУ. Гавкус Н.В.	
	Обеспечить выдачу сертифицированных или декларированных СИЗ, смывающих и (или) обезвреживающих средств в соответствии с Типовыми нормами бесплатной выдачи. Заполнить в установленном порядке личную карточку учета выдачи СИЗ, смывающих и (или) обезвреживающих средств	Обеспечение СИЗ	01.04.2016	Зав.матер.складом Гурьева Т.Н. Вед. инженер по комплектац. Демидов Начальник Уст.ЭЛОУ. Гавкус Н.В.	
188А(189А). Слесарь по ремонту технологических установок, 4 разряд	Повышенный уровень шума обусловлен спецификой технологического процесса, рекомендуется соблюдать рациональный режим труда и отдыха. Соблюдать требования СП 2.2.2.1327-03 «Гигиенические требования к организации технологических процессов, производственному оборудованию и рабочему инструменту», утв. Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации 23 мая 2003 года. Учитывая вредные условия труда, сохранить за работником право на гарантии и компенсации	Снижение повышенного уровня шума	26.03.2016	Начальник Уст.ЭЛОУ. Гавкус Н.В. Гл. Бухгалтер Кострюкова Е.В. Нач. Отдела по работе с персоналом Куприянова С.В.	
	Повышенный уровень тяжести обусловлен спецификой технологического процесса, рекомендуется соблюдать рациональный режим труда и отдыха	Снижение повышенного уровня тяжести трудового процесса	26.03.2016	Начальник Уст.ЭЛОУ. Гавкус Н.В.	
	Обеспечить выдачу сертифицированных или декларированных СИЗ, смывающих и (или) обезвреживающих средств в соответствии с Типовыми нормами бесплатной выдачи. Заполнить в установленном порядке личную карточку учета выдачи СИЗ, смывающих и (или) обезвреживающих средств	Обеспечение СИЗ	01.04.2016	Зав.матер.складом Гурьева Т.Н. Вед. инженер по комплектац. Демидов Начальник Уст.ЭЛОУ. Гавкус Н.В.	

<i>Факельное хозяйство</i>					
190. Оператор технологических установок, 5 разряд	Повышенный уровень тяжести обусловлен спецификой технологического процесса, рекомендуется соблюдать рациональный режим труда и отдыха	Снижение повышенного уровня тяжести трудового процесса	26.03.2016	Начальник Уст.ЭЛОУ. Гавкус Н.В.	
	Повышенный уровень химических веществ в воздухе рабочей зоны обусловлен спецификой технологического процесса. Учитывая вредные условия труда, сохранить за работником право на гарантии и компенсации	Снижение воздействия повышенного уровня химических веществ в воздухе рабочей зоны	26.03.2016	Начальник Уст.ЭЛОУ. Гавкус Н.В. Гл. Бухгалтер Кострюкова Е.В. Нач. Отдела по работе с персоналом Куприянова С.В.	
	Обеспечить выдачу сертифицированных или декларированных СИЗ, смывающих и (или) обезвреживающих средств в соответствии с Типовыми нормами бесплатной выдачи. Заполнить в установленном порядке личную карточку учета выдачи СИЗ, смывающих и (или) обезвреживающих средств	Обеспечение СИЗ	01.04.2016	Зав.матер.складом Гурьева Т.Н. Вед. инженер по комплектац. Демидов Начальник Уст.ЭЛОУ. Гавкус Н.В.	
191. Оператор технологических установок, 4 разряд	Повышенный уровень тяжести обусловлен спецификой технологического процесса, рекомендуется соблюдать рациональный режим труда и отдыха	Снижение повышенного уровня тяжести трудового процесса	26.03.2016	Начальник Уст.ЭЛОУ. Гавкус Н.В.	
	Повышенный уровень химических веществ в воздухе рабочей зоны обусловлен спецификой технологического процесса. Учитывая вредные условия труда, сохранить за работником право на гарантии и компенсации	Снижение воздействия повышенного уровня химических веществ в воздухе рабочей зоны			
	Обеспечить выдачу сертифицированных или декларированных СИЗ, смывающих и (или) обезвреживающих средств в соответствии с Типовыми нормами бесплатной выдачи. Заполнить в установленном порядке личную карточку учета выдачи СИЗ, смывающих и (или) обезвреживающих средств	Обеспечение СИЗ	01.04.2016	Зав.матер.складом Гурьева Т.Н. Вед. инженер по комплектац. Демидов Начальник Уст.ЭЛОУ. Гавкус Н.В.	
<i>Участок резервуарных парков сырой нефти и компонентов</i>					
192. Начальник	Повышенный уровень тяжести обусловлен спецификой технологического процесса, рекомендуется соблюдать рациональный режим труда и отдыха. Учитывая вредные условия труда, предо-	Снижение повышенного уровня тяжести трудового процесса	26.03.2016	Начальник УРПСНиК. Титков Е.Г. Гл. Бухгалтер Кострюкова Е.В. Нач. Отдела по работе с персоналом Куприянова С.В.	

	ставить работнику право на гарантии и компенсации				
	Обеспечить выдачу сертифицированных или декларированных СИЗ, смывающих и (или) обезвреживающих средств в соответствии с Типовыми нормами бесплатной выдачи. Заполнить в установленном порядке личную карточку учета выдачи СИЗ, смывающих и (или) обезвреживающих средств	Обеспечение СИЗ	01.04.2016	Зав.матер.складом Гурьева Т.Н. Вед. инженер по комплект. Деми-дов Начальник УРПСНиК. Титков Е.Г.	
	Проведение лабораторно-инструментальных измерений коэффициента пульсации на соответствие требованиям СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 "Гигиенические требования к естественному, искусственному и совмещенному освещению жилых и общественных зданий"	Согласно графика организации лабораторных исследований и испытаний физических факторов и воздуха рабочей зоны по осуществлению производственного контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий на 2016 год.	В течении года	Начальник ЦЗЛ Чеченцева Т.Н. Лаборанты ЦЗЛ	
193. Механик	Повышенный уровень тяжести обусловлен спецификой технологического процесса, рекомендуется соблюдать рациональный режим труда и отдыха	Снижение повышенного уровня тяжести трудового процесса	постоянно	Начальник УРПСНиК. Титков Е.Г.	
	Повышенный уровень шума обусловлен спецификой технологического процесса, рекомендуется соблюдать рациональный режим труда и отдыха. Соблюдать требования СП 2.2.2.1327-03 «Гигиенические требования к организации технологических процессов, производственному оборудованию и рабочему инструменту», утв. Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации 23 мая 2003 года. Учитывая вредные условия труда, предоставить работнику право на гарантии и компенсации	Снижение повышенного уровня шума	26.03.2016	Начальник УРПСНиК. Титков Е.Г. Гл. Бухгалтер Кострюкова Е.В. Нач. Отдела по работе с персоналом Куприянова С.В.	
	Обеспечить выдачу сертифицированных или декларированных СИЗ, смывающих и (или) обезвреживающих средств в соответствии с Типовыми нормами бес-	Обеспечение СИЗ	01.04.2016	Зав.матер.складом Гурьева Т.Н. Вед. инженер по комплект. Деми-дов Начальник УРПСНиК. Титков Е.Г.	

	платной выдачи. Заполнить в установленном порядке личную карточку учета выдачи СИЗ, смывающих и (или) обезвреживающих средств				
194А(195А). Оператор товарный, 5 разряд	Повышенный уровень тяжести обусловлен спецификой технологического процесса, рекомендуется соблюдать рациональный режим труда и отдыха	Снижение повышенного уровня тяжести трудового процесса	постоянно	Начальник УРПСНиК. Титков Е.Г.	
	Повышенный уровень химических веществ в воздухе рабочей зоны обусловлен спецификой технологического процесса. Учитывая вредные условия труда, сохранить за работником право на гарантии и компенсации	Снижение воздействия повышенного уровня химических веществ в воздухе рабочей зоны	26.03.2016	Начальник УРПСНиК. Титков Е.Г. Гл. Бухгалтер Кострюкова Е.В. Нач. Отдела по работе с персоналом Куприянова С.В.	
	Обеспечить выдачу сертифицированных или декларированных СИЗ, смывающих и (или) обезвреживающих средств в соответствии с Типовыми нормами бесплатной выдачи. Заполнить в установленном порядке личную карточку учета выдачи СИЗ, смывающих и (или) обезвреживающих средств	Обеспечение СИЗ	01.04.2016	Зав.матер.складом Гурьева Т.Н. Вед. инженер по комплектац. Демидов Начальник УРПСНиК. Титков Е.Г.	
196. Оператор товарный, 4 разряд	Повышенный уровень тяжести обусловлен спецификой технологического процесса, рекомендуется соблюдать рациональный режим труда и отдыха	Снижение повышенного уровня тяжести трудового процесса	постоянно	Начальник УРПСНиК. Титков Е.Г.	
	Повышенный уровень химических веществ в воздухе рабочей зоны обусловлен спецификой технологического процесса. Учитывая вредные условия труда, сохранить за работником право на гарантии и компенсации	Снижение воздействия повышенного уровня химических веществ в воздухе рабочей зоны	26.03.2016	Начальник УРПСНиК. Титков Е.Г. Гл. Бухгалтер Кострюкова Е.В. Нач. Отдела по работе с персоналом Куприянова С.В.	
	Обеспечить выдачу сертифицированных или декларированных СИЗ, смывающих и (или) обезвреживающих средств в соответствии с Типовыми нормами бесплатной выдачи. Заполнить в установленном порядке личную карточку учета выдачи СИЗ, смывающих и (или) обезвреживающих средств	Обеспечение СИЗ	01.04.2016	Зав.матер.складом Гурьева Т.Н. Вед. инженер по комплектац. Демидов Начальник УРПСНиК. Титков Е.Г.	
197. Машинист технологических насосов, 4 разряд	Повышенный уровень шума обусловлен спецификой технологического процесса, рекомендуется соблюдать рациональный режим труда и отдыха. Соблю-	Снижение повышенного уровня шума	26.03.2016	Начальник УРПСНиК. Титков Е.Г. Гл. Бухгалтер Кострюкова Е.В. Нач. Отдела по работе с персоналом Куприянова С.В.	

	дать требования СП 2.2.2.1327-03 «Гигиенические требования к организации технологических процессов, производственному оборудованию и рабочему инструменту», утв. Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации 23 мая 2003 года. Учитывая вредные условия труда, сохранить за работником право на гарантии и компенсации				
	Повышенный уровень тяжести обусловлен спецификой технологического процесса, рекомендуется соблюдать рациональный режим труда и отдыха	Снижение повышенного уровня тяжести трудового процесса	постоянно	Начальник УРПСНиК. Титков Е.Г.	
	Обеспечить выдачу сертифицированных или декларированных СИЗ, смывающих и (или) обезвреживающих средств в соответствии с Типовыми нормами бесплатной выдачи. Заполнить в установленном порядке личную карточку учета выдачи СИЗ, смывающих и (или) обезвреживающих средств	Обеспечение СИЗ	01.04.2016	Зав.матер.складом Гурьева Т.Н. Вед. инженер по комплект. Деми-дов Начальник УРПСНиК. Титков Е.Г.	
<i>Установка ЭЛОУ-АВТ-2,5 (II)</i>					
198. Начальник	Повышенный уровень шума обусловлен спецификой технологического процесса, рекомендуется соблюдать рациональный режим труда и отдыха. Соблюдать требования СП 2.2.2.1327-03 «Гигиенические требования к организации технологических процессов, производственному оборудованию и рабочему инструменту», утв. Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации 23 мая 2003 года. Учитывая вредные условия труда, предоставить работнику право на гарантии и компенсации	Снижение повышенного уровня шума	01.04.2016	Гл. Бухгалтер Кострюкова Е.В. Нач. Отдела по работе с персоналом Куприянова С.В. Начальник Уст.ЭЛОУ-(2). Антипенко И.М.	
	Обеспечить выдачу сертифицированных или декларированных СИЗ, смывающих и (или) обезвреживающих средств в соответствии с Типовыми нормами бесплатной выдачи. Заполнить в установленном порядке личную карточку учета выдачи СИЗ, смывающих и (или) обезвреживающих средств	Обеспечение СИЗ	01.04.2016	Зав.матер.складом Гурьева Т.Н. Вед. инженер по комплект. Деми-дов Начальник Уст.ЭЛОУ-(2). Антипенко И.М.	

	Проведение лабораторно-инструментальных измерений коэффициента пульсации на соответствие требованиям СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 "Гигиенические требования к естественному, искусственному и совмещенному освещению жилых и общественных зданий"	Согласно графика организации лабораторных исследований и испытаний физических факторов и воздуха рабочей зоны по осуществлению производственного контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий на 2016 год.	В течении года	Начальник ЦЗЛ Чеченцева Т.Н. Лаборанты ЦЗЛ	
199. Механик	Повышенный уровень шума обусловлен спецификой технологического процесса, рекомендуется соблюдать рациональный режим труда и отдыха. Соблюдать требования СП 2.2.2.1327-03 «Гигиенические требования к организации технологических процессов, производственному оборудованию и рабочему инструменту», утв. Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации 23 мая 2003 года. Учитывая вредные условия труда, предоставить работнику право на гарантии и компенсации	Снижение повышенного уровня шума	01.04.2016	Гл. Бухгалтер Кострюкова Е.В. Нач. Отдела по работе с персоналом Куприянова С.В. Начальник Уст.ЭЛОУ-(2). Антипенко И.М.	
	Обеспечить выдачу сертифицированных или декларированных СИЗ, смывающих и (или) обезвреживающих средств в соответствии с Типовыми нормами бесплатной выдачи. Заполнить в установленном порядке личную карточку учета выдачи СИЗ, смывающих и (или) обезвреживающих средств	Обеспечение СИЗ	01.04.2016	Зав.матер.складом Гурьева Т.Н. Вед. инженер по комплектац. Демидов Начальник Уст.ЭЛОУ-(2). Антипенко И.М.	
200. Старший оператор технологических установок, 6 разряд	Повышенный уровень химических веществ в воздухе рабочей зоны обусловлен спецификой технологического процесса. Учитывая вредные условия труда, сохранить за работником право на гарантии и компенсации	Снижение воздействия повышенного уровня химических веществ в воздухе рабочей зоны	01.04.2016	Гл. Бухгалтер Кострюкова Е.В. Нач. Отдела по работе с персоналом Куприянова С.В. Начальник Уст.ЭЛОУ-(2). Антипенко И.М.	

	Повышенный уровень шума обусловлен спецификой технологического процесса, рекомендуется соблюдать рациональный режим труда и отдыха. Соблюдать требования СП 2.2.2.1327-03 «Гигиенические требования к организации технологических процессов, производственному оборудованию и рабочему инструменту», утв. Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации 23 мая 2003 года. Учитывая вредные условия труда, предоставить работнику право на гарантии и компенсации	Снижение повышенного уровня шума	01.04.2016	Гл. Бухгалтер Кострюкова Е.В. Нач. Отдела по работе с персоналом Куприянова С.В. Начальник Уст.ЭЛОУ-(2). Антипенко И.М.	
	Повышенный уровень тяжести обусловлен спецификой технологического процесса, рекомендуется соблюдать рациональный режим труда и отдыха	Снижение повышенного уровня тяжести трудового процесса	постоянно	Начальник Уст.ЭЛОУ-(2). Антипенко И.М.	.
	Обеспечить выдачу сертифицированных или декларированных СИЗ, смывающих и (или) обезвреживающих средств в соответствии с Типовыми нормами бесплатной выдачи. Заполнить в установленном порядке личную карточку учета выдачи СИЗ, смывающих и (или) обезвреживающих средств	Обеспечение СИЗ	01.04.2016	Зав.матер.складом Гурьева Т.Н. Вед. инженер по комплект. Демидов Начальник Уст.ЭЛОУ-(2). Антипенко И.М.	
201. Оператор технологических установок, 5 разряд	Повышенный уровень химических веществ в воздухе рабочей зоны обусловлен спецификой технологического процесса. Учитывая вредные условия труда, сохранить за работником право на гарантии и компенсации	Снижение воздействия повышенного уровня химических веществ в воздухе рабочей зоны	01.04.2016	Гл. Бухгалтер Кострюкова Е.В. Нач. Отдела по работе с персоналом Куприянова С.В. Начальник Уст.ЭЛОУ-(2). Антипенко И.М.	
	Повышенный уровень шума обусловлен спецификой технологического процесса, рекомендуется соблюдать рациональный режим труда и отдыха. Соблюдать требования СП 2.2.2.1327-03 «Гигиенические требования к организации технологических процессов, производственному оборудованию и рабочему инструменту», утв. Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации 23 мая 2003 года. Учитывая вредные условия труда, предоставить работнику право на	Снижение повышенного уровня шума	01.04.2016	Гл. Бухгалтер Кострюкова Е.В. Нач. Отдела по работе с персоналом Куприянова С.В. Начальник Уст.ЭЛОУ-(2). Антипенко И.М.	

	гарантии и компенсации				
	Повышенный уровень тяжести обусловлен спецификой технологического процесса, рекомендуется соблюдать рациональный режим труда и отдыха	Снижение повышенного уровня тяжести трудового процесса	постоянно	Начальник Уст.ЭЛОУ-(2). Антипенко И.М.	
	Обеспечить выдачу сертифицированных или декларированных СИЗ, смывающих и (или) обезвреживающих средств в соответствии с Типовыми нормами бесплатной выдачи. Заполнить в установленном порядке личную карточку учета выдачи СИЗ, смывающих и (или) обезвреживающих средств	Обеспечение СИЗ	01.04.2016	Зав.матер.складом Гурьева Т.Н. Вед. инженер по комплектац. Демидов Начальник Уст.ЭЛОУ-(2). Антипенко И.М.	
202А(203А; 204А). Оператор технологических установок, 4 разряд	Повышенный уровень химических веществ в воздухе рабочей зоны обусловлен спецификой технологического процесса. Учитывая вредные условия труда, сохранить за работником право на гарантии и компенсации	Снижение воздействия повышенного уровня химических веществ в воздухе рабочей зоны	01.04.2016	Гл. Бухгалтер Кострюкова Е.В. Нач. Отдела по работе с персоналом Куприянова С.В. Начальник Уст.ЭЛОУ-(2). Антипенко И.М.	
	Повышенный уровень шума обусловлен спецификой технологического процесса, рекомендуется соблюдать рациональный режим труда и отдыха. Соблюдать требования СП 2.2.2.1327-03 «Гигиенические требования к организации технологических процессов, производственному оборудованию и рабочему инструменту», утв. Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации 23 мая 2003 года. Учитывая вредные условия труда, предоставить работнику право на гарантии и компенсации	Снижение повышенного уровня шума	01.04.2016	Гл. Бухгалтер Кострюкова Е.В. Нач. Отдела по работе с персоналом Куприянова С.В. Начальник Уст.ЭЛОУ-(2). Антипенко И.М.	
	Повышенный уровень тяжести обусловлен спецификой технологического процесса, рекомендуется соблюдать рациональный режим труда и отдыха	Снижение повышенного уровня тяжести трудового процесса	постоянно	Начальник Уст.ЭЛОУ-(2). Антипенко И.М.	
	Обеспечить выдачу сертифицированных или декларированных СИЗ, смывающих и (или) обезвреживающих средств в соответствии с Типовыми нормами бесплатной выдачи. Заполнить в установленном порядке личную карточку учета выдачи СИЗ, смывающих и (или) обезвреживающих средств	Обеспечение СИЗ	01.04.2016	Зав.матер.складом Гурьева Т.Н. Вед. инженер по комплектац. Демидов Начальник Уст.ЭЛОУ-(2). Антипенко И.М.	

205. Машинист технологических насосов, 4 разряд	Повышенный уровень шума обусловлен спецификой технологического процесса, рекомендуется соблюдать рациональный режим труда и отдыха. Соблюдать требования СП 2.2.2.1327-03 «Гигиенические требования к организации технологических процессов, производственному оборудованию и рабочему инструменту», утв. Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации 23 мая 2003 года. Учитывая вредные условия труда, сохранить за работником право на гарантии и компенсации	Снижение повышенного уровня шума	01.04.2016	Гл. Бухгалтер Кострюкова Е.В. Нач. Отдела по работе с персоналом Куприянова С.В. Начальник Уст.ЭЛОУ-(2). Антипенко И.М.	
	Повышенный уровень тяжести обусловлен спецификой технологического процесса, рекомендуется соблюдать рациональный режим труда и отдыха	Снижение повышенного уровня тяжести трудового процесса	постоянно	Начальник Уст.ЭЛОУ-(2). Антипенко И.М.	
	Обеспечить выдачу сертифицированных или декларированных СИЗ, смывающих и (или) обезвреживающих средств в соответствии с Типовыми нормами бесплатной выдачи. Заполнить в установленном порядке личную карточку учета выдачи СИЗ, смывающих и (или) обезвреживающих средств	Обеспечение СИЗ	01.04.2016	Зав.матер.складом Гурьева Т.Н. Вед. инженер по комплект. Демидов Начальник Уст.ЭЛОУ-(2). Антипенко И.М.	
<i>Установка по производству битумов</i>					
206. Начальник	Повышенный уровень тяжести обусловлен спецификой технологического процесса, рекомендуется соблюдать рациональный режим труда и отдыха. Учитывая вредные условия труда, сохранить за работником право на гарантии и компенсации	Снижение повышенного уровня тяжести трудового процесса	01.04.2016	Гл. Бухгалтер Кострюкова Е.В. Нач. Отдела по работе с персоналом Куприянова С.В. Начальник Уст.по ПБ. Гавкус Д.Н.	
	Обеспечить выдачу сертифицированных или декларированных СИЗ, смывающих и (или) обезвреживающих средств в соответствии с Типовыми нормами бесплатной выдачи. Заполнить в установленном порядке личную карточку учета выдачи СИЗ, смывающих и (или) обезвреживающих средств	Обеспечение СИЗ	01.04.2016	Зав.матер.складом Гурьева Т.Н. Вед. инженер по комплект. Демидов Начальник Уст. по ПБ. Гавкус Д.Н.	
207. Механик	Повышенный уровень тяжести обусловлен спецификой технологического про-	Снижение повышенного уровня тяжести трудового	01.04.2016	Гл. Бухгалтер Кострюкова Е.В. Нач. Отдела по работе с персона-	

	цесса, рекомендуется соблюдать рациональный режим труда и отдыха. Учитывая вредные условия труда, сохранить за работником право на гарантии и компенсации	процесса		лом Куприянова С.В. Начальник Уст.по ПБ. Гавкус Д.Н.	
	Обеспечить выдачу сертифицированных или декларированных СИЗ, смывающих и (или) обезвреживающих средств в соответствии с Типовыми нормами бесплатной выдачи. Заполнить в установленном порядке личную карточку учета выдачи СИЗ, смывающих и (или) обезвреживающих средств	Обеспечение СИЗ	01.04.2016	Зав.матер.складом Гурьева Т.Н. Вед. инженер по комплектац. Демидов Начальник Уст. по ПБ. Гавкус Д.Н.	
208. Оператор технологических установок, 5 разряд	Повышенный уровень тяжести обусловлен спецификой технологического процесса, рекомендуется соблюдать рациональный режим труда и отдыха. Учитывая вредные условия труда, сохранить за работником право на гарантии и компенсации	Снижение повышенного уровня тяжести трудового процесса	01.04.2016	Гл. Бухгалтер Кострюкова Е.В. Нач. Отдела по работе с персоналом Куприянова С.В. Начальник Уст.по ПБ. Гавкус Д.Н.	
	Обеспечить выдачу сертифицированных или декларированных СИЗ, смывающих и (или) обезвреживающих средств в соответствии с Типовыми нормами бесплатной выдачи. Заполнить в установленном порядке личную карточку учета выдачи СИЗ, смывающих и (или) обезвреживающих средств	Обеспечение СИЗ	01.04.2016	Зав.матер.складом Гурьева Т.Н. Вед. инженер по комплектац. Демидов Начальник Уст. по ПБ. Гавкус Д.Н.	
209. Машинист компрессорных установок, 4 разряд	Повышенный уровень шума обусловлен спецификой технологического процесса, рекомендуется соблюдать рациональный режим труда и отдыха. Соблюдать требования СП 2.2.2.1327-03 «Гигиенические требования к организации технологических процессов, производственному оборудованию и рабочему инструменту», утв. Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации 23 мая 2003 года. Учитывая вредные условия труда, сохранить за работником право на гарантии и компенсации	Снижение повышенного уровня шума	01.04.2016	Гл. Бухгалтер Кострюкова Е.В. Нач. Отдела по работе с персоналом Куприянова С.В. Начальник Уст.по ПБ. Гавкус Д.Н.	
	Повышенный уровень тяжести обусловлен спецификой технологического процесса, рекомендуется соблюдать ра-	Снижение повышенного уровня тяжести трудового процесса	постоянно	Начальник Уст. по ПБ. Гавкус Д.Н.	

	рациональный режим труда и отдыха				
	Обеспечить выдачу сертифицированных или декларированных СИЗ, смывающих и (или) обезвреживающих средств в соответствии с Типовыми нормами бесплатной выдачи. Заполнить в установленном порядке личную карточку учета выдачи СИЗ, смывающих и (или) обезвреживающих средств	Обеспечение СИЗ	01.04.2016	Зав.матер.складом Гурьева Т.Н. Вед. инженер по комплектац. Деми-дов Начальник Уст. по ПБ. Гавкус Д.Н.	
210. Слесарь по ремонту технологических установок, 4 разряд	Повышенный уровень шума обусловлен спецификой технологического процесса, рекомендуется соблюдать рациональный режим труда и отдыха. Соблюдать требования СП 2.2.2.1327-03 «Гигиенические требования к организации технологических процессов, производственному оборудованию и рабочему инструменту», утв. Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации 23 мая 2003 года. Учитывая вредные условия труда, сохранить за работником право на гарантии и компенсации	Снижение повышенного уровня шума	01.04.2016	Гл. Бухгалтер Кострюкова Е.В. Нач. Отдела по работе с персоналом Куприянова С.В. Начальник Уст.по ПБ. Гавкус Д.Н.	
	Повышенный уровень тяжести обусловлен спецификой технологического процесса, рекомендуется соблюдать рациональный режим труда и отдыха	Снижение повышенного уровня тяжести трудового процесса	постоянно	Начальник Уст. по ПБ. Гавкус Д.Н.	
	Обеспечить выдачу сертифицированных или декларированных СИЗ, смывающих и (или) обезвреживающих средств в соответствии с Типовыми нормами бесплатной выдачи. Заполнить в установленном порядке личную карточку учета выдачи СИЗ, смывающих и (или) обезвреживающих средств	Обеспечение СИЗ	01.04.2016	Зав.матер.складом Гурьева Т.Н. Вед. инженер по комплектац. Деми-дов Начальник Уст. по ПБ. Гавкус Д.Н.	
211. Оператор технологических установок, 4 разряд	Повышенный уровень тяжести обусловлен спецификой технологического процесса, рекомендуется соблюдать рациональный режим труда и отдыха. Учитывая вредные условия труда, сохранить за работником право на гарантии и компенсации	Снижение повышенного уровня тяжести трудового процесса	01.04.2016	Гл. Бухгалтер Кострюкова Е.В. Нач. Отдела по работе с персоналом Куприянова С.В. Начальник Уст.по ПБ. Гавкус Д.Н.	
	Обеспечить выдачу сертифицированных или декларированных СИЗ, смывающих и (или) обезвреживающих средств в	Обеспечение СИЗ	01.04.2016	Зав.матер.складом Гурьева Т.Н. Вед. инженер по комплектац. Деми-дов	

	соответствии с Типовыми нормами бесплатной выдачи. Заполнить в установленном порядке личную карточку учета выдачи СИЗ, смывающих и (или) обезвреживающих средств			Начальник Уст. по ПБ. Гавкус Д.Н.	
<i>Товарно-сырьевой цех</i>					
<i>Товарно-сырьевой цех</i>					
212. Начальник	Обеспечить выдачу сертифицированных или декларированных СИЗ, смывающих и (или) обезвреживающих средств в соответствии с Типовыми нормами бесплатной выдачи. Заполнить в установленном порядке личную карточку учета выдачи СИЗ, смывающих и (или) обезвреживающих средств	Обеспечение СИЗ	01.04.2016	Зав.матер.складом Гурьева Т.Н. Вед. инженер по комплектац. Демидов Начальник ТСЦ. Владимиров Ю.А.	
	Проведение лабораторно-инструментальных измерений коэффициента пульсации на соответствие требованиям СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 "Гигиенические требования к естественному, искусственному и совмещенному освещению жилых и общественных зданий"				
213. Заместитель начальника	Проведение лабораторно-инструментальных измерений коэффициента пульсации на соответствие требованиям СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 "Гигиенические требования к естественному, искусственному и совмещенному освещению жилых и общественных зданий"				
	Обеспечить выдачу сертифицированных или декларированных СИЗ, смывающих и (или) обезвреживающих средств в соответствии с Типовыми нормами бесплатной выдачи. Заполнить в установленном порядке личную карточку учета выдачи СИЗ, смывающих и (или) обезвреживающих средств	Обеспечение СИЗ	01.04.2016	Зав.матер.складом Гурьева Т.Н. Вед. инженер по комплектац. Демидов Начальник ТСЦ. Владимиров Ю.А.	
214. Механик	Обеспечить выдачу сертифицированных или декларированных СИЗ, смывающих и (или) обезвреживающих средств в соответствии с Типовыми нормами бесплатной выдачи. Заполнить в установленном	Обеспечение СИЗ	01.04.2016	Зав.матер.складом Гурьева Т.Н. Вед. инженер по комплектац. Демидов Начальник ТСЦ. Владимиров Ю.А.	

	ленном порядке личную карточку учета выдачи СИЗ, смывающих и (или) обезвреживающих средств				
215. Начальник смены	Обеспечить выдачу сертифицированных или декларированных СИЗ, смывающих и (или) обезвреживающих средств в соответствии с Типовыми нормами бесплатной выдачи. Заполнить в установленном порядке личную карточку учета выдачи СИЗ, смывающих и (или) обезвреживающих средств	Обеспечение СИЗ	01.04.2016	Зав.матер.складом Гурьева Т.Н. Вед. инженер по комплектац. Демидов Начальник ТСЦ. Владимиров Ю.А.	
216. Начальник смены	Обеспечить выдачу сертифицированных или декларированных СИЗ, смывающих и (или) обезвреживающих средств в соответствии с Типовыми нормами бесплатной выдачи. Заполнить в установленном порядке личную карточку учета выдачи СИЗ, смывающих и (или) обезвреживающих средств	Обеспечение СИЗ	01.04.2016	Зав.матер.складом Гурьева Т.Н. Вед. инженер по комплектац. Демидов Начальник ТСЦ. Владимиров Ю.А.	
217. Начальник смены	Обеспечить выдачу сертифицированных или декларированных СИЗ, смывающих и (или) обезвреживающих средств в соответствии с Типовыми нормами бесплатной выдачи. Заполнить в установленном порядке личную карточку учета выдачи СИЗ, смывающих и (или) обезвреживающих средств	Обеспечение СИЗ	01.04.2016	Зав.матер.складом Гурьева Т.Н. Вед. инженер по комплектац. Демидов Начальник ТСЦ. Владимиров Ю.А.	
218. Начальник смены	Обеспечить выдачу сертифицированных или декларированных СИЗ, смывающих и (или) обезвреживающих средств в соответствии с Типовыми нормами бесплатной выдачи. Заполнить в установленном порядке личную карточку учета выдачи СИЗ, смывающих и (или) обезвреживающих средств	Обеспечение СИЗ	01.04.2016	Зав.матер.складом Гурьева Т.Н. Вед. инженер по комплектац. Демидов Начальник ТСЦ. Владимиров Ю.А.	
219. Кладовщик	Обеспечить выдачу сертифицированных СИЗ в соответствии с Типовыми нормами бесплатной выдачи. Заполнить в установленном порядке личную карточку учета выдачи СИЗ.	Обеспечение СИЗ	01.04.2016	Зав.матер.складом Гурьева Т.Н. Вед. инженер по комплектац. Демидов Начальник ТСЦ. Владимиров Ю.А.	
Участок отгрузки нефтепродуктов автомобильным транспортом					

220. Начальник	Обеспечить выдачу сертифицированных или декларированных СИЗ, смывающих и (или) обезвреживающих средств в соответствии с Типовыми нормами бесплатной выдачи. Заполнить в установленном порядке личную карточку учета выдачи СИЗ, смывающих и (или) обезвреживающих средств	Обеспечение СИЗ			
221. Механик	Обеспечить выдачу сертифицированных или декларированных СИЗ, смывающих и (или) обезвреживающих средств в соответствии с Типовыми нормами бесплатной выдачи. Заполнить в установленном порядке личную карточку учета выдачи СИЗ, смывающих и (или) обезвреживающих средств	Обеспечение СИЗ			
222. Диспетчер	Обеспечить выдачу сертифицированных или декларированных СИЗ, смывающих и (или) обезвреживающих средств в соответствии с Типовыми нормами бесплатной выдачи. Заполнить в установленном порядке личную карточку учета выдачи СИЗ, смывающих и (или) обезвреживающих средств	Обеспечение СИЗ			
	Проведение лабораторно-инструментальных измерений коэффициента пульсации на соответствие требованиям СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 "Гигиенические требования к естественному, искусственному и совмещенному освещению жилых и общественных зданий"				
223. Старший весовщик	Обеспечить выдачу сертифицированных или декларированных СИЗ, смывающих и (или) обезвреживающих средств в соответствии с Типовыми нормами бесплатной выдачи. Заполнить в установленном порядке личную карточку учета выдачи СИЗ, смывающих и (или) обезвреживающих средств	Обеспечение СИЗ			
224. Оператор товарный, 6 разряд	Повышенный уровень тяжести обусловлен спецификой технологического процесса, для снижения повышенного уровня тяжести рекомендуется соблюдать рациональный режим труда и от-	Снижение тяжести трудового процесса			

	дыха, сохранить за работником право на гарантии и компенсации.				
	Обеспечить выдачу сертифицированных или декларированных СИЗ, смывающих и (или) обезвреживающих средств в соответствии с Типовыми нормами бесплатной выдачи. Заполнить в установленном порядке личную карточку учета выдачи СИЗ, смывающих и (или) обезвреживающих средств	Обеспечение СИЗ			
	Повышенный уровень химических веществ в воздухе рабочей зоны обусловлен спецификой технологического процесса, рекомендуется соблюдать рациональный режим труда и отдыха.	Снижение воздействия повышенного уровня химических веществ в воздухе рабочей зоны			
	Проведение лабораторно-инструментальных измерений коэффициента пульсации на соответствие требованиям СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 "Гигиенические требования к естественному, искусственному и совмещенному освещению жилых и общественных зданий"				
225А(226А; 227А; 228А; 229А). Оператор товарный, 4 разряд	Повышенный уровень тяжести обусловлен спецификой технологического процесса, для снижения повышенного уровня тяжести рекомендуется соблюдать рациональный режим труда и отдыха, сохранить за работником право на гарантии и компенсации.	Снижение тяжести трудового процесса			
	Обеспечить выдачу сертифицированных или декларированных СИЗ, смывающих и (или) обезвреживающих средств в соответствии с Типовыми нормами бесплатной выдачи. Заполнить в установленном порядке личную карточку учета выдачи СИЗ, смывающих и (или) обезвреживающих средств	Обеспечение СИЗ			
	Повышенный уровень химических веществ в воздухе рабочей зоны обусловлен спецификой технологического процесса, рекомендуется соблюдать рациональный режим труда и отдыха.	Снижение воздействия повышенного уровня химических веществ в воздухе рабочей зоны			
230. Весовщик	Обеспечить выдачу сертифицированных	Обеспечение СИЗ			

	или декларированных СИЗ, смывающих и (или) обезвреживающих средств в соответствии с Типовыми нормами бесплатной выдачи. Заполнить в установленном порядке личную карточку учета выдачи СИЗ, смывающих и (или) обезвреживающих средств				
	Проведение лабораторно-инструментальных измерений коэффициента пульсации на соответствие требованиям СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 "Гигиенические требования к естественному, искусственному и совмещенному освещению жилых и общественных зданий"				
Участок резервуарных товарных парков					
231. Начальник	Обеспечить выдачу сертифицированных или декларированных СИЗ, смывающих и (или) обезвреживающих средств в соответствии с Типовыми нормами бесплатной выдачи. Заполнить в установленном порядке личную карточку учета выдачи СИЗ, смывающих и (или) обезвреживающих средств	Обеспечение СИЗ			
	Проведение лабораторно-инструментальных измерений коэффициента пульсации на соответствие требованиям СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 "Гигиенические требования к естественному, искусственному и совмещенному освещению жилых и общественных зданий"				
232. Механик	Обеспечить выдачу сертифицированных или декларированных СИЗ, смывающих и (или) обезвреживающих средств в соответствии с Типовыми нормами бесплатной выдачи. Заполнить в установленном порядке личную карточку учета выдачи СИЗ, смывающих и (или) обезвреживающих средств	Обеспечение СИЗ			
233. Машинист технологических насосов, 4 разряд	Повышенный уровень шума обусловлен спецификой технологического процесса, рекомендуется соблюдать рациональный режим труда и отдыха. Соблю-	Снижение повышенного уровня шума			

	дать требования СП 2.2.2.1327-03 «Гигиенические требования к организации технологических процессов, производственному оборудованию и рабочему инструменту», утв. Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации 23 мая 2003 года. Учитывая вредные условия труда, предоставить работнику право на гарантии и компенсации				
	Повышенный уровень тяжести обусловлен спецификой технологического процесса, для снижения повышенного уровня тяжести рекомендуется соблюдать рациональный режим труда и отдыха, сохранить за работником право на гарантии и компенсации.	Снижение тяжести трудового процесса			
	Обеспечить выдачу сертифицированных или декларированных СИЗ, смывающих и (или) обезвреживающих средств в соответствии с Типовыми нормами бесплатной выдачи. Заполнить в установленном порядке личную карточку учета выдачи СИЗ, смывающих и (или) обезвреживающих средств	Обеспечение СИЗ			
234. Машинист технологических насосов, 4 разряд	Повышенный уровень шума обусловлен спецификой технологического процесса, рекомендуется соблюдать рациональный режим труда и отдыха. Соблюдать требования СП 2.2.2.1327-03 «Гигиенические требования к организации технологических процессов, производственному оборудованию и рабочему инструменту», утв. Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации 23 мая 2003 года. Учитывая вредные условия труда, предоставить работнику право на гарантии и компенсации	Снижение повышенного уровня шума			
	Повышенный уровень тяжести обусловлен спецификой технологического процесса, для снижения повышенного уровня тяжести рекомендуется соблюдать рациональный режим труда и отдыха, сохранить за работником право на	Снижение тяжести трудового процесса			

	гарантии и компенсации.				
	Обеспечить выдачу сертифицированных или декларированных СИЗ, смывающих и (или) обезвреживающих средств в соответствии с Типовыми нормами бесплатной выдачи. Заполнить в установленном порядке личную карточку учета выдачи СИЗ, смывающих и (или) обезвреживающих средств	Обеспечение СИЗ			
235. Оператор товарный, 5 разряд	Повышенный уровень тяжести обусловлен спецификой технологического процесса, для снижения повышенного уровня тяжести рекомендуется соблюдать рациональный режим труда и отдыха, сохранить за работником право на гарантии и компенсации.	Снижение тяжести трудового процесса			
	Обеспечить выдачу сертифицированных или декларированных СИЗ, смывающих и (или) обезвреживающих средств в соответствии с Типовыми нормами бесплатной выдачи. Заполнить в установленном порядке личную карточку учета выдачи СИЗ, смывающих и (или) обезвреживающих средств	Обеспечение СИЗ			
	Повышенный уровень химических веществ в воздухе рабочей зоны обусловлен спецификой технологического процесса, рекомендуется соблюдать рациональный режим труда и отдыха.	Снижение воздействия повышенного уровня химических веществ в воздухе рабочей зоны			
236. Оператор товарный, 5 разряд	Повышенный уровень тяжести обусловлен спецификой технологического процесса, для снижения повышенного уровня тяжести рекомендуется соблюдать рациональный режим труда и отдыха, сохранить за работником право на гарантии и компенсации.	Снижение тяжести трудового процесса			
	Обеспечить выдачу сертифицированных или декларированных СИЗ, смывающих и (или) обезвреживающих средств в соответствии с Типовыми нормами бесплатной выдачи. Заполнить в установленном порядке личную карточку учета выдачи СИЗ, смывающих и (или) обезвреживающих средств	Обеспечение СИЗ			

	Повышенный уровень химических веществ в воздухе рабочей зоны обусловлен спецификой технологического процесса, рекомендуется соблюдать рациональный режим труда и отдыха.	Снижение воздействия повышенного уровня химических веществ в воздухе рабочей зоны			
Участок слива и налива нефтепродуктов (участок эстакад)					
237. Начальник	Обеспечить выдачу сертифицированных или декларированных СИЗ, смывающих и (или) обезвреживающих средств в соответствии с Типовыми нормами бесплатной выдачи. Заполнить в установленном порядке личную карточку учета выдачи СИЗ, смывающих и (или) обезвреживающих средств	Обеспечение СИЗ			
	Проведение лабораторно-инструментальных измерений коэффициента пульсации на соответствие требованиям СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 "Гигиенические требования к естественному, искусственному и совмещенному освещению жилых и общественных зданий"				
238. Механик	Обеспечить выдачу сертифицированных или декларированных СИЗ, смывающих и (или) обезвреживающих средств в соответствии с Типовыми нормами бесплатной выдачи. Заполнить в установленном порядке личную карточку учета выдачи СИЗ, смывающих и (или) обезвреживающих средств	Обеспечение СИЗ			
239. Оператор товарный, 5 разряд	Повышенный уровень химических веществ в воздухе рабочей зоны обусловлен спецификой технологического процесса, рекомендуется соблюдать рациональный режим труда и отдыха.	Снижение воздействия повышенного уровня химических веществ в воздухе рабочей зоны			
	Обеспечить выдачу сертифицированных или декларированных СИЗ, смывающих и (или) обезвреживающих средств в соответствии с Типовыми нормами бесплатной выдачи. Заполнить в установленном порядке личную карточку учета выдачи СИЗ, смывающих и (или) обезвреживающих средств	Обеспечение СИЗ			

	Повышенный уровень тяжести обусловлен спецификой технологического процесса, для снижения повышенного уровня тяжести рекомендуется соблюдать рациональный режим труда и отдыха, сохранить за работником право на гарантии и компенсации.	Снижение тяжести трудового процесса			
240А(241А; 242А; 243А; 244А). Оператор товарный, 4 разряд	Повышенный уровень химических веществ в воздухе рабочей зоны обусловлен спецификой технологического процесса, рекомендуется соблюдать рациональный режим труда и отдыха.	Снижение воздействия повышенного уровня химических веществ в воздухе рабочей зоны			
	Обеспечить выдачу сертифицированных или декларированных СИЗ, смывающих и (или) обезвреживающих средств в соответствии с Типовыми нормами бесплатной выдачи. Заполнить в установленном порядке личную карточку учета выдачи СИЗ, смывающих и (или) обезвреживающих средств	Обеспечение СИЗ			
	Повышенный уровень тяжести обусловлен спецификой технологического процесса, для снижения повышенного уровня тяжести рекомендуется соблюдать рациональный режим труда и отдыха, сохранить за работником право на гарантии и компенсации.	Снижение тяжести трудового процесса			
245А(246А; 247А; 248А; 249А). Сливщик-разливщик, 3 разряд	Повышенный уровень химических веществ в воздухе рабочей зоны обусловлен спецификой технологического процесса, рекомендуется соблюдать рациональный режим труда и отдыха.	Снижение воздействия повышенного уровня химических веществ в воздухе рабочей зоны			
	Обеспечить выдачу сертифицированных или декларированных СИЗ, смывающих и (или) обезвреживающих средств в соответствии с Типовыми нормами бесплатной выдачи. Заполнить в установленном порядке личную карточку учета выдачи СИЗ, смывающих и (или) обезвреживающих средств	Обеспечение СИЗ			
	Повышенный уровень тяжести обусловлен спецификой технологического процесса, для снижения повышенного уровня тяжести рекомендуется соблюдать рациональный режим труда и от-	Снижение тяжести трудового процесса			

	дыха, сохранить за работником право на гарантии и компенсации.				
250А(251А). Машинист технологических насосов, 4 разряд	Повышенный уровень химических веществ в воздухе рабочей зоны обусловлен спецификой технологического процесса, рекомендуется соблюдать рациональный режим труда и отдыха.	Снижение воздействия повышенного уровня химических веществ в воздухе рабочей зоны			
	Обеспечить выдачу сертифицированных или декларированных СИЗ, смывающих и (или) обезвреживающих средств в соответствии с Типовыми нормами бесплатной выдачи. Заполнить в установленном порядке личную карточку учета выдачи СИЗ, смывающих и (или) обезвреживающих средств	Обеспечение СИЗ			
	Повышенный уровень тяжести обусловлен спецификой технологического процесса, для снижения повышенного уровня тяжести рекомендуется соблюдать рациональный режим труда и отдыха, сохранить за работником право на гарантии и компенсации.	Снижение тяжести трудового процесса			
	Повышенный уровень шума обусловлен спецификой технологического процесса, рекомендуется соблюдать рациональный режим труда и отдыха. Соблюдать требования СП 2.2.2.1327-03 «Гигиенические требования к организации технологических процессов, производственному оборудованию и рабочему инструменту», утв. Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации 23 мая 2003 года.	Снижение повышенного уровня шума			
Участок отгрузки дизельного топлива					
252. Начальник	Обеспечить выдачу сертифицированных или декларированных СИЗ, смывающих и (или) обезвреживающих средств в соответствии с Типовыми нормами бесплатной выдачи. Заполнить в установленном порядке личную карточку учета выдачи СИЗ, смывающих и (или) обезвреживающих средств	Обеспечение СИЗ			
253. Механик	Обеспечить выдачу сертифицированных	Обеспечение СИЗ			

	или декларированных СИЗ, смывающих и (или) обезвреживающих средств в соответствии с Типовыми нормами бесплатной выдачи. Заполнить в установленном порядке личную карточку учета выдачи СИЗ, смывающих и (или) обезвреживающих средств				
254. Оператор товарный, 5 разряд	Повышенный уровень тяжести обусловлен спецификой технологического процесса, для снижения повышенного уровня тяжести рекомендуется соблюдать рациональный режим труда и отдыха, сохранить за работником право на гарантии и компенсации.	Снижение тяжести трудового процесса			
	Обеспечить выдачу сертифицированных или декларированных СИЗ, смывающих и (или) обезвреживающих средств в соответствии с Типовыми нормами бесплатной выдачи. Заполнить в установленном порядке личную карточку учета выдачи СИЗ, смывающих и (или) обезвреживающих средств	Обеспечение СИЗ			
	Повышенный уровень химических веществ в воздухе рабочей зоны обусловлен спецификой технологического процесса, рекомендуется соблюдать рациональный режим труда и отдыха.	Снижение воздействия повышенного уровня химических веществ в воздухе рабочей зоны			
255А(256А). Оператор товарный, 4 разряд	Повышенный уровень тяжести обусловлен спецификой технологического процесса, для снижения повышенного уровня тяжести рекомендуется соблюдать рациональный режим труда и отдыха, сохранить за работником право на гарантии и компенсации.	Снижение тяжести трудового процесса			
	Обеспечить выдачу сертифицированных или декларированных СИЗ, смывающих и (или) обезвреживающих средств в соответствии с Типовыми нормами бесплатной выдачи. Заполнить в установленном порядке личную карточку учета выдачи СИЗ, смывающих и (или) обезвреживающих средств	Обеспечение СИЗ			
	Повышенный уровень химических веществ в воздухе рабочей зоны обусловлен спецификой технологического про-	Снижение воздействия повышенного уровня химических веществ в воздухе рабочей			

	цесса, рекомендуется соблюдать рациональный режим труда и отдыха.	зоны			
257. Весовщик	Обеспечить выдачу сертифицированных или декларированных СИЗ, смывающих и (или) обезвреживающих средств в соответствии с Типовыми нормами бесплатной выдачи. Заполнить в установленном порядке личную карточку учета выдачи СИЗ, смывающих и (или) обезвреживающих средств	Обеспечение СИЗ			
<i>Приемо-сдаточный пункт нефти</i>					
258. Начальник	Обеспечить выдачу сертифицированных или декларированных СИЗ, смывающих и (или) обезвреживающих средств в соответствии с Типовыми нормами бесплатной выдачи. Заполнить в установленном порядке личную карточку учета выдачи СИЗ, смывающих и (или) обезвреживающих средств	Обеспечение СИЗ			
259. Механик	Обеспечить выдачу сертифицированных или декларированных СИЗ, смывающих и (или) обезвреживающих средств в соответствии с Типовыми нормами бесплатной выдачи. Заполнить в установленном порядке личную карточку учета выдачи СИЗ, смывающих и (или) обезвреживающих средств	Обеспечение СИЗ			
260. Оператор товарный, 4 разряд	Повышенный уровень тяжести обусловлен спецификой технологического процесса, для снижения повышенного уровня тяжести рекомендуется соблюдать рациональный режим труда и отдыха, сохранить за работником право на гарантии и компенсации.	Снижение тяжести трудового процесса			
	Обеспечить выдачу сертифицированных или декларированных СИЗ, смывающих и (или) обезвреживающих средств в соответствии с Типовыми нормами бесплатной выдачи. Заполнить в установленном порядке личную карточку учета выдачи СИЗ, смывающих и (или) обезвреживающих средств	Обеспечение СИЗ			
	Повышенный уровень шума обусловлен	Снижение повышенного			

	спецификой технологического процесса, рекомендуется соблюдать рациональный режим труда и отдыха. Соблюдать требования СП 2.2.2.1327-03 «Гигиенические требования к организации технологических процессов, производственному оборудованию и рабочему инструменту», утв. Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации 23 мая 2003 года.	уровня шума			
261. Слесарь-ремонтник, 5 разряд	Повышенный уровень тяжести обусловлен спецификой технологического процесса, для снижения повышенного уровня тяжести рекомендуется соблюдать рациональный режим труда и отдыха, сохранить за работником право на гарантии и компенсации.	Снижение тяжести трудового процесса			
	Обеспечить выдачу сертифицированных или декларированных СИЗ, смывающих и (или) обезвреживающих средств в соответствии с Типовыми нормами бесплатной выдачи. Заполнить в установленном порядке личную карточку учета выдачи СИЗ, смывающих и (или) обезвреживающих средств	Обеспечение СИЗ			
	Повышенный уровень шума обусловлен спецификой технологического процесса, рекомендуется соблюдать рациональный режим труда и отдыха. Соблюдать требования СП 2.2.2.1327-03 «Гигиенические требования к организации технологических процессов, производственному оборудованию и рабочему инструменту», утв. Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации 23 мая 2003 года.	Снижение повышенного уровня шума			
262. Слесарь-ремонтник, 5 разряд	Повышенный уровень тяжести обусловлен спецификой технологического процесса, для снижения повышенного уровня тяжести рекомендуется соблюдать рациональный режим труда и отдыха, сохранить за работником право на гарантии и компенсации.	Снижение тяжести трудового процесса			
	Обеспечить выдачу сертифицированных или декларированных СИЗ, смывающих	Обеспечение СИЗ			

	и (или) обезвреживающих средств в соответствии с Типовыми нормами бесплатной выдачи. Заполнить в установленном порядке личную карточку учета выдачи СИЗ, смывающих и (или) обезвреживающих средств				
	Повышенный уровень шума обусловлен спецификой технологического процесса, рекомендуется соблюдать рациональный режим труда и отдыха. Соблюдать требования СП 2.2.2.1327-03 «Гигиенические требования к организации технологических процессов, производственному оборудованию и рабочему инструменту», утв. Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации 23 мая 2003 года.	Снижение повышенного уровня шума			
263. Оператор технологических установок, 5 разряд	Обеспечить выдачу сертифицированных или декларированных СИЗ, смывающих и (или) обезвреживающих средств в соответствии с Типовыми нормами бесплатной выдачи. Заполнить в установленном порядке личную карточку учета выдачи СИЗ, смывающих и (или) обезвреживающих средств	Обеспечение СИЗ			
	Повышенный уровень тяжести обусловлен спецификой технологического процесса, для снижения повышенного уровня тяжести рекомендуется соблюдать рациональный режим труда и отдыха, сохранить за работником право на гарантии и компенсации.	Снижение тяжести трудового процесса			
	Повышенный уровень шума обусловлен спецификой технологического процесса, рекомендуется соблюдать рациональный режим труда и отдыха. Соблюдать требования СП 2.2.2.1327-03 «Гигиенические требования к организации технологических процессов, производственному оборудованию и рабочему инструменту», утв. Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации 23 мая 2003 года.	Снижение повышенного уровня шума			
Участок хранения и отгрузки битума					

264. Начальник	Обеспечить выдачу сертифицированных или декларированных СИЗ, смывающих и (или) обезвреживающих средств в соответствии с Типовыми нормами бесплатной выдачи. Заполнить в установленном порядке личную карточку учета выдачи СИЗ, смывающих и (или) обезвреживающих средств	Обеспечение СИЗ			
265. Механик	Обеспечить выдачу сертифицированных или декларированных СИЗ, смывающих и (или) обезвреживающих средств в соответствии с Типовыми нормами бесплатной выдачи. Заполнить в установленном порядке личную карточку учета выдачи СИЗ, смывающих и (или) обезвреживающих средств	Обеспечение СИЗ			
266. Старший оператор товарный, 6 разряд	Повышенный уровень тяжести обусловлен спецификой технологического процесса, для снижения повышенного уровня тяжести рекомендуется соблюдать рациональный режим труда и отдыха, сохранить за работником право на гарантии и компенсации.	Снижение тяжести трудового процесса			
	Обеспечить выдачу сертифицированных или декларированных СИЗ, смывающих и (или) обезвреживающих средств в соответствии с Типовыми нормами бесплатной выдачи. Заполнить в установленном порядке личную карточку учета выдачи СИЗ, смывающих и (или) обезвреживающих средств	Обеспечение СИЗ			
	Повышенный уровень химических веществ в воздухе рабочей зоны обусловлен спецификой технологического процесса, рекомендуется соблюдать рациональный режим труда и отдыха.	Снижение воздействия повышенного уровня химических веществ в воздухе рабочей зоны			
267А(268А; 269А). Оператор товарный, 5 разряд	Повышенный уровень тяжести обусловлен спецификой технологического процесса, для снижения повышенного уровня тяжести рекомендуется соблюдать рациональный режим труда и отдыха, сохранить за работником право на гарантии и компенсации.	Снижение тяжести трудового процесса			
	Обеспечить выдачу сертифицированных или декларированных СИЗ, смывающих	Обеспечение СИЗ			

	и (или) обезвреживающих средств в соответствии с Типовыми нормами бесплатной выдачи. Заполнить в установленном порядке личную карточку учета выдачи СИЗ, смывающих и (или) обезвреживающих средств				
	Повышенный уровень химических веществ в воздухе рабочей зоны обусловлен спецификой технологического процесса, рекомендуется соблюдать рациональный режим труда и отдыха.	Снижение воздействия повышенного уровня химических веществ в воздухе рабочей зоны			
270. Машинист технологических насосов, 4 разряд	Повышенный уровень химических веществ в воздухе рабочей зоны обусловлен спецификой технологического процесса, рекомендуется соблюдать рациональный режим труда и отдыха.	Снижение воздействия повышенного уровня химических веществ в воздухе рабочей зоны			
	Обеспечить выдачу сертифицированных или декларированных СИЗ, смывающих и (или) обезвреживающих средств в соответствии с Типовыми нормами бесплатной выдачи. Заполнить в установленном порядке личную карточку учета выдачи СИЗ, смывающих и (или) обезвреживающих средств	Обеспечение СИЗ			
	Повышенный уровень тяжести обусловлен спецификой технологического процесса, для снижения повышенного уровня тяжести рекомендуется соблюдать рациональный режим труда и отдыха, сохранить за работником право на гарантии и компенсации.	Снижение тяжести трудового процесса			
	Повышенный уровень шума обусловлен спецификой технологического процесса, рекомендуется соблюдать рациональный режим труда и отдыха. Соблюдать требования СП 2.2.2.1327-03 «Гигиенические требования к организации технологических процессов, производственному оборудованию и рабочему инструменту», утв. Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации 23 мая 2003 года.	Снижение повышенного уровня шума			
Теплотехнический цех					
271. Начальник	Обеспечить выдачу сертифицированных	Обеспечение СИЗ			

	или декларированных СИЗ, смывающих и (или) обезвреживающих средств в соответствии с Типовыми нормами бесплатной выдачи. Заполнить в установленном порядке личную карточку учета выдачи СИЗ, смывающих и (или) обезвреживающих средств				
	Проведение лабораторно-инструментальных измерений коэффициента пульсации на соответствие требованиям СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 "Гигиенические требования к естественному, искусственному и совмещенному освещению жилых и общественных зданий"				
272. Заместитель начальника	Обеспечить выдачу сертифицированных или декларированных СИЗ, смывающих и (или) обезвреживающих средств в соответствии с Типовыми нормами бесплатной выдачи. Заполнить в установленном порядке личную карточку учета выдачи СИЗ, смывающих и (или) обезвреживающих средств	Обеспечение СИЗ			
	Проведение лабораторно-инструментальных измерений коэффициента пульсации на соответствие требованиям СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 "Гигиенические требования к естественному, искусственному и совмещенному освещению жилых и общественных зданий"				
273. Инженер-теплотехник	Обеспечить выдачу сертифицированных или декларированных СИЗ, смывающих и (или) обезвреживающих средств в соответствии с Типовыми нормами бесплатной выдачи. Заполнить в установленном порядке личную карточку учета выдачи СИЗ, смывающих и (или) обезвреживающих средств	Обеспечение СИЗ			
	Проведение лабораторно-инструментальных измерений коэффициента пульсации на соответствие требованиям СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 "Гигиенические требования к естественному, искусственному и совме-				

	щенному освещению жилых и общественных зданий"				
274. Механик	Обеспечить выдачу сертифицированных или декларированных СИЗ, смывающих и (или) обезвреживающих средств в соответствии с Типовыми нормами бесплатной выдачи. Заполнить в установленном порядке личную карточку учета выдачи СИЗ, смывающих и (или) обезвреживающих средств	Обеспечение СИЗ			
275. Оператор котельной, 5 разряд	Повышенный уровень шума обусловлен спецификой технологического процесса, рекомендуется соблюдать рациональный режим труда и отдыха. Соблюдать требования СП 2.2.2.1327-03 «Гигиенические требования к организации технологических процессов, производственному оборудованию и рабочему инструменту», утв. Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации 23 мая 2003 года. Учитывая вредные условия труда, предоставить работнику право на гарантии и компенсации	Снижение повышенного уровня шума			
	Обеспечить выдачу сертифицированных или декларированных СИЗ, смывающих и (или) обезвреживающих средств в соответствии с Типовыми нормами бесплатной выдачи. Заполнить в установленном порядке личную карточку учета выдачи СИЗ, смывающих и (или) обезвреживающих средств	Обеспечение СИЗ			
	Проведение лабораторно-инструментальных измерений коэффициента пульсации на соответствие требованиям СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 "Гигиенические требования к естественному, искусственному и совмещенному освещению жилых и общественных зданий"				
276. Оператор котельной, 4 разряд	Повышенный уровень шума обусловлен спецификой технологического процесса, рекомендуется соблюдать рациональный режим труда и отдыха. Соблюдать требования СП 2.2.2.1327-03 «Ги-	Снижение повышенного уровня шума			

	гигиенические требования к организации технологических процессов, производственному оборудованию и рабочему инструменту», утв. Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации 23 мая 2003 года. Учитывая вредные условия труда, предоставить работнику право на гарантии и компенсации				
	Обеспечить выдачу сертифицированных или декларированных СИЗ, смывающих и (или) обезвреживающих средств в соответствии с Типовыми нормами бесплатной выдачи. Заполнить в установленном порядке личную карточку учета выдачи СИЗ, смывающих и (или) обезвреживающих средств	Обеспечение СИЗ			
	Проведение лабораторно-инструментальных измерений коэффициента пульсации на соответствие требованиям СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 "Гигиенические требования к естественному, искусственному и совмещенному освещению жилых и общественных зданий"				
277. Аппаратчик химводоочистки, 4 разряд	Повышенный уровень тяжести обусловлен спецификой технологического процесса, для снижения повышенного уровня тяжести рекомендуется соблюдать рациональный режим труда и отдыха, сохранить за работником право на гарантии и компенсации.	Снижение тяжести трудового процесса			
	Повышенный уровень шума обусловлен спецификой технологического процесса, рекомендуется соблюдать рациональный режим труда и отдыха. Соблюдать требования СП 2.2.2.1327-03 «Гигиенические требования к организации технологических процессов, производственному оборудованию и рабочему инструменту», утв. Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации 23 мая 2003 года. Учитывая вредные условия труда, предоставить работнику право на гарантии и	Снижение повышенного уровня шума			

	компенсации				
	Обеспечить выдачу сертифицированных или декларированных СИЗ, смывающих и (или) обезвреживающих средств в соответствии с Типовыми нормами бесплатной выдачи. Заполнить в установленном порядке личную карточку учета выдачи СИЗ, смывающих и (или) обезвреживающих средств	Обеспечение СИЗ			
	Проведение лабораторно-инструментальных измерений коэффициента пульсации на соответствие требованиям СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 "Гигиенические требования к естественному, искусственному и совмещенному освещению жилых и общественных зданий"				
278. Слесарь-ремонтник, 5 разряд	Повышенный уровень шума обусловлен спецификой технологического процесса, рекомендуется соблюдать рациональный режим труда и отдыха. Соблюдать требования СП 2.2.2.1327-03 «Гигиенические требования к организации технологических процессов, производственному оборудованию и рабочему инструменту», утв. Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации 23 мая 2003 года. Учитывая вредные условия труда, предоставить работнику право на гарантии и компенсации	Снижение повышенного уровня шума			
	Обеспечить выдачу сертифицированных или декларированных СИЗ, смывающих и (или) обезвреживающих средств в соответствии с Типовыми нормами бесплатной выдачи. Заполнить в установленном порядке личную карточку учета выдачи СИЗ, смывающих и (или) обезвреживающих средств	Обеспечение СИЗ			
	Проведение лабораторно-инструментальных измерений коэффициента пульсации на соответствие требованиям СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 "Гигиенические требования к естественному, искусственному и совме-				

	щенному освещению жилых и общественных зданий"				
279. Машинист воздухоподделительных установок, 5 разряд	Повышенный уровень шума обусловлен спецификой технологического процесса, рекомендуется соблюдать рациональный режим труда и отдыха. Соблюдать требования СП 2.2.2.1327-03 «Гигиенические требования к организации технологических процессов, производственному оборудованию и рабочему инструменту», утв. Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации 23 мая 2003 года. Учитывая вредные условия труда, предоставить работнику право на гарантии и компенсации	Снижение повышенного уровня шума			
	Обеспечить выдачу сертифицированных или декларированных СИЗ, смывающихся и (или) обезвреживающих средств в соответствии с Типовыми нормами бесплатной выдачи. Заполнить в установленном порядке личную карточку учета выдачи СИЗ, смывающихся и (или) обезвреживающих средств	Обеспечение СИЗ			
Цех водоснабжения и канализации					
280. Начальник	Обеспечить выдачу сертифицированных или декларированных СИЗ, смывающихся и (или) обезвреживающих средств в соответствии с Типовыми нормами бесплатной выдачи. Заполнить в установленном порядке личную карточку учета выдачи СИЗ, смывающихся и (или) обезвреживающих средств	Обеспечение СИЗ			
281. Заместитель начальника	Обеспечить выдачу сертифицированных или декларированных СИЗ, смывающихся и (или) обезвреживающих средств в соответствии с Типовыми нормами бесплатной выдачи. Заполнить в установленном порядке личную карточку учета выдачи СИЗ, смывающихся и (или) обезвреживающих средств	Обеспечение СИЗ			
282. Механик	Повышенный уровень тяжести обусловлен спецификой технологического процесса, рекомендуется соблюдать рациональный режим труда и отдыха. Соблюдать требования СП 2.2.2.1327-03 «Гигиенические требования к организации технологических процессов, производственному оборудованию и рабочему инструменту», утв. Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации 23 мая 2003 года. Учитывая вредные условия труда, предоставить работнику право на гарантии и компенсации	Снижение повышенного уровня тяжести трудового процесса			

	нальный режим труда и отдыха.				
	Повышенный уровень шума обусловлен спецификой технологического процесса, рекомендуется соблюдать рациональный режим труда и отдыха. Соблюдать требования СП 2.2.2.1327-03 «Гигиенические требования к организации технологических процессов, производственному оборудованию и рабочему инструменту», утв. Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации 23 мая 2003 года. Учитывая вредные условия труда, предоставить работнику право на гарантии и компенсации	Снижение повышенного уровня шума			
	Обеспечить выдачу сертифицированных или декларированных СИЗ, смывающих и (или) обезвреживающих средств в соответствии с Типовыми нормами бесплатной выдачи. Заполнить в установленном порядке личную карточку учета выдачи СИЗ, смывающих и (или) обезвреживающих средств	Обеспечение СИЗ			
283. Начальник очистных сооружений	Повышенный уровень шума обусловлен спецификой технологического процесса, рекомендуется соблюдать рациональный режим труда и отдыха. Соблюдать требования СП 2.2.2.1327-03 «Гигиенические требования к организации технологических процессов, производственному оборудованию и рабочему инструменту», утв. Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации 23 мая 2003 года. Учитывая вредные условия труда, предоставить работнику право на гарантии и компенсации	Снижение повышенного уровня шума			
	Обеспечить выдачу сертифицированных или декларированных СИЗ, смывающих и (или) обезвреживающих средств в соответствии с Типовыми нормами бесплатной выдачи. Заполнить в установленном порядке личную карточку учета выдачи СИЗ, смывающих и (или) обезвреживающих средств	Обеспечение СИЗ			

284. Технолог (очистные сооружения)	Повышенный уровень шума обусловлен спецификой технологического процесса, рекомендуется соблюдать рациональный режим труда и отдыха. Соблюдать требования СП 2.2.2.1327-03 «Гигиенические требования к организации технологических процессов, производственному оборудованию и рабочему инструменту», утв. Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации 23 мая 2003 года. Учитывая вредные условия труда, предоставить работнику право на гарантии и компенсации	Снижение повышенного уровня шума			
	Обеспечить выдачу сертифицированных или декларированных СИЗ, смывающих и (или) обезвреживающих средств в соответствии с Типовыми нормами бесплатной выдачи. Заполнить в установленном порядке личную карточку учета выдачи СИЗ, смывающих и (или) обезвреживающих средств	Обеспечение СИЗ			
285. Оператор технологических установок, 3 разряд	Обеспечить выдачу сертифицированных или декларированных СИЗ, смывающих и (или) обезвреживающих средств в соответствии с Типовыми нормами бесплатной выдачи. Заполнить в установленном порядке личную карточку учета выдачи СИЗ, смывающих и (или) обезвреживающих средств	Обеспечение СИЗ			
286. Машинист насосных установок, 4 разряд (насосная пожаротушения)	Обеспечить выдачу сертифицированных или декларированных СИЗ, смывающих и (или) обезвреживающих средств в соответствии с Типовыми нормами бесплатной выдачи. Заполнить в установленном порядке личную карточку учета выдачи СИЗ, смывающих и (или) обезвреживающих средств	Обеспечение СИЗ			
	Повышенный уровень тяжести обусловлен спецификой технологического процесса, для снижения повышенного уровня тяжести рекомендуется соблюдать рациональный режим труда и отдыха, сохранить за работником право на гарантии и компенсации.	Снижение тяжести трудового процесса			

287А(288А). Слесарь-ремонтник, 5 разряд	Повышенный уровень шума обусловлен спецификой трудового процесса. Для снижения воздействия рекомендуется соблюдать правила и условия эксплуатации оборудования. Своевременно проводить плановый и профилактический ремонт. Учитывая вредные условия труда сохранить за работником право на гарантии и компенсации	Снижение повышенного уровня шума			
	Повышенный уровень тяжести обусловлен спецификой технологического процесса, рекомендуется соблюдать рациональный режим труда и отдыха	Снижение повышенного уровня тяжести трудового процесса			
	Повышенный уровень химических веществ в воздухе рабочей зоны обусловлен спецификой технологического процесса, рекомендуется усовершенствовать систему вентиляции. Учитывая вредные условия труда, сохранить за работником право на гарантии и компенсации	Снижение воздействия повышенного уровня химических веществ в воздухе рабочей зоны			
	Обеспечить выдачу сертифицированных или декларированных СИЗ, смывающих и (или) обезвреживающих средств в соответствии с Типовыми нормами бесплатной выдачи. Заполнить в установленном порядке личную карточку учета выдачи СИЗ, смывающих и (или) обезвреживающих средств	Обеспечение СИЗ			
	Модернизировать систему искусственного освещения. Увеличить количество светильников. Установить лампы другой мощности	Улучшение качества освещения. Увеличение искусственной освещенности.			
288А (287А). Слесарь-ремонтник, 5 разряд	Повышенный уровень шума обусловлен спецификой трудового процесса. Для снижения воздействия рекомендуется соблюдать правила и условия эксплуатации оборудования. Своевременно проводить плановый и профилактический ремонт. Учитывая вредные условия труда сохранить за работником право на гарантии и компенсации	Снижение повышенного уровня шума			
	Повышенный уровень тяжести обусловлен спецификой технологического процесса, рекомендуется соблюдать рациональный режим труда и отдыха	Снижение повышенного уровня тяжести трудового процесса			

	нальный режим труда и отдыха				
	Обеспечить выдачу сертифицированных или декларированных СИЗ, смывающих и (или) обезвреживающих средств в соответствии с Типовыми нормами бесплатной выдачи. Заполнить в установленном порядке личную карточку учета выдачи СИЗ, смывающих и (или) обезвреживающих средств	Обеспечение СИЗ			
	Модернизировать систему искусственного освещения. Увеличить количество светильников. Установить лампы другой мощности	Улучшение качества освещения. Увеличение искусственной освещенности.			
	Повышенный уровень химических веществ в воздухе рабочей зоны обусловлен спецификой технологического процесса, рекомендуется усовершенствовать систему вентиляции. Учитывая вредные условия труда, сохранить за работником право на гарантии и компенсации	Снижение воздействия повышенного уровня химических веществ в воздухе рабочей зоны			
289. Механик очистных сооружений	Повышенный уровень шума обусловлен спецификой технологического процесса, рекомендуется соблюдать рациональный режим труда и отдыха. Соблюдать требования СП 2.2.2.1327-03 «Гигиенические требования к организации технологических процессов, производственному оборудованию и рабочему инструменту», утв. Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации 23 мая 2003 года. Учитывая вредные условия труда, предоставить работнику право на гарантии и компенсации	Снижение повышенного уровня шума			
	Обеспечить выдачу сертифицированных или декларированных СИЗ, смывающих и (или) обезвреживающих средств в соответствии с Типовыми нормами бесплатной выдачи. Заполнить в установленном порядке личную карточку учета выдачи СИЗ, смывающих и (или) обезвреживающих средств	Обеспечение СИЗ			
290. Аппаратчик очистки сточных вод, 4 разряд	Повышенный уровень шума обусловлен спецификой технологического процес-	Снижение повышенного уровня шума			

	са, рекомендуется соблюдать рациональный режим труда и отдыха. Соблюдать требования СП 2.2.2.1327-03 «Гигиенические требования к организации технологических процессов, производственному оборудованию и рабочему инструменту», утв. Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации 23 мая 2003 года. Учитывая вредные условия труда, сохранить за работником право на гарантии и компенсации				
	Повышенный уровень химических веществ в воздухе рабочей зоны обусловлен спецификой технологического процесса, рекомендуется соблюдать рациональный режим труда и отдыха.	Снижение воздействия повышенного уровня химических веществ в воздухе рабочей зоны			
	Обеспечить выдачу сертифицированных или декларированных СИЗ, смывающих и (или) обезвреживающих средств в соответствии с Типовыми нормами бесплатной выдачи. Заполнить в установленном порядке личную карточку учета выдачи СИЗ, смывающих и (или) обезвреживающих средств	Обеспечение СИЗ			
291А(292А). Аппаратчик очистки сточных вод, 3 разряд	Повышенный уровень шума обусловлен спецификой технологического процесса, рекомендуется соблюдать рациональный режим труда и отдыха. Соблюдать требования СП 2.2.2.1327-03 «Гигиенические требования к организации технологических процессов, производственному оборудованию и рабочему инструменту», утв. Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации 23 мая 2003 года. Учитывая вредные условия труда, сохранить за работником право на гарантии и компенсации	Снижение повышенного уровня шума			
	Повышенный уровень химических веществ в воздухе рабочей зоны обусловлен спецификой технологического процесса, рекомендуется соблюдать рациональный режим труда и отдыха.	Снижение воздействия повышенного уровня химических веществ в воздухе рабочей зоны			
	Повышенный уровень тяжести обуслов-	Снижение повышенного			

	лен спецификой технологического процесса, рекомендуется соблюдать рациональный режим труда и отдыха	уровня тяжести трудового процесса			
	Обеспечить выдачу сертифицированных или декларированных СИЗ, смывающих и (или) обезвреживающих средств в соответствии с Типовыми нормами бесплатной выдачи. Заполнить в установленном порядке личную карточку учета выдачи СИЗ, смывающих и (или) обезвреживающих средств	Обеспечение СИЗ			
	Модернизировать систему искусственного освещения. Увеличить количество светильников. Установить лампы другой мощности	Улучшение качества освещения. Увеличение искусственной освещенности.			
293А(294А). Слесарь-сантехник, 4 разряд	Повышенный уровень тяжести обусловлен спецификой технологического процесса, рекомендуется соблюдать рациональный режим труда и отдыха	Снижение повышенного уровня тяжести трудового процесса			
	Обеспечить выдачу сертифицированных или декларированных СИЗ, смывающих и (или) обезвреживающих средств в соответствии с Типовыми нормами бесплатной выдачи. Заполнить в установленном порядке личную карточку учета выдачи СИЗ, смывающих и (или) обезвреживающих средств	Обеспечение СИЗ			
294А (293А). Слесарь-сантехник, 4 разряд	Повышенный уровень тяжести обусловлен спецификой технологического процесса, рекомендуется соблюдать рациональный режим труда и отдыха	Снижение повышенного уровня тяжести трудового процесса			
	Обеспечить выдачу сертифицированных или декларированных СИЗ, смывающих и (или) обезвреживающих средств в соответствии с Типовыми нормами бесплатной выдачи. Заполнить в установленном порядке личную карточку учета выдачи СИЗ, смывающих и (или) обезвреживающих средств	Обеспечение СИЗ			
295. Машинист насосных установок, 4 разряд (очистные сооружения)	Повышенный уровень тяжести обусловлен спецификой технологического процесса, рекомендуется соблюдать рациональный режим труда и отдыха	Снижение повышенного уровня тяжести трудового процесса			
	Повышенный уровень шума обусловлен	Снижение повышенного			

	спецификой трудового процесса. Для снижения воздействия рекомендуется соблюдать правила и условия эксплуатации транспортного средства. Своевременно проводить плановый и профилактический ремонт	уровня шума			
	Повышенный уровень химических веществ в воздухе рабочей зоны обусловлен спецификой технологического процесса, рекомендуется соблюдать рациональный режим труда и отдыха. Учитывая вредные условия труда, сохранить за работником право на гарантии и компенсации	Снижение воздействия повышенного уровня химических веществ в воздухе рабочей зоны			
	Модернизировать систему искусственного освещения. Увеличить количество светильников. Установить лампы другой мощности	Улучшение качества освещения. Увеличение искусственной освещенности.			
296. Машинист насосных установок, 4 разряд (насосная водострой)	Повышенный уровень шума обусловлен спецификой технологического процесса, рекомендуется соблюдать рациональный режим труда и отдыха. Соблюдать требования СП 2.2.2.1327-03 «Гигиенические требования к организации технологических процессов, производственному оборудованию и рабочему инструменту», утв. Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации 23 мая 2003 года. Учитывая вредные условия труда, сохранить за работником право на гарантии и компенсации	Снижение повышенного уровня шума			
Цех АСУТП					
297. Начальник	Обеспечить выдачу сертифицированных или декларированных СИЗ, смывающих и (или) обезвреживающих средств в соответствии с Типовыми нормами бесплатной выдачи. Заполнить в установленном порядке личную карточку учета выдачи СИЗ, смывающих и (или) обезвреживающих средств	Обеспечение СИЗ			
298. Заместитель начальника	Обеспечить выдачу сертифицированных или декларированных СИЗ, смывающих и (или) обезвреживающих средств в соответствии с Типовыми нормами бес-	Обеспечение СИЗ			

	платной выдачи. Заполнить в установленном порядке личную карточку учета выдачи СИЗ, смывающих и (или) обезвреживающих средств				
299А(300А). Ведущий инженер	Соблюдение рационального режима труда и отдыха. Учитывая вредные условия труда, предоставить работнику право на гарантии и компенсации	Снижение напряженности трудового процесса			
	Обеспечить выдачу сертифицированных или декларированных СИЗ, смывающих и (или) обезвреживающих средств в соответствии с Типовыми нормами бесплатной выдачи. Заполнить в установленном порядке личную карточку учета выдачи СИЗ, смывающих и (или) обезвреживающих средств	Обеспечение СИЗ			
301. Старший инженер	Обеспечить выдачу сертифицированных или декларированных СИЗ, смывающих и (или) обезвреживающих средств в соответствии с Типовыми нормами бесплатной выдачи. Заполнить в установленном порядке личную карточку учета выдачи СИЗ, смывающих и (или) обезвреживающих средств	Обеспечение СИЗ			
302. Инженер по ремонту и наладке	Обеспечить выдачу сертифицированных или декларированных СИЗ, смывающих и (или) обезвреживающих средств в соответствии с Типовыми нормами бесплатной выдачи. Заполнить в установленном порядке личную карточку учета выдачи СИЗ, смывающих и (или) обезвреживающих средств	Обеспечение СИЗ			
303. Инженер-программист	Обеспечить выдачу сертифицированных или декларированных СИЗ, смывающих и (или) обезвреживающих средств в соответствии с Типовыми нормами бесплатной выдачи. Заполнить в установленном порядке личную карточку учета выдачи СИЗ, смывающих и (или) обезвреживающих средств	Обеспечение СИЗ			
304. Инженер (установки ЭЛОУ-АВТ)	Повышенный уровень шума обусловлен спецификой технологического процесса, рекомендуется соблюдать рациональный режим труда и отдыха. Соблюдать требования СП 2.2.2.1327-03 «Ги-	Снижение повышенного уровня шума			

	гигиенические требования к организации технологических процессов, производственному оборудованию и рабочему инструменту», утв. Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации 23 мая 2003 года. Учитывая вредные условия труда, предоставить работнику право на гарантии и компенсации				
	Обеспечить выдачу сертифицированных или декларированных СИЗ, смывающих и (или) обезвреживающих средств в соответствии с Типовыми нормами бесплатной выдачи. Заполнить в установленном порядке личную карточку учета выдачи СИЗ, смывающих и (или) обезвреживающих средств	Обеспечение СИЗ			
305. Инженер (установки ЭЛОУ-АВТ)	Повышенный уровень шума обусловлен спецификой технологического процесса, рекомендуется соблюдать рациональный режим труда и отдыха. Соблюдать требования СП 2.2.2.1327-03 «Гигиенические требования к организации технологических процессов, производственному оборудованию и рабочему инструменту», утв. Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации 23 мая 2003 года. Учитывая вредные условия труда, предоставить работнику право на гарантии и компенсации	Снижение повышенного уровня шума			
	Обеспечить выдачу сертифицированных или декларированных СИЗ, смывающих и (или) обезвреживающих средств в соответствии с Типовыми нормами бесплатной выдачи. Заполнить в установленном порядке личную карточку учета выдачи СИЗ, смывающих и (или) обезвреживающих средств	Обеспечение СИЗ			
306. Инженер (ОЗХ)	Обеспечить выдачу сертифицированных или декларированных СИЗ, смывающих и (или) обезвреживающих средств в соответствии с Типовыми нормами бесплатной выдачи. Заполнить в установленном порядке личную карточку учета	Обеспечение СИЗ			

	выдачи СИЗ, смывающих и (или) обезвреживающих средств				
307. Инженер по автоматизированным системам управления технологическими процессами	Повышенный уровень шума обусловлен спецификой технологического процесса, рекомендуется соблюдать рациональный режим труда и отдыха. Соблюдать требования СП 2.2.2.1327-03 «Гигиенические требования к организации технологических процессов, производственному оборудованию и рабочему инструменту», утв. Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации 23 мая 2003 года. Учитывая вредные условия труда, предоставить работнику право на гарантии и компенсации	Снижение повышенного уровня шума			
	Обеспечить выдачу сертифицированных или декларированных СИЗ, смывающих и (или) обезвреживающих средств в соответствии с Типовыми нормами бесплатной выдачи. Заполнить в установленном порядке личную карточку учета выдачи СИЗ, смывающих и (или) обезвреживающих средств	Обеспечение СИЗ			
308. Системный администратор	Обеспечить выдачу сертифицированных или декларированных СИЗ, смывающих и (или) обезвреживающих средств в соответствии с Типовыми нормами бесплатной выдачи. Заполнить в установленном порядке личную карточку учета выдачи СИЗ, смывающих и (или) обезвреживающих средств	Обеспечение СИЗ			
<i>Электроцех</i>					
<i>Электроцех</i>					
309. Начальник	Обеспечить выдачу сертифицированных или декларированных СИЗ, смывающих и (или) обезвреживающих средств в соответствии с Типовыми нормами бесплатной выдачи. Заполнить в установленном порядке личную карточку учета выдачи СИЗ, смывающих и (или) обезвреживающих средств	Обеспечение СИЗ			
310. Заместитель начальника	Обеспечить выдачу сертифицированных или декларированных СИЗ, смывающих	Обеспечение СИЗ			

	и (или) обезвреживающих средств в соответствии с Типовыми нормами бесплатной выдачи. Заполнить в установленном порядке личную карточку учета выдачи СИЗ, смывающих и (или) обезвреживающих средств				
311. Инженер по расчетам и режимам	Обеспечить выдачу сертифицированных или декларированных СИЗ, смывающих и (или) обезвреживающих средств в соответствии с Типовыми нормами бесплатной выдачи. Заполнить в установленном порядке личную карточку учета выдачи СИЗ, смывающих и (или) обезвреживающих средств	Обеспечение СИЗ			
312А(313А). Инженер по эксплуатации оборудования	Обеспечить выдачу сертифицированных или декларированных СИЗ, смывающих и (или) обезвреживающих средств в соответствии с Типовыми нормами бесплатной выдачи. Заполнить в установленном порядке личную карточку учета выдачи СИЗ, смывающих и (или) обезвреживающих средств	Обеспечение СИЗ			
315. Электромонтер по испытаниям и измерениям, 5 разряд	Повышенный уровень тяжести обусловлен спецификой технологического процесса, рекомендуется соблюдать рациональный режим труда и отдыха. Учитывать вредные условия труда, предоставить работнику право на гарантии и компенсации	Снижение повышенного уровня тяжести трудового процесса			
	Обеспечить выдачу сертифицированных или декларированных СИЗ, смывающих и (или) обезвреживающих средств в соответствии с Типовыми нормами бесплатной выдачи. Заполнить в установленном порядке личную карточку учета выдачи СИЗ, смывающих и (или) обезвреживающих средств	Обеспечение СИЗ			
316А(317А). Монтер по защите подземных трубопроводов от коррозии, 5 разряд	Повышенный уровень тяжести обусловлен спецификой технологического процесса, рекомендуется соблюдать рациональный режим труда и отдыха. Учитывать вредные условия труда, предоставить работнику право на гарантии и компенсации	Снижение повышенного уровня тяжести трудового процесса			
	Обеспечить выдачу сертифицированных	Обеспечение СИЗ			

	или декларированных СИЗ, смывающих и (или) обезвреживающих средств в соответствии с Типовыми нормами бесплатной выдачи. Заполнить в установленном порядке личную карточку учета выдачи СИЗ, смывающих и (или) обезвреживающих средств				
317А (316А). Монтер по защите подземных трубопроводов от коррозии, 5 разряд	Повышенный уровень тяжести обусловлен спецификой технологического процесса, рекомендуется соблюдать рациональный режим труда и отдыха. Учитывая вредные условия труда, предоставить работнику право на гарантии и компенсации	Снижение повышенного уровня тяжести трудового процесса			
	Обеспечить выдачу сертифицированных или декларированных СИЗ, смывающих и (или) обезвреживающих средств в соответствии с Типовыми нормами бесплатной выдачи. Заполнить в установленном порядке личную карточку учета выдачи СИЗ, смывающих и (или) обезвреживающих средств	Обеспечение СИЗ			
<i>Участок подстанций</i>					
318. Начальник	Обеспечить выдачу сертифицированных или декларированных СИЗ, смывающих и (или) обезвреживающих средств в соответствии с Типовыми нормами бесплатной выдачи. Заполнить в установленном порядке личную карточку учета выдачи СИЗ, смывающих и (или) обезвреживающих средств	Обеспечение СИЗ			
319. Электромонтер по обслуживанию подстанции, 6 разряд	Повышенный уровень тяжести обусловлен спецификой технологического процесса, рекомендуется соблюдать рациональный режим труда и отдыха. Учитывая вредные условия труда, предоставить работнику право на гарантии и компенсации	Снижение повышенного уровня тяжести трудового процесса			
	Обеспечить выдачу сертифицированных или декларированных СИЗ, смывающих и (или) обезвреживающих средств в соответствии с Типовыми нормами бесплатной выдачи. Заполнить в установленном порядке личную карточку учета выдачи СИЗ, смывающих и (или) обез-	Обеспечение СИЗ			

	вреживающих средств				
320А(321А). Электромонтер по обслуживанию подстанции, 5 разряд	Повышенный уровень тяжести обусловлен спецификой технологического процесса, рекомендуется соблюдать рациональный режим труда и отдыха. Учитывая вредные условия труда, предоставить работнику право на гарантии и компенсации	Снижение повышенного уровня тяжести трудового процесса			
	Обеспечить выдачу сертифицированных или декларированных СИЗ, смывающих и (или) обезвреживающих средств в соответствии с Типовыми нормами бесплатной выдачи. Заполнить в установленном порядке личную карточку учета выдачи СИЗ, смывающих и (или) обезвреживающих средств	Обеспечение СИЗ			
<i>Участок ЭЛОУ-АВТ, ПСП</i>					
322. Начальник	Повышенный уровень шума обусловлен спецификой трудового процесса. Учитывая вредные условия труда, сохранить за работником право на гарантии и компенсации	Снижение повышенного уровня шума			
	Обеспечить выдачу сертифицированных или декларированных СИЗ, смывающих и (или) обезвреживающих средств в соответствии с Типовыми нормами бесплатной выдачи. Заполнить в установленном порядке личную карточку учета выдачи СИЗ, смывающих и (или) обезвреживающих средств	Обеспечение СИЗ			
323. Мастер	Повышенный уровень шума обусловлен спецификой трудового процесса. Учитывая вредные условия труда, предоставить работнику право на гарантии и компенсации	Снижение повышенного уровня шума			
	Обеспечить выдачу сертифицированных или декларированных СИЗ, смывающих и (или) обезвреживающих средств в соответствии с Типовыми нормами бесплатной выдачи. Заполнить в установленном порядке личную карточку учета выдачи СИЗ, смывающих и (или) обезвреживающих средств	Обеспечение СИЗ			
324. Электромонтер по ремонту	Повышенный уровень шума обусловлен	Снижение повышенного			

и обслуживанию электрооборудования, 6 разряд	спецификой трудового процесса. Учитывая вредные условия труда, предоставить работнику право на гарантии и компенсации	уровня шума			
	Повышенный уровень тяжести обусловлен спецификой технологического процесса, рекомендуется соблюдать рациональный режим труда и отдыха. Учитывая вредные условия труда, предоставить работнику право на гарантии и компенсации	Снижение повышенного уровня тяжести трудового процесса			
	Обеспечить выдачу сертифицированных или декларированных СИЗ, смывающих и (или) обезвреживающих средств в соответствии с Типовыми нормами бесплатной выдачи. Заполнить в установленном порядке личную карточку учета выдачи СИЗ, смывающих и (или) обезвреживающих средств	Обеспечение СИЗ			
325А(326А; 327А). Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования, 5 разряд	Повышенный уровень шума обусловлен спецификой трудового процесса. Учитывая вредные условия труда, предоставить работнику право на гарантии и компенсации	Снижение повышенного уровня шума			
	Повышенный уровень тяжести обусловлен спецификой технологического процесса, рекомендуется соблюдать рациональный режим труда и отдыха	Снижение повышенного уровня тяжести трудового процесса			
	Обеспечить выдачу сертифицированных или декларированных СИЗ, смывающих и (или) обезвреживающих средств в соответствии с Типовыми нормами бесплатной выдачи. Заполнить в установленном порядке личную карточку учета выдачи СИЗ, смывающих и (или) обезвреживающих средств	Обеспечение СИЗ			
326А (325А). Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования, 5 разряд	Повышенный уровень шума обусловлен спецификой трудового процесса. Учитывая вредные условия труда, предоставить работнику право на гарантии и компенсации	Снижение повышенного уровня шума			
	Повышенный уровень тяжести обусловлен спецификой технологического процесса, рекомендуется соблюдать рацио-	Снижение повышенного уровня тяжести трудового процесса			

	нальный режим труда и отдыха				
327А (325А). Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования, 5 разряд	Повышенный уровень шума обусловлен спецификой трудового процесса. Учитывая вредные условия труда, предоставить работнику право на гарантии и компенсации	Снижение повышенного уровня шума			
	Повышенный уровень тяжести обусловлен спецификой технологического процесса, рекомендуется соблюдать рациональный режим труда и отдыха	Снижение повышенного уровня тяжести трудового процесса			
Участок ОЗХ и ВЛ					
328. Начальник	Обеспечить выдачу сертифицированных или декларированных СИЗ, смывающих и (или) обезвреживающих средств в соответствии с Типовыми нормами бесплатной выдачи. Заполнить в установленном порядке личную карточку учета выдачи СИЗ, смывающих и (или) обезвреживающих средств	Обеспечение СИЗ			
329А(330А). Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования, 5 разряд	Обеспечить выдачу сертифицированных или декларированных СИЗ, смывающих и (или) обезвреживающих средств в соответствии с Типовыми нормами бесплатной выдачи. Заполнить в установленном порядке личную карточку учета выдачи СИЗ, смывающих и (или) обезвреживающих средств	Обеспечение СИЗ			
330А (329А). Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования, 5 разряд	Обеспечить выдачу сертифицированных или декларированных СИЗ, смывающих и (или) обезвреживающих средств в соответствии с Типовыми нормами бесплатной выдачи. Заполнить в установленном порядке личную карточку учета выдачи СИЗ, смывающих и (или) обезвреживающих средств	Обеспечение СИЗ			
331. Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования, 6 разряд	Обеспечить выдачу сертифицированных или декларированных СИЗ, смывающих и (или) обезвреживающих средств в соответствии с Типовыми нормами бесплатной выдачи. Заполнить в установленном порядке личную карточку учета выдачи СИЗ, смывающих и (или) обезвреживающих средств	Обеспечение СИЗ			
Участок установки по производ-					

<i>ству битумов</i>					
332. Начальник	Обеспечить выдачу сертифицированных или декларированных СИЗ, смывающих и (или) обезвреживающих средств в соответствии с Типовыми нормами бесплатной выдачи. Заполнить в установленном порядке личную карточку учета выдачи СИЗ, смывающих и (или) обезвреживающих средств	Обеспечение СИЗ			
333. Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования, 6 разряд	Повышенный уровень тяжести обусловлен спецификой технологического процесса, рекомендуется соблюдать рациональный режим труда и отдыха. Учитывая вредные условия труда, предоставить работнику право на гарантии и компенсации	Снижение повышенного уровня тяжести трудового процесса			
	Обеспечить выдачу сертифицированных или декларированных СИЗ, смывающих и (или) обезвреживающих средств в соответствии с Типовыми нормами бесплатной выдачи. Заполнить в установленном порядке личную карточку учета выдачи СИЗ, смывающих и (или) обезвреживающих средств	Обеспечение СИЗ			
334А(335А). Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования, 5 разряд	Повышенный уровень тяжести обусловлен спецификой технологического процесса, рекомендуется соблюдать рациональный режим труда и отдыха. Учитывая вредные условия труда, предоставить работнику право на гарантии и компенсации	Снижение повышенного уровня тяжести трудового процесса			
	Обеспечить выдачу сертифицированных или декларированных СИЗ, смывающих и (или) обезвреживающих средств в соответствии с Типовыми нормами бесплатной выдачи. Заполнить в установленном порядке личную карточку учета выдачи СИЗ, смывающих и (или) обезвреживающих средств	Обеспечение СИЗ			
335А (334А). Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования, 5 разряд	Повышенный уровень тяжести обусловлен спецификой технологического процесса, рекомендуется соблюдать рациональный режим труда и отдыха. Учитывая вредные условия труда, предоставить работнику право на гарантии и	Снижение повышенного уровня тяжести трудового процесса			

	компенсации				
	Обеспечить выдачу сертифицированных или декларированных СИЗ, смывающих и (или) обезвреживающих средств в соответствии с Типовыми нормами бесплатной выдачи. Заполнить в установленном порядке личную карточку учета выдачи СИЗ, смывающих и (или) обезвреживающих средств	Обеспечение СИЗ			
<i>Цех контрольно-измерительных приборов и автоматики</i>					
<i>Цех контрольно-измерительных приборов и автоматики</i>					
336. Начальник	Обеспечить выдачу сертифицированных или декларированных СИЗ, смывающих и (или) обезвреживающих средств в соответствии с Типовыми нормами бесплатной выдачи. Заполнить в установленном порядке личную карточку учета выдачи СИЗ, смывающих и (или) обезвреживающих средств	Обеспечение СИЗ			
	Проведение лабораторно-инструментальных измерений коэффициента пульсации на соответствие требованиям СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 "Гигиенические требования к естественному, искусственному и совмещенному освещению жилых и общественных зданий"				
337. Заместитель начальника	Обеспечить выдачу сертифицированных или декларированных СИЗ, смывающих и (или) обезвреживающих средств в соответствии с Типовыми нормами бесплатной выдачи. Заполнить в установленном порядке личную карточку учета выдачи СИЗ, смывающих и (или) обезвреживающих средств	Обеспечение СИЗ			
	Проведение лабораторно-инструментальных измерений коэффициента пульсации на соответствие требованиям СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 "Гигиенические требования к естественному, искусственному и совме-				

	щенному освещению жилых и общественных зданий"				
338А(339А). Мастер	Повышенный уровень тяжести обусловлен спецификой технологического процесса, рекомендуется соблюдать рациональный режим труда и отдыха. Учитывая вредные условия труда, предоставить работнику право на гарантии и компенсации	Снижение повышенного уровня тяжести трудового процесса			
	Обеспечить выдачу сертифицированных или декларированных СИЗ, смывающих и (или) обезвреживающих средств в соответствии с Типовыми нормами бесплатной выдачи. Заполнить в установленном порядке личную карточку учета выдачи СИЗ, смывающих и (или) обезвреживающих средств	Обеспечение СИЗ			
339А (338А). Мастер	Повышенный уровень тяжести обусловлен спецификой технологического процесса, рекомендуется соблюдать рациональный режим труда и отдыха. Учитывая вредные условия труда, предоставить работнику право на гарантии и компенсации	Снижение повышенного уровня тяжести трудового процесса			
	Обеспечить выдачу сертифицированных или декларированных СИЗ, смывающих и (или) обезвреживающих средств в соответствии с Типовыми нормами бесплатной выдачи. Заполнить в установленном порядке личную карточку учета выдачи СИЗ, смывающих и (или) обезвреживающих средств	Обеспечение СИЗ			
340А(341А). Инженер	Повышенный уровень шума обусловлен спецификой технологического процесса, рекомендуется соблюдать рациональный режим труда и отдыха. Соблюдать требования СП 2.2.2.1327-03 «Гигиенические требования к организации технологических процессов, производственному оборудованию и рабочему инструменту», утв. Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации 23 мая 2003 года. Учитывая вредные условия труда, предоставить работнику право на гарантии и	Снижение повышенного уровня шума			

	компенсации				
	Повышенный уровень тяжести обусловлен спецификой технологического процесса, рекомендуется соблюдать рациональный режим труда и отдыха	Снижение повышенного уровня тяжести трудового процесса			
	Обеспечить выдачу сертифицированных или декларированных СИЗ, смывающих и (или) обезвреживающих средств в соответствии с Типовыми нормами бесплатной выдачи	Обеспечение СИЗ			
341А (340А). Инженер	Повышенный уровень шума обусловлен спецификой технологического процесса, рекомендуется соблюдать рациональный режим труда и отдыха. Соблюдать требования СП 2.2.2.1327-03 «Гигиенические требования к организации технологических процессов, производственному оборудованию и рабочему инструменту», утв. Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации 23 мая 2003 года. Учитывая вредные условия труда, предоставить работнику право на гарантии и компенсации	Снижение повышенного уровня шума			
	Повышенный уровень тяжести обусловлен спецификой технологического процесса, рекомендуется соблюдать рациональный режим труда и отдыха.	Снижение повышенного уровня тяжести трудового процесса			
342. Инженер по метрологии	Обеспечить выдачу сертифицированных или декларированных СИЗ в соответствии с Типовыми нормами бесплатной выдачи. Заполнить в установленном порядке личную карточку учета выдачи СИЗ	Обеспечение СИЗ			
Участок КИПиА №1					
343. Начальник	Обеспечить выдачу сертифицированных или декларированных СИЗ, смывающих и (или) обезвреживающих средств в соответствии с Типовыми нормами бесплатной выдачи. Заполнить в установленном порядке личную карточку учета выдачи СИЗ, смывающих и (или) обезвреживающих средств	Обеспечение СИЗ			
	Проведение лабораторно-				

	инструментальных измерений коэффициента пульсации на соответствие требованиям СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 "Гигиенические требования к естественному, искусственному и совмещенному освещению жилых и общественных зданий"				
344. Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике, 6 разряд	Повышенный уровень шума обусловлен спецификой технологического процесса, рекомендуется соблюдать рациональный режим труда и отдыха. Соблюдать требования СП 2.2.2.1327-03 «Гигиенические требования к организации технологических процессов, производственному оборудованию и рабочему инструменту», утв. Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации 23 мая 2003 года. Учитывая вредные условия труда, предоставить работнику право на гарантии и компенсации	Снижение повышенного уровня шума			
	Повышенный уровень тяжести обусловлен спецификой технологического процесса, рекомендуется соблюдать рациональный режим труда и отдыха	Снижение повышенного уровня тяжести трудового процесса			
	Обеспечить выдачу сертифицированных или декларированных СИЗ, смывающих и (или) обезвреживающих средств в соответствии с Типовыми нормами бесплатной выдачи	Обеспечение СИЗ			
345. Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике, 6 разряд	Повышенный уровень шума обусловлен спецификой технологического процесса, рекомендуется соблюдать рациональный режим труда и отдыха. Соблюдать требования СП 2.2.2.1327-03 «Гигиенические требования к организации технологических процессов, производственному оборудованию и рабочему инструменту», утв. Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации 23 мая 2003 года. Учитывая вредные условия труда, предоставить работнику право на гарантии и компенсации	Снижение повышенного уровня шума			
	Повышенный уровень тяжести обуслов-	Снижение повышенного			

	лен спецификой технологического процесса, рекомендуется соблюдать рациональный режим труда и отдыха	уровня тяжести трудового процесса			
	Обеспечить выдачу сертифицированных или декларированных СИЗ, смывающих и (или) обезвреживающих средств в соответствии с Типовыми нормами бесплатной выдачи	Обеспечение СИЗ			
346. Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике, 6 разряд	Повышенный уровень шума обусловлен спецификой технологического процесса, рекомендуется соблюдать рациональный режим труда и отдыха. Соблюдать требования СП 2.2.2.1327-03 «Гигиенические требования к организации технологических процессов, производственному оборудованию и рабочему инструменту», утв. Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации 23 мая 2003 года. Учитывая вредные условия труда, предоставить работнику право на гарантии и компенсации	Снижение повышенного уровня шума			
	Повышенный уровень тяжести обусловлен спецификой технологического процесса, рекомендуется соблюдать рациональный режим труда и отдыха	Снижение повышенного уровня тяжести трудового процесса			
	Обеспечить выдачу сертифицированных или декларированных СИЗ, смывающих и (или) обезвреживающих средств в соответствии с Типовыми нормами бесплатной выдачи	Обеспечение СИЗ			
347. Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике, 6 разряд	Повышенный уровень шума обусловлен спецификой технологического процесса, рекомендуется соблюдать рациональный режим труда и отдыха. Соблюдать требования СП 2.2.2.1327-03 «Гигиенические требования к организации технологических процессов, производственному оборудованию и рабочему инструменту», утв. Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации 23 мая 2003 года. Учитывая вредные условия труда, предоставить работнику право на гарантии и компенсации	Снижение повышенного уровня шума			

	Повышенный уровень тяжести обусловлен спецификой технологического процесса, рекомендуется соблюдать рациональный режим труда и отдыха	Снижение повышенного уровня тяжести трудового процесса			
	Обеспечить выдачу сертифицированных или декларированных СИЗ, смывающих и (или) обезвреживающих средств в соответствии с Типовыми нормами бесплатной выдачи	Обеспечение СИЗ			
348. Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике, 5 разряд	Повышенный уровень шума обусловлен спецификой технологического процесса, рекомендуется соблюдать рациональный режим труда и отдыха. Соблюдать требования СП 2.2.2.1327-03 «Гигиенические требования к организации технологических процессов, производственному оборудованию и рабочему инструменту», утв. Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации 23 мая 2003 года. Учитывая вредные условия труда, предоставить работнику право на гарантии и компенсации	Снижение повышенного уровня шума			
	Повышенный уровень тяжести обусловлен спецификой технологического процесса, рекомендуется соблюдать рациональный режим труда и отдыха	Снижение повышенного уровня тяжести трудового процесса			
	Обеспечить выдачу сертифицированных или декларированных СИЗ, смывающих и (или) обезвреживающих средств в соответствии с Типовыми нормами бесплатной выдачи	Обеспечение СИЗ			
349. Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике, 5 разряд	Повышенный уровень шума обусловлен спецификой технологического процесса, рекомендуется соблюдать рациональный режим труда и отдыха. Соблюдать требования СП 2.2.2.1327-03 «Гигиенические требования к организации технологических процессов, производственному оборудованию и рабочему инструменту», утв. Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации 23 мая 2003 года. Учитывая вредные условия труда, предоставить работнику право на гарантии и	Снижение повышенного уровня шума			

	компенсации				
	Повышенный уровень тяжести обусловлен спецификой технологического процесса, рекомендуется соблюдать рациональный режим труда и отдыха	Снижение повышенного уровня тяжести трудового процесса			
	Обеспечить выдачу сертифицированных или декларированных СИЗ, смывающих и (или) обезвреживающих средств в соответствии с Типовыми нормами бесплатной выдачи	Обеспечение СИЗ			
350. Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике, 5 разряд	Повышенный уровень шума обусловлен спецификой технологического процесса, рекомендуется соблюдать рациональный режим труда и отдыха. Соблюдать требования СП 2.2.2.1327-03 «Гигиенические требования к организации технологических процессов, производственному оборудованию и рабочему инструменту», утв. Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации 23 мая 2003 года. Учитывая вредные условия труда, предоставить работнику право на гарантии и компенсации	Снижение повышенного уровня шума			
	Повышенный уровень тяжести обусловлен спецификой технологического процесса, рекомендуется соблюдать рациональный режим труда и отдыха	Снижение повышенного уровня тяжести трудового процесса			
	Обеспечить выдачу сертифицированных или декларированных СИЗ, смывающих и (или) обезвреживающих средств в соответствии с Типовыми нормами бесплатной выдачи	Обеспечение СИЗ			
Участок КИПиА №2					
351. Начальник	Обеспечить выдачу сертифицированных или декларированных СИЗ, смывающих и (или) обезвреживающих средств в соответствии с Типовыми нормами бесплатной выдачи. Заполнить в установленном порядке личную карточку учета выдачи СИЗ, смывающих и (или) обезвреживающих средств	Обеспечение СИЗ			
	Проведение лабораторно-инструментальных измерений коэффи-				

	циента пульсации на соответствие требованиям СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 "Гигиенические требования к естественному, искусственному и совмещенному освещению жилых и общественных зданий"				
352. Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике, 6 разряд	Повышенный уровень шума обусловлен спецификой технологического процесса, рекомендуется соблюдать рациональный режим труда и отдыха. Соблюдать требования СП 2.2.2.1327-03 «Гигиенические требования к организации технологических процессов, производственному оборудованию и рабочему инструменту», утв. Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации 23 мая 2003 года. Учитывая вредные условия труда, предоставить работнику право на гарантии и компенсации	Снижение повышенного уровня шума			
	Повышенный уровень тяжести обусловлен спецификой технологического процесса, рекомендуется соблюдать рациональный режим труда и отдыха	Снижение повышенного уровня тяжести трудового процесса			
353. Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике, 6 разряд	Повышенный уровень шума обусловлен спецификой технологического процесса, рекомендуется соблюдать рациональный режим труда и отдыха. Соблюдать требования СП 2.2.2.1327-03 «Гигиенические требования к организации технологических процессов, производственному оборудованию и рабочему инструменту», утв. Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации 23 мая 2003 года. Учитывая вредные условия труда, предоставить работнику право на гарантии и компенсации	Снижение повышенного уровня шума			
	Повышенный уровень тяжести обусловлен спецификой технологического процесса, рекомендуется соблюдать рациональный режим труда и отдыха	Снижение повышенного уровня тяжести трудового процесса			
	Обеспечить выдачу сертифицированных или декларированных СИЗ, смывающих и (или) обезвреживающих средств в	Обеспечение СИЗ			

	соответствии с Типовыми нормами бесплатной выдачи				
354. Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике, 6 разряд	Повышенный уровень шума обусловлен спецификой технологического процесса, рекомендуется соблюдать рациональный режим труда и отдыха. Соблюдать требования СП 2.2.2.1327-03 «Гигиенические требования к организации технологических процессов, производственному оборудованию и рабочему инструменту», утв. Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации 23 мая 2003 года. Учитывая вредные условия труда, предоставить работнику право на гарантии и компенсации	Снижение повышенного уровня шума			
	Повышенный уровень тяжести обусловлен спецификой технологического процесса, рекомендуется соблюдать рациональный режим труда и отдыха	Снижение повышенного уровня тяжести трудового процесса			
	Обеспечить выдачу сертифицированных или декларированных СИЗ, смывающих и (или) обезвреживающих средств в соответствии с Типовыми нормами бесплатной выдачи	Обеспечение СИЗ			
355. Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике, 6 разряд	Повышенный уровень шума обусловлен спецификой технологического процесса, рекомендуется соблюдать рациональный режим труда и отдыха. Соблюдать требования СП 2.2.2.1327-03 «Гигиенические требования к организации технологических процессов, производственному оборудованию и рабочему инструменту», утв. Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации 23 мая 2003 года. Учитывая вредные условия труда, предоставить работнику право на гарантии и компенсации	Снижение повышенного уровня шума			
	Повышенный уровень тяжести обусловлен спецификой технологического процесса, рекомендуется соблюдать рациональный режим труда и отдыха	Снижение повышенного уровня тяжести трудового процесса			
	Обеспечить выдачу сертифицированных или декларированных СИЗ, смывающих	Обеспечение СИЗ			

	и (или) обезвреживающих средств в соответствии с Типовыми нормами бесплатной выдачи				
356. Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике, 5 разряд	Повышенный уровень шума обусловлен спецификой технологического процесса, рекомендуется соблюдать рациональный режим труда и отдыха. Соблюдать требования СП 2.2.2.1327-03 «Гигиенические требования к организации технологических процессов, производственному оборудованию и рабочему инструменту», утв. Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации 23 мая 2003 года. Учитывая вредные условия труда, предоставить работнику право на гарантии и компенсации	Снижение повышенного уровня шума			
	Повышенный уровень тяжести обусловлен спецификой технологического процесса, рекомендуется соблюдать рациональный режим труда и отдыха	Снижение повышенного уровня тяжести трудового процесса			
	Обеспечить выдачу сертифицированных или декларированных СИЗ, смывающих и (или) обезвреживающих средств в соответствии с Типовыми нормами бесплатной выдачи	Обеспечение СИЗ			
357. Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике, 5 разряд	Повышенный уровень шума обусловлен спецификой технологического процесса, рекомендуется соблюдать рациональный режим труда и отдыха. Соблюдать требования СП 2.2.2.1327-03 «Гигиенические требования к организации технологических процессов, производственному оборудованию и рабочему инструменту», утв. Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации 23 мая 2003 года. Учитывая вредные условия труда, предоставить работнику право на гарантии и компенсации	Снижение повышенного уровня шума			
	Повышенный уровень тяжести обусловлен спецификой технологического процесса, рекомендуется соблюдать рациональный режим труда и отдыха	Снижение повышенного уровня тяжести трудового процесса			
	Обеспечить выдачу сертифицированных	Обеспечение СИЗ			

	или декларированных СИЗ, смывающих и (или) обезвреживающих средств в соответствии с Типовыми нормами бесплатной выдачи				
358. Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике, 5 разряд	Повышенный уровень шума обусловлен спецификой технологического процесса, рекомендуется соблюдать рациональный режим труда и отдыха. Соблюдать требования СП 2.2.2.1327-03 «Гигиенические требования к организации технологических процессов, производственному оборудованию и рабочему инструменту», утв. Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации 23 мая 2003 года. Учитывая вредные условия труда, предоставить работнику право на гарантии и компенсации	Снижение повышенного уровня шума			
	Повышенный уровень тяжести обусловлен спецификой технологического процесса, рекомендуется соблюдать рациональный режим труда и отдыха	Снижение повышенного уровня тяжести трудового процесса			
359. Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике, 5 разряд	Повышенный уровень шума обусловлен спецификой технологического процесса, рекомендуется соблюдать рациональный режим труда и отдыха. Соблюдать требования СП 2.2.2.1327-03 «Гигиенические требования к организации технологических процессов, производственному оборудованию и рабочему инструменту», утв. Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации 23 мая 2003 года. Учитывая вредные условия труда, предоставить работнику право на гарантии и компенсации	Снижение повышенного уровня шума			
	Повышенный уровень тяжести обусловлен спецификой технологического процесса, рекомендуется соблюдать рациональный режим труда и отдыха	Снижение повышенного уровня тяжести трудового процесса			
	Обеспечить выдачу сертифицированных или декларированных СИЗ, смывающих и (или) обезвреживающих средств в соответствии с Типовыми нормами бесплатной выдачи	Обеспечение СИЗ			

Участок КИПиА №3					
360. Начальник	Обеспечить выдачу сертифицированных или декларированных СИЗ, смывающих и (или) обезвреживающих средств в соответствии с Типовыми нормами бесплатной выдачи. Заполнить в установленном порядке личную карточку учета выдачи СИЗ, смывающих и (или) обезвреживающих средств	Обеспечение СИЗ			
	Проведение лабораторно-инструментальных измерений коэффициента пульсации на соответствие требованиям СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 "Гигиенические требования к естественному, искусственному и совмещенному освещению жилых и общественных зданий"				
361. Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике, 6 разряд	Повышенный уровень шума обусловлен спецификой технологического процесса, рекомендуется соблюдать рациональный режим труда и отдыха. Соблюдать требования СП 2.2.2.1327-03 «Гигиенические требования к организации технологических процессов, производственному оборудованию и рабочему инструменту», утв. Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации 23 мая 2003 года. Учитывая вредные условия труда, предоставить работнику право на гарантии и компенсации	Снижение повышенного уровня шума			
	Повышенный уровень тяжести обусловлен спецификой технологического процесса, рекомендуется соблюдать рациональный режим труда и отдыха	Снижение повышенного уровня тяжести трудового процесса			
	Обеспечить выдачу сертифицированных или декларированных СИЗ, смывающих и (или) обезвреживающих средств в соответствии с Типовыми нормами бесплатной выдачи	Обеспечение СИЗ			
362. Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике, 6 разряд	Повышенный уровень тяжести обусловлен спецификой технологического процесса, рекомендуется соблюдать рациональный режим труда и отдыха	Снижение повышенного уровня тяжести трудового процесса			

	Повышенный уровень шума обусловлен спецификой технологического процесса, рекомендуется соблюдать рациональный режим труда и отдыха. Соблюдать требования СП 2.2.2.1327-03 «Гигиенические требования к организации технологических процессов, производственному оборудованию и рабочему инструменту», утв. Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации 23 мая 2003 года. Учитывая вредные условия труда, предоставить работнику право на гарантии и компенсации	Снижение повышенного уровня шума			
	Обеспечить выдачу сертифицированных или декларированных СИЗ, смывающих и (или) обезвреживающих средств в соответствии с Типовыми нормами бесплатной выдачи	Обеспечение СИЗ			
363. Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике, 5 разряд	Повышенный уровень тяжести обусловлен спецификой технологического процесса, рекомендуется соблюдать рациональный режим труда и отдыха	Снижение повышенного уровня тяжести трудового процесса			
	Повышенный уровень шума обусловлен спецификой технологического процесса, рекомендуется соблюдать рациональный режим труда и отдыха. Соблюдать требования СП 2.2.2.1327-03 «Гигиенические требования к организации технологических процессов, производственному оборудованию и рабочему инструменту», утв. Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации 23 мая 2003 года. Учитывая вредные условия труда, предоставить работнику право на гарантии и компенсации	Снижение повышенного уровня шума			
	Обеспечить выдачу сертифицированных или декларированных СИЗ, смывающих и (или) обезвреживающих средств в соответствии с Типовыми нормами бесплатной выдачи	Обеспечение СИЗ			
Ремонтно-механический цех					
374. Начальник	Обеспечить выдачу сертифицированных или декларированных СИЗ, смывающих	Обеспечение СИЗ			

	и (или) обезвреживающих средств в соответствии с Типовыми нормами бесплатной выдачи. Заполнить в установленном порядке личную карточку учета выдачи СИЗ, смывающих и (или) обезвреживающих средств				
375. Заместитель начальника	Обеспечить выдачу сертифицированных или декларированных СИЗ, смывающих и (или) обезвреживающих средств в соответствии с Типовыми нормами бесплатной выдачи. Заполнить в установленном порядке личную карточку учета выдачи СИЗ, смывающих и (или) обезвреживающих средств	Обеспечение СИЗ			
376. Мастер по ремонту оборудования	Обеспечить выдачу сертифицированных или декларированных СИЗ, смывающих и (или) обезвреживающих средств в соответствии с Типовыми нормами бесплатной выдачи. Заполнить в установленном порядке личную карточку учета выдачи СИЗ, смывающих и (или) обезвреживающих средств	Обеспечение СИЗ			
377. Мастер по ремонту	Обеспечить выдачу сертифицированных или декларированных СИЗ, смывающих и (или) обезвреживающих средств в соответствии с Типовыми нормами бесплатной выдачи. Заполнить в установленном порядке личную карточку учета выдачи СИЗ, смывающих и (или) обезвреживающих средств	Обеспечение СИЗ			
378. Мастер по ремонту	Обеспечить выдачу сертифицированных или декларированных СИЗ, смывающих и (или) обезвреживающих средств в соответствии с Типовыми нормами бесплатной выдачи. Заполнить в установленном порядке личную карточку учета выдачи СИЗ, смывающих и (или) обезвреживающих средств	Обеспечение СИЗ			
379. Кладовщик	Обеспечить выдачу сертифицированных или декларированных СИЗ, смывающих и (или) обезвреживающих средств в соответствии с Типовыми нормами бесплатной выдачи. Заполнить в установленном порядке личную карточку учета выдачи СИЗ, смывающих и (или) обез-	Обеспечение СИЗ			

	вреживающих средств				
380. Слесарь по ремонту технологических установок, 5 разряд	Повышенный уровень тяжести обусловлен спецификой технологического процесса, для снижения повышенного уровня тяжести рекомендуется соблюдать рациональный режим труда и отдыха, сохранить за работником право на гарантии и компенсации.	Снижение тяжести трудового процесса			
	Обеспечить выдачу сертифицированных или декларированных СИЗ, смывающих и (или) обезвреживающих средств в соответствии с Типовыми нормами бесплатной выдачи. Заполнить в установленном порядке личную карточку учета выдачи СИЗ, смывающих и (или) обезвреживающих средств	Обеспечение СИЗ			
	Повышенный уровень шума обусловлен спецификой технологического процесса, рекомендуется соблюдать рациональный режим труда и отдыха. Соблюдать требования СП 2.2.2.1327-03 «Гигиенические требования к организации технологических процессов, производственному оборудованию и рабочему инструменту», утв. Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации 23 мая 2003 года.	Снижение повышенного уровня шума			
381. Слесарь по ремонту технологических установок, 5 разряд	Повышенный уровень тяжести обусловлен спецификой технологического процесса, для снижения повышенного уровня тяжести рекомендуется соблюдать рациональный режим труда и отдыха, сохранить за работником право на гарантии и компенсации.	Снижение тяжести трудового процесса			
	Обеспечить выдачу сертифицированных или декларированных СИЗ, смывающих и (или) обезвреживающих средств в соответствии с Типовыми нормами бесплатной выдачи. Заполнить в установленном порядке личную карточку учета выдачи СИЗ, смывающих и (или) обезвреживающих средств	Обеспечение СИЗ			
	Повышенный уровень шума обусловлен спецификой технологического процесса, рекомендуется соблюдать радио-	Снижение повышенного уровня шума			

	нальный режим труда и отдыха. Соблюдать требования СП 2.2.2.1327-03 «Гигиенические требования к организации технологических процессов, производственному оборудованию и рабочему инструменту», утв. Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации 23 мая 2003 года.				
382. Слесарь по ремонту технологических установок, 5 разряд	Повышенный уровень тяжести обусловлен спецификой технологического процесса, для снижения повышенного уровня тяжести рекомендуется соблюдать рациональный режим труда и отдыха, сохранить за работником право на гарантии и компенсации.	Снижение тяжести трудового процесса			
	Обеспечить выдачу сертифицированных или декларированных СИЗ, смывающих и (или) обезвреживающих средств в соответствии с Типовыми нормами бесплатной выдачи. Заполнить в установленном порядке личную карточку учета выдачи СИЗ, смывающих и (или) обезвреживающих средств	Обеспечение СИЗ			
	Повышенный уровень шума обусловлен спецификой технологического процесса, рекомендуется соблюдать рациональный режим труда и отдыха. Соблюдать требования СП 2.2.2.1327-03 «Гигиенические требования к организации технологических процессов, производственному оборудованию и рабочему инструменту», утв. Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации 23 мая 2003 года.	Снижение повышенного уровня шума			
383. Слесарь по ремонту технологических установок, 5 разряд	Повышенный уровень тяжести обусловлен спецификой технологического процесса, для снижения повышенного уровня тяжести рекомендуется соблюдать рациональный режим труда и отдыха, сохранить за работником право на гарантии и компенсации.	Снижение тяжести трудового процесса			
	Обеспечить выдачу сертифицированных или декларированных СИЗ, смывающих и (или) обезвреживающих средств в соответствии с Типовыми нормами бес-	Обеспечение СИЗ			

	платной выдачи. Заполнить в установленном порядке личную карточку учета выдачи СИЗ, смывающих и (или) обезвреживающих средств				
	Повышенный уровень шума обусловлен спецификой технологического процесса, рекомендуется соблюдать рациональный режим труда и отдыха. Соблюдать требования СП 2.2.2.1327-03 «Гигиенические требования к организации технологических процессов, производственному оборудованию и рабочему инструменту», утв. Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации 23 мая 2003 года.	Снижение повышенного уровня шума			
384. Слесарь по ремонту технологических установок, 5 разряд	Повышенный уровень тяжести обусловлен спецификой технологического процесса, для снижения повышенного уровня тяжести рекомендуется соблюдать рациональный режим труда и отдыха, сохранить за работником право на гарантии и компенсации.	Снижение тяжести трудового процесса			
	Обеспечить выдачу сертифицированных или декларированных СИЗ, смывающих и (или) обезвреживающих средств в соответствии с Типовыми нормами бесплатной выдачи. Заполнить в установленном порядке личную карточку учета выдачи СИЗ, смывающих и (или) обезвреживающих средств	Обеспечение СИЗ			
	Повышенный уровень шума обусловлен спецификой технологического процесса, рекомендуется соблюдать рациональный режим труда и отдыха. Соблюдать требования СП 2.2.2.1327-03 «Гигиенические требования к организации технологических процессов, производственному оборудованию и рабочему инструменту», утв. Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации 23 мая 2003 года.				
385. Слесарь по ремонту технологических установок, 5 разряд	Повышенный уровень тяжести обусловлен спецификой технологического процесса, для снижения повышенного уровня тяжести рекомендуется соблю-	Снижение тяжести трудового процесса			

	дать рациональный режим труда и отдыха, сохранить за работником право на гарантии и компенсации.				
	Обеспечить выдачу сертифицированных или декларированных СИЗ, смывающих и (или) обезвреживающих средств в соответствии с Типовыми нормами бесплатной выдачи. Заполнить в установленном порядке личную карточку учета выдачи СИЗ, смывающих и (или) обезвреживающих средств	Обеспечение СИЗ			
	Повышенный уровень шума обусловлен спецификой технологического процесса, рекомендуется соблюдать рациональный режим труда и отдыха. Соблюдать требования СП 2.2.2.1327-03 «Гигиенические требования к организации технологических процессов, производственному оборудованию и рабочему инструменту», утв. Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации 23 мая 2003 года.	Снижение повышенного уровня шума			
386. Слесарь по ремонту технологических установок, 5 разряд	Повышенный уровень тяжести обусловлен спецификой технологического процесса, для снижения повышенного уровня тяжести рекомендуется соблюдать рациональный режим труда и отдыха, сохранить за работником право на гарантии и компенсации.	Снижение тяжести трудового процесса			
	Обеспечить выдачу сертифицированных или декларированных СИЗ, смывающих и (или) обезвреживающих средств в соответствии с Типовыми нормами бесплатной выдачи. Заполнить в установленном порядке личную карточку учета выдачи СИЗ, смывающих и (или) обезвреживающих средств	Обеспечение СИЗ			
	Повышенный уровень шума обусловлен спецификой технологического процесса, рекомендуется соблюдать рациональный режим труда и отдыха. Соблюдать требования СП 2.2.2.1327-03 «Гигиенические требования к организации технологических процессов, производственному оборудованию и рабочему	Снижение повышенного уровня шума			

	инструменту», утв. Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации 23 мая 2003 года.				
387. Слесарь по ремонту технологических установок, 5 разряд	Повышенный уровень тяжести обусловлен спецификой технологического процесса, для снижения повышенного уровня тяжести рекомендуется соблюдать рациональный режим труда и отдыха, сохранить за работником право на гарантии и компенсации.	Снижение тяжести трудового процесса			
	Обеспечить выдачу сертифицированных или декларированных СИЗ, смывающих и (или) обезвреживающих средств в соответствии с Типовыми нормами бесплатной выдачи. Заполнить в установленном порядке личную карточку учета выдачи СИЗ, смывающих и (или) обезвреживающих средств	Обеспечение СИЗ			
	Повышенный уровень шума обусловлен спецификой технологического процесса, рекомендуется соблюдать рациональный режим труда и отдыха. Соблюдать требования СП 2.2.2.1327-03 «Гигиенические требования к организации технологических процессов, производственному оборудованию и рабочему инструменту», утв. Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации 23 мая 2003 года.	Снижение повышенного уровня шума			
388. Слесарь по ремонту технологических установок, 5 разряд	Повышенный уровень тяжести обусловлен спецификой технологического процесса, для снижения повышенного уровня тяжести рекомендуется соблюдать рациональный режим труда и отдыха, сохранить за работником право на гарантии и компенсации.	Снижение тяжести трудового процесса			
	Обеспечить выдачу сертифицированных или декларированных СИЗ, смывающих и (или) обезвреживающих средств в соответствии с Типовыми нормами бесплатной выдачи. Заполнить в установленном порядке личную карточку учета выдачи СИЗ, смывающих и (или) обезвреживающих средств	Обеспечение СИЗ			
	Повышенный уровень шума обусловлен	Снижение повышенного			

	спецификой технологического процесса, рекомендуется соблюдать рациональный режим труда и отдыха. Соблюдать требования СП 2.2.2.1327-03 «Гигиенические требования к организации технологических процессов, производственному оборудованию и рабочему инструменту», утв. Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации 23 мая 2003 года.	уровня шума			
389. Слесарь по ремонту технологических установок, 5 разряд	Повышенный уровень тяжести обусловлен спецификой технологического процесса, для снижения повышенного уровня тяжести рекомендуется соблюдать рациональный режим труда и отдыха, сохранить за работником право на гарантии и компенсации.	Снижение тяжести трудового процесса			
	Обеспечить выдачу сертифицированных или декларированных СИЗ, смывающих и (или) обезвреживающих средств в соответствии с Типовыми нормами бесплатной выдачи. Заполнить в установленном порядке личную карточку учета выдачи СИЗ, смывающих и (или) обезвреживающих средств	Обеспечение СИЗ			
	Повышенный уровень шума обусловлен спецификой технологического процесса, рекомендуется соблюдать рациональный режим труда и отдыха. Соблюдать требования СП 2.2.2.1327-03 «Гигиенические требования к организации технологических процессов, производственному оборудованию и рабочему инструменту», утв. Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации 23 мая 2003 года.				
390. Слесарь по ремонту технологических установок, 5 разряд	Повышенный уровень тяжести обусловлен спецификой технологического процесса, для снижения повышенного уровня тяжести рекомендуется соблюдать рациональный режим труда и отдыха, сохранить за работником право на гарантии и компенсации.	Снижение тяжести трудового процесса			
	Обеспечить выдачу сертифицированных или декларированных СИЗ, смывающих	Обеспечение СИЗ			

	и (или) обезвреживающих средств в соответствии с Типовыми нормами бесплатной выдачи. Заполнить в установленном порядке личную карточку учета выдачи СИЗ, смывающих и (или) обезвреживающих средств				
	Повышенный уровень химических веществ в воздухе рабочей зоны обусловлен спецификой технологического процесса, рекомендуется соблюдать рациональный режим труда и отдыха.	Снижение воздействия повышенного уровня химических веществ в воздухе рабочей зоны			
391. Слесарь по ремонту технологических установок, 5 разряд	Повышенный уровень тяжести обусловлен спецификой технологического процесса, для снижения повышенного уровня тяжести рекомендуется соблюдать рациональный режим труда и отдыха, сохранить за работником право на гарантии и компенсации.	Снижение тяжести трудового процесса			
	Обеспечить выдачу сертифицированных или декларированных СИЗ, смывающих и (или) обезвреживающих средств в соответствии с Типовыми нормами бесплатной выдачи. Заполнить в установленном порядке личную карточку учета выдачи СИЗ, смывающих и (или) обезвреживающих средств	Обеспечение СИЗ			
	Повышенный уровень шума обусловлен спецификой технологического процесса, рекомендуется соблюдать рациональный режим труда и отдыха. Соблюдать требования СП 2.2.2.1327-03 «Гигиенические требования к организации технологических процессов, производственному оборудованию и рабочему инструменту», утв. Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации 23 мая 2003 года.	Снижение повышенного уровня шума			
392. Слесарь по ремонту технологических установок, 5 разряд	Повышенный уровень тяжести обусловлен спецификой технологического процесса, для снижения повышенного уровня тяжести рекомендуется соблюдать рациональный режим труда и отдыха, сохранить за работником право на гарантии и компенсации.	Снижение тяжести трудового процесса			
	Обеспечить выдачу сертифицированных	Обеспечение СИЗ			

	или декларированных СИЗ, смывающих и (или) обезвреживающих средств в соответствии с Типовыми нормами бесплатной выдачи. Заполнить в установленном порядке личную карточку учета выдачи СИЗ, смывающих и (или) обезвреживающих средств				
	Повышенный уровень шума обусловлен спецификой технологического процесса, рекомендуется соблюдать рациональный режим труда и отдыха. Соблюдать требования СП 2.2.2.1327-03 «Гигиенические требования к организации технологических процессов, производственному оборудованию и рабочему инструменту», утв. Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации 23 мая 2003 года.	Снижение повышенного уровня шума			
393. Слесарь по ремонту технологических установок, 5 разряд	Повышенный уровень тяжести обусловлен спецификой технологического процесса, для снижения повышенного уровня тяжести рекомендуется соблюдать рациональный режим труда и отдыха, сохранить за работником право на гарантии и компенсации.	Снижение тяжести трудового процесса			
	Обеспечить выдачу сертифицированных или декларированных СИЗ, смывающих и (или) обезвреживающих средств в соответствии с Типовыми нормами бесплатной выдачи. Заполнить в установленном порядке личную карточку учета выдачи СИЗ, смывающих и (или) обезвреживающих средств	Обеспечение СИЗ			
	Повышенный уровень шума обусловлен спецификой технологического процесса, рекомендуется соблюдать рациональный режим труда и отдыха. Соблюдать требования СП 2.2.2.1327-03 «Гигиенические требования к организации технологических процессов, производственному оборудованию и рабочему инструменту», утв. Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации 23 мая 2003 года.	Снижение повышенного уровня шума			
394. Слесарь по ремонту техно-	Повышенный уровень тяжести обуслов-	Снижение тяжести трудового			

логических установок, 5 разряд	лен спецификой технологического процесса, для снижения повышенного уровня тяжести рекомендуется соблюдать рациональный режим труда и отдыха, сохранить за работником право на гарантии и компенсации.	процесса			
	Обеспечить выдачу сертифицированных или декларированных СИЗ, смывающих и (или) обезвреживающих средств в соответствии с Типовыми нормами бесплатной выдачи. Заполнить в установленном порядке личную карточку учета выдачи СИЗ, смывающих и (или) обезвреживающих средств	Обеспечение СИЗ			
	Повышенный уровень шума обусловлен спецификой технологического процесса, рекомендуется соблюдать рациональный режим труда и отдыха. Соблюдать требования СП 2.2.2.1327-03 «Гигиенические требования к организации технологических процессов, производственному оборудованию и рабочему инструменту», утв. Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации 23 мая 2003 года.	Снижение повышенного уровня шума			
395. Слесарь по ремонту технологических установок, 5 разряд	Повышенный уровень тяжести обусловлен спецификой технологического процесса, для снижения повышенного уровня тяжести рекомендуется соблюдать рациональный режим труда и отдыха, сохранить за работником право на гарантии и компенсации.	Снижение тяжести трудового процесса			
	Обеспечить выдачу сертифицированных или декларированных СИЗ, смывающих и (или) обезвреживающих средств в соответствии с Типовыми нормами бесплатной выдачи. Заполнить в установленном порядке личную карточку учета выдачи СИЗ, смывающих и (или) обезвреживающих средств	Обеспечение СИЗ			
	Повышенный уровень химических веществ в воздухе рабочей зоны обусловлен спецификой технологического процесса, рекомендуется соблюдать рациональный режим труда и отдыха.	Снижение воздействия повышенного уровня химических веществ в воздухе рабочей зоны			

396. Слесарь по ремонту технологических установок, 5 разряд	Повышенный уровень тяжести обусловлен спецификой технологического процесса, для снижения повышенного уровня тяжести рекомендуется соблюдать рациональный режим труда и отдыха, сохранить за работником право на гарантии и компенсации.	Снижение тяжести трудового процесса			
	Обеспечить выдачу сертифицированных или декларированных СИЗ, смывающих и (или) обезвреживающих средств в соответствии с Типовыми нормами бесплатной выдачи. Заполнить в установленном порядке личную карточку учета выдачи СИЗ, смывающих и (или) обезвреживающих средств	Обеспечение СИЗ			
	Повышенный уровень шума обусловлен спецификой технологического процесса, рекомендуется соблюдать рациональный режим труда и отдыха. Соблюдать требования СП 2.2.2.1327-03 «Гигиенические требования к организации технологических процессов, производственному оборудованию и рабочему инструменту», утв. Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации 23 мая 2003 года.	Снижение повышенного уровня шума			
397. Электрогазосварщик, 5 разряд	Повышенный уровень тяжести обусловлен спецификой технологического процесса, для снижения повышенного уровня тяжести рекомендуется соблюдать рациональный режим труда и отдыха, сохранить за работником право на гарантии и компенсации.	Снижение тяжести трудового процесса			
	Обеспечить выдачу сертифицированных или декларированных СИЗ, смывающих и (или) обезвреживающих средств в соответствии с Типовыми нормами бесплатной выдачи. Заполнить в установленном порядке личную карточку учета выдачи СИЗ, смывающих и (или) обезвреживающих средств	Обеспечение СИЗ			
	Повышенный уровень шума обусловлен спецификой технологического процесса, рекомендуется соблюдать рациональный режим труда и отдыха. Соблю-	Снижение повышенного уровня шума			

	дать требования СП 2.2.2.1327-03 «Гигиенические требования к организации технологических процессов, производственному оборудованию и рабочему инструменту», утв. Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации 23 мая 2003 года.				
	Повышенный уровень химических веществ в воздухе рабочей зоны обусловлен спецификой технологического процесса, рекомендуется соблюдать рациональный режим труда и отдыха.	Снижение воздействия повышенного уровня химических веществ в воздухе рабочей зоны			
398. Электрогазосварщик, 5 разряд	Повышенный уровень тяжести обусловлен спецификой технологического процесса, для снижения повышенного уровня тяжести рекомендуется соблюдать рациональный режим труда и отдыха, сохранить за работником право на гарантии и компенсации.	Снижение тяжести трудового процесса			
	Обеспечить выдачу сертифицированных или декларированных СИЗ, смывающих и (или) обезвреживающих средств в соответствии с Типовыми нормами бесплатной выдачи. Заполнить в установленном порядке личную карточку учета выдачи СИЗ, смывающих и (или) обезвреживающих средств	Обеспечение СИЗ			
	Повышенный уровень шума обусловлен спецификой технологического процесса, рекомендуется соблюдать рациональный режим труда и отдыха. Соблюдать требования СП 2.2.2.1327-03 «Гигиенические требования к организации технологических процессов, производственному оборудованию и рабочему инструменту», утв. Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации 23 мая 2003 года.	Снижение повышенного уровня шума			
	Повышенный уровень химических веществ в воздухе рабочей зоны обусловлен спецификой технологического процесса, рекомендуется соблюдать рациональный режим труда и отдыха.	Снижение воздействия повышенного уровня химических веществ в воздухе рабочей зоны			
399. Электрогазосварщик, 5 разряд	Повышенный уровень тяжести обусловлен спецификой технологического про-	Снижение тяжести трудового процесса			

	цесса, для снижения повышенного уровня тяжести рекомендуется соблюдать рациональный режим труда и отдыха, сохранить за работником право на гарантии и компенсации.				
	Обеспечить выдачу сертифицированных или декларированных СИЗ, смывающих и (или) обезвреживающих средств в соответствии с Типовыми нормами бесплатной выдачи. Заполнить в установленном порядке личную карточку учета выдачи СИЗ, смывающих и (или) обезвреживающих средств	Обеспечение СИЗ			
	Повышенный уровень шума обусловлен спецификой технологического процесса, рекомендуется соблюдать рациональный режим труда и отдыха. Соблюдать требования СП 2.2.2.1327-03 «Гигиенические требования к организации технологических процессов, производственному оборудованию и рабочему инструменту», утв. Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации 23 мая 2003 года.	Снижение повышенного уровня шума			
	Повышенный уровень химических веществ в воздухе рабочей зоны обусловлен спецификой технологического процесса, рекомендуется соблюдать рациональный режим труда и отдыха.	Снижение воздействия повышенного уровня химических веществ в воздухе рабочей зоны			
400. Токарь, 5 разряд	Повышенный уровень тяжести обусловлен спецификой технологического процесса, для снижения повышенного уровня тяжести рекомендуется соблюдать рациональный режим труда и отдыха, сохранить за работником право на гарантии и компенсации.	Снижение тяжести трудового процесса			
	Обеспечить выдачу сертифицированных или декларированных СИЗ, смывающих и (или) обезвреживающих средств в соответствии с Типовыми нормами бесплатной выдачи. Заполнить в установленном порядке личную карточку учета выдачи СИЗ, смывающих и (или) обезвреживающих средств	Обеспечение СИЗ			
	Повышенный уровень шума обусловлен	Снижение повышенного			

	спецификой технологического процесса, рекомендуется соблюдать рациональный режим труда и отдыха. Соблюдать требования СП 2.2.2.1327-03 «Гигиенические требования к организации технологических процессов, производственному оборудованию и рабочему инструменту», утв. Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации 23 мая 2003 года.	уровня шума			
401. Токарь, 5 разряд	Повышенный уровень тяжести обусловлен спецификой технологического процесса, для снижения повышенного уровня тяжести рекомендуется соблюдать рациональный режим труда и отдыха, сохранить за работником право на гарантии и компенсации.	Снижение тяжести трудового процесса			
	Обеспечить выдачу сертифицированных или декларированных СИЗ, смывающих и (или) обезвреживающих средств в соответствии с Типовыми нормами бесплатной выдачи. Заполнить в установленном порядке личную карточку учета выдачи СИЗ, смывающих и (или) обезвреживающих средств	Обеспечение СИЗ			
	Повышенный уровень шума обусловлен спецификой технологического процесса, рекомендуется соблюдать рациональный режим труда и отдыха. Соблюдать требования СП 2.2.2.1327-03 «Гигиенические требования к организации технологических процессов, производственному оборудованию и рабочему инструменту», утв. Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации 23 мая 2003 года.	Снижение повышенного уровня шума			
402. Токарь, 5 разряд	Повышенный уровень тяжести обусловлен спецификой технологического процесса, для снижения повышенного уровня тяжести рекомендуется соблюдать рациональный режим труда и отдыха, сохранить за работником право на гарантии и компенсации.	Снижение тяжести трудового процесса			
	Обеспечить выдачу сертифицированных или декларированных СИЗ, смывающих	Обеспечение СИЗ			

	и (или) обезвреживающих средств в соответствии с Типовыми нормами бесплатной выдачи. Заполнить в установленном порядке личную карточку учета выдачи СИЗ, смывающих и (или) обезвреживающих средств				
	Повышенный уровень шума обусловлен спецификой технологического процесса, рекомендуется соблюдать рациональный режим труда и отдыха. Соблюдать требования СП 2.2.2.1327-03 «Гигиенические требования к организации технологических процессов, производственному оборудованию и рабочему инструменту», утв. Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации 23 мая 2003 года.	Снижение повышенного уровня шума			
403. Фрезеровщик, 5 разряд	Повышенный уровень тяжести обусловлен спецификой технологического процесса, для снижения повышенного уровня тяжести рекомендуется соблюдать рациональный режим труда и отдыха, сохранить за работником право на гарантии и компенсации.	Снижение тяжести трудового процесса			
	Обеспечить выдачу сертифицированных или декларированных СИЗ, смывающих и (или) обезвреживающих средств в соответствии с Типовыми нормами бесплатной выдачи. Заполнить в установленном порядке личную карточку учета выдачи СИЗ, смывающих и (или) обезвреживающих средств	Обеспечение СИЗ			
	Повышенный уровень шума обусловлен спецификой технологического процесса, рекомендуется соблюдать рациональный режим труда и отдыха. Соблюдать требования СП 2.2.2.1327-03 «Гигиенические требования к организации технологических процессов, производственному оборудованию и рабочему инструменту», утв. Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации 23 мая 2003 года.	Снижение повышенного уровня шума			
404. Шлифовщик, 5 разряд	Повышенный уровень тяжести обусловлен спецификой технологического про-	Снижение тяжести трудового процесса			

	цесса, для снижения повышенного уровня тяжести рекомендуется соблюдать рациональный режим труда и отдыха, сохранить за работником право на гарантии и компенсации.				
	Обеспечить выдачу сертифицированных или декларированных СИЗ, смывающих и (или) обезвреживающих средств в соответствии с Типовыми нормами бесплатной выдачи. Заполнить в установленном порядке личную карточку учета выдачи СИЗ, смывающих и (или) обезвреживающих средств	Обеспечение СИЗ			
	Повышенный уровень шума обусловлен спецификой технологического процесса, рекомендуется соблюдать рациональный режим труда и отдыха. Соблюдать требования СП 2.2.2.1327-03 «Гигиенические требования к организации технологических процессов, производственному оборудованию и рабочему инструменту», утв. Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации 23 мая 2003 года.	Снижение повышенного уровня шума			
405. Слесарь по ремонту технологических установок, 6 разряд	Повышенный уровень тяжести обусловлен спецификой технологического процесса, для снижения повышенного уровня тяжести рекомендуется соблюдать рациональный режим труда и отдыха, сохранить за работником право на гарантии и компенсации.	Снижение тяжести трудового процесса			
	Обеспечить выдачу сертифицированных или декларированных СИЗ, смывающих и (или) обезвреживающих средств в соответствии с Типовыми нормами бесплатной выдачи. Заполнить в установленном порядке личную карточку учета выдачи СИЗ, смывающих и (или) обезвреживающих средств	Обеспечение СИЗ			
	Повышенный уровень шума обусловлен спецификой технологического процесса, рекомендуется соблюдать рациональный режим труда и отдыха. Соблюдать требования СП 2.2.2.1327-03 «Гигиенические требования к организации	Снижение повышенного уровня шума			

	технологических процессов, производственному оборудованию и рабочему инструменту», утв. Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации 23 мая 2003 года.				
406. Слесарь по ремонту технологических установок, 6 разряд	Повышенный уровень тяжести обусловлен спецификой технологического процесса, для снижения повышенного уровня тяжести рекомендуется соблюдать рациональный режим труда и отдыха, сохранить за работником право на гарантии и компенсации.	Снижение тяжести трудового процесса			
	Обеспечить выдачу сертифицированных или декларированных СИЗ, смывающих и (или) обезвреживающих средств в соответствии с Типовыми нормами бесплатной выдачи. Заполнить в установленном порядке личную карточку учета выдачи СИЗ, смывающих и (или) обезвреживающих средств	Обеспечение СИЗ			
	Повышенный уровень шума обусловлен спецификой технологического процесса, рекомендуется соблюдать рациональный режим труда и отдыха. Соблюдать требования СП 2.2.2.1327-03 «Гигиенические требования к организации технологических процессов, производственному оборудованию и рабочему инструменту», утв. Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации 23 мая 2003 года.	Снижение повышенного уровня шума			
407. Слесарь по ремонту технологических установок, 6 разряд	Повышенный уровень тяжести обусловлен спецификой технологического процесса, для снижения повышенного уровня тяжести рекомендуется соблюдать рациональный режим труда и отдыха, сохранить за работником право на гарантии и компенсации.	Снижение тяжести трудового процесса			
	Обеспечить выдачу сертифицированных или декларированных СИЗ, смывающих и (или) обезвреживающих средств в соответствии с Типовыми нормами бесплатной выдачи. Заполнить в установленном порядке личную карточку учета выдачи СИЗ, смывающих и (или) обез-	Обеспечение СИЗ			

	вреживающих средств				
	Повышенный уровень химических веществ в воздухе рабочей зоны обусловлен спецификой технологического процесса, рекомендуется соблюдать рациональный режим труда и отдыха.	Снижение воздействия повышенного уровня химических веществ в воздухе рабочей зоны			
408. Слесарь по ремонту технологических установок, 6 разряд	Повышенный уровень тяжести обусловлен спецификой технологического процесса, для снижения повышенного уровня тяжести рекомендуется соблюдать рациональный режим труда и отдыха, сохранить за работником право на гарантии и компенсации.	Снижение тяжести трудового процесса			
	Обеспечить выдачу сертифицированных или декларированных СИЗ, смывающих и (или) обезвреживающих средств в соответствии с Типовыми нормами бесплатной выдачи. Заполнить в установленном порядке личную карточку учета выдачи СИЗ, смывающих и (или) обезвреживающих средств	Обеспечение СИЗ			
	Повышенный уровень шума обусловлен спецификой технологического процесса, рекомендуется соблюдать рациональный режим труда и отдыха. Соблюдать требования СП 2.2.2.1327-03 «Гигиенические требования к организации технологических процессов, производственному оборудованию и рабочему инструменту», утв. Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации 23 мая 2003 года.	Снижение повышенного уровня шума			
409. Слесарь по ремонту технологических установок, 4 разряд	Повышенный уровень тяжести обусловлен спецификой технологического процесса, для снижения повышенного уровня тяжести рекомендуется соблюдать рациональный режим труда и отдыха, сохранить за работником право на гарантии и компенсации.	Снижение тяжести трудового процесса			
	Обеспечить выдачу сертифицированных или декларированных СИЗ, смывающих и (или) обезвреживающих средств в соответствии с Типовыми нормами бесплатной выдачи. Заполнить в установленном порядке личную карточку учета	Обеспечение СИЗ			

	выдачи СИЗ, смывающих и (или) обезвреживающих средств				
	Повышенный уровень химических веществ в воздухе рабочей зоны обусловлен спецификой технологического процесса, рекомендуется соблюдать рациональный режим труда и отдыха.	Снижение воздействия повышенного уровня химических веществ в воздухе рабочей зоны			
Цех железнодорожного транспорта					
410. Начальник	Обеспечить выдачу сертифицированных или декларированных СИЗ, смывающих и (или) обезвреживающих средств в соответствии с Типовыми нормами бесплатной выдачи. Заполнить в установленном порядке личную карточку учета выдачи СИЗ, смывающих и (или) обезвреживающих средств	Обеспечение СИЗ			
411. Заместитель начальника	Обеспечить выдачу сертифицированных или декларированных СИЗ, смывающих и (или) обезвреживающих средств в соответствии с Типовыми нормами бесплатной выдачи. Заполнить в установленном порядке личную карточку учета выдачи СИЗ, смывающих и (или) обезвреживающих средств	Обеспечение СИЗ			
412. Механик	Обеспечить выдачу сертифицированных или декларированных СИЗ, смывающих и (или) обезвреживающих средств в соответствии с Типовыми нормами бесплатной выдачи. Заполнить в установленном порядке личную карточку учета выдачи СИЗ, смывающих и (или) обезвреживающих средств	Обеспечение СИЗ			
413. Мастер путевых работ	Обеспечить выдачу сертифицированных или декларированных СИЗ, смывающих и (или) обезвреживающих средств в соответствии с Типовыми нормами бесплатной выдачи. Заполнить в установленном порядке личную карточку учета выдачи СИЗ, смывающих и (или) обезвреживающих средств	Обеспечение СИЗ			
415А(416А). Монтер пути, 4 разряд	Обеспечить выдачу сертифицированных или декларированных СИЗ, смывающих и (или) обезвреживающих средств в	Обеспечение СИЗ			

	соответствии с Типовыми нормами бесплатной выдачи. Заполнить в установленном порядке личную карточку учета выдачи СИЗ, смывающих и (или) обезвреживающих средств				
	Повышенный уровень тяжести обусловлен спецификой технологического процесса, для снижения повышенного уровня тяжести рекомендуется соблюдать рациональный режим труда и отдыха, сохранить за работником право на гарантии и компенсации.	Снижение тяжести трудового процесса			
417А(418А). Приемосдатчик, 4 разряд	Обеспечить выдачу сертифицированных или декларированных СИЗ, смывающих и (или) обезвреживающих средств в соответствии с Типовыми нормами бесплатной выдачи. Заполнить в установленном порядке личную карточку учета выдачи СИЗ, смывающих и (или) обезвреживающих средств	Обеспечение СИЗ			
Цех связи					
419. Начальник	Обеспечить выдачу сертифицированных или декларированных СИЗ, смывающих и (или) обезвреживающих средств в соответствии с Типовыми нормами бесплатной выдачи. Заполнить в установленном порядке личную карточку учета выдачи СИЗ, смывающих и (или) обезвреживающих средств	Обеспечение СИЗ			
423А(424А). Инженер электро-связи	Обеспечить выдачу сертифицированных или декларированных СИЗ, смывающих и (или) обезвреживающих средств в соответствии с Типовыми нормами бесплатной выдачи. Заполнить в установленном порядке личную карточку учета выдачи СИЗ, смывающих и (или) обезвреживающих средств	Обеспечение СИЗ			
426. Электромонтер охранно-пожарной сигнализации, 5 разряд	Обеспечить выдачу сертифицированных или декларированных СИЗ в соответствии с Типовыми нормами бесплатной выдачи. Заполнить в установленном порядке личную карточку учета выдачи СИЗ	Обеспечение СИЗ			
427. Электромонтер охранно-	Обеспечить выдачу сертифицированных	Обеспечение СИЗ			

пожарной сигнализации, 5 разряд	или декларированных СИЗ в соответствии с Типовыми нормами бесплатной выдачи. Заполнить в установленном порядке личную карточку учета выдачи СИЗ				
428. Электромонтер охранно-пожарной сигнализации, 5 разряд	Обеспечить выдачу сертифицированных или декларированных СИЗ в соответствии с Типовыми нормами бесплатной выдачи. Заполнить в установленном порядке личную карточку учета выдачи СИЗ	Обеспечение СИЗ			
429. Электромонтер охранно-пожарной сигнализации, 5 разряд	Обеспечить выдачу сертифицированных или декларированных СИЗ в соответствии с Типовыми нормами бесплатной выдачи. Заполнить в установленном порядке личную карточку учета выдачи СИЗ	Обеспечение СИЗ			
430. Электромонтер линейных сооружений телефонной связи и радиофикации, 6 разряд	Обеспечить выдачу сертифицированных или декларированных СИЗ в соответствии с Типовыми нормами бесплатной выдачи. Заполнить в установленном порядке личную карточку учета выдачи СИЗ	Обеспечение СИЗ			
431. Электромонтер линейных сооружений телефонной связи и радиофикации, 6 разряд	Обеспечить выдачу сертифицированных или декларированных СИЗ в соответствии с Типовыми нормами бесплатной выдачи. Заполнить в установленном порядке личную карточку учета выдачи СИЗ	Обеспечение СИЗ			
432. Электромонтер линейных сооружений телефонной связи и радиофикации, 6 разряд	Обеспечить выдачу сертифицированных или декларированных СИЗ в соответствии с Типовыми нормами бесплатной выдачи. Заполнить в установленном порядке личную карточку учета выдачи СИЗ	Обеспечение СИЗ			
433. Электромонтер линейных сооружений телефонной связи и радиофикации, 6 разряд	Обеспечить выдачу сертифицированных или декларированных СИЗ в соответствии с Типовыми нормами бесплатной выдачи. Заполнить в установленном порядке личную карточку учета выдачи СИЗ	Обеспечение СИЗ			
434. Электромонтер линейных сооружений телефонной связи и радиофикации, 6 разряд	Обеспечить выдачу сертифицированных или декларированных СИЗ в соответствии с Типовыми нормами бесплатной	Обеспечение СИЗ			

	выдачи. Заполнить в установленном порядке личную карточку учета выдачи СИЗ				
435. Электромонтер линейных сооружений телефонной связи и радиофикации, 6 разряд	Обеспечить выдачу сертифицированных или декларированных СИЗ в соответствии с Типовыми нормами бесплатной выдачи. Заполнить в установленном порядке личную карточку учета выдачи СИЗ	Обеспечение СИЗ			
437. Электромеханик устройств сигнализации, централизации, блокировки и средств связи	Обеспечить выдачу сертифицированных или декларированных СИЗ, смывающих и (или) обезвреживающих средств в соответствии с Типовыми нормами бесплатной выдачи. Заполнить в установленном порядке личную карточку учета выдачи СИЗ, смывающих и (или) обезвреживающих средств	Обеспечение СИЗ			
Автотранспортный цех					
438. Начальник	Обеспечить выдачу сертифицированных или декларированных СИЗ, смывающих и (или) обезвреживающих средств в соответствии с Типовыми нормами бесплатной выдачи. Заполнить в установленном порядке личную карточку учета выдачи СИЗ, смывающих и (или) обезвреживающих средств	Обеспечение СИЗ			
Участок внешнего газоснабжения					
439. Начальник	Обеспечить выдачу сертифицированных или декларированных СИЗ, смывающих и (или) обезвреживающих средств в соответствии с Типовыми нормами бесплатной выдачи. Заполнить в установленном порядке личную карточку учета выдачи СИЗ, смывающих и (или) обезвреживающих средств	Обеспечение СИЗ			
440. Заместитель начальника	Обеспечить выдачу сертифицированных или декларированных СИЗ, смывающих и (или) обезвреживающих средств в соответствии с Типовыми нормами бесплатной выдачи. Заполнить в установленном порядке личную карточку учета выдачи СИЗ, смывающих и (или) обезвреживающих средств	Обеспечение СИЗ			

441. Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования, 5 разряд	Повышенный уровень тяжести обусловлен спецификой технологического процесса, для снижения повышенного уровня тяжести рекомендуется соблюдать рациональный режим труда и отдыха, сохранить за работником право на гарантии и компенсации.	Снижение тяжести трудового процесса			
	Обеспечить выдачу сертифицированных или декларированных СИЗ, смывающих и (или) обезвреживающих средств в соответствии с Типовыми нормами бесплатной выдачи. Заполнить в установленном порядке личную карточку учета выдачи СИЗ, смывающих и (или) обезвреживающих средств	Обеспечение СИЗ			
442. Слесарь по эксплуатации и ремонту подземных газопроводов, 5 разряд	Повышенный уровень тяжести обусловлен спецификой технологического процесса, для снижения повышенного уровня тяжести рекомендуется соблюдать рациональный режим труда и отдыха, сохранить за работником право на гарантии и компенсации.	Снижение тяжести трудового процесса			
	Обеспечить выдачу сертифицированных или декларированных СИЗ, смывающих и (или) обезвреживающих средств в соответствии с Типовыми нормами бесплатной выдачи. Заполнить в установленном порядке личную карточку учета выдачи СИЗ, смывающих и (или) обезвреживающих средств	Обеспечение СИЗ			
443. Слесарь по эксплуатации и ремонту подземных газопроводов, 5 разряд	Повышенный уровень тяжести обусловлен спецификой технологического процесса, для снижения повышенного уровня тяжести рекомендуется соблюдать рациональный режим труда и отдыха, сохранить за работником право на гарантии и компенсации.	Снижение тяжести трудового процесса			
	Обеспечить выдачу сертифицированных или декларированных СИЗ, смывающих и (или) обезвреживающих средств в соответствии с Типовыми нормами бесплатной выдачи. Заполнить в установленном порядке личную карточку учета выдачи СИЗ, смывающих и (или) обезвреживающих средств	Обеспечение СИЗ			

444. Оператор газораспределительной станции, 5 разряд	Обеспечить выдачу сертифицированных или декларированных СИЗ, смывающих и (или) обезвреживающих средств в соответствии с Типовыми нормами бесплатной выдачи. Заполнить в установленном порядке личную карточку учета выдачи СИЗ, смывающих и (или) обезвреживающих средств	Обеспечение СИЗ			
	Повышенный уровень тяжести обусловлен спецификой технологического процесса, для снижения повышенного уровня тяжести рекомендуется соблюдать рациональный режим труда и отдыха, сохранить за работником право на гарантии и компенсации	Снижение тяжести трудового процесса			
Материальный склад					
445. Заведующий	Обеспечить выдачу сертифицированных или декларированных СИЗ в соответствии с Типовыми нормами бесплатной выдачи. Заполнить в установленном порядке личную карточку учета выдачи СИЗ	Обеспечение СИЗ			
446А(447А). Кладовщик	Обеспечить выдачу сертифицированных или декларированных СИЗ, смывающих и (или) обезвреживающих средств в соответствии с Типовыми нормами бесплатной выдачи. Заполнить в установленном порядке личную карточку учета выдачи СИЗ, смывающих и (или) обезвреживающих средств	Обеспечение СИЗ			
448А(449А). Подсобный рабочий	Обеспечить выдачу сертифицированных или декларированных СИЗ, смывающих и (или) обезвреживающих средств в соответствии с Типовыми нормами бесплатной выдачи. Заполнить в установленном порядке личную карточку учета выдачи СИЗ, смывающих и (или) обезвреживающих средств	Обеспечение СИЗ			
Ремонтно-строительный участок					
450. Начальник	Обеспечить выдачу сертифицированных или декларированных СИЗ, смывающих и (или) обезвреживающих средств в соответствии с Типовыми нормами бесплатной выдачи. Заполнить в установленном	Обеспечение СИЗ			

	ленном порядке личную карточку учета выдачи СИЗ, смывающих и (или) обезвреживающих средств				
451А(452А). Стропальщик, 5 разряд	Повышенный уровень тяжести обусловлен спецификой технологического процесса, для снижения повышенного уровня тяжести рекомендуется соблюдать рациональный режим труда и отдыха, сохранить за работником право на гарантии и компенсации.	Снижение тяжести трудового процесса			
	Обеспечить выдачу сертифицированных или декларированных СИЗ, смывающих и (или) обезвреживающих средств в соответствии с Типовыми нормами бесплатной выдачи. Заполнить в установленном порядке личную карточку учета выдачи СИЗ, смывающих и (или) обезвреживающих средств	Обеспечение СИЗ			
453. Электрогазосварщик, 4 разряд	Повышенный уровень химических веществ в воздухе рабочей зоны обусловлен спецификой технологического процесса, рекомендуется соблюдать рациональный режим труда и отдыха.	Снижение воздействия повышенного уровня химических веществ в воздухе рабочей зоны			
	Повышенный уровень тяжести обусловлен спецификой технологического процесса, для снижения повышенного уровня тяжести рекомендуется соблюдать рациональный режим труда и отдыха, сохранить за работником право на гарантии и компенсации.	Снижение тяжести трудового процесса			
	Обеспечить выдачу сертифицированных или декларированных СИЗ, смывающих и (или) обезвреживающих средств в соответствии с Типовыми нормами бесплатной выдачи. Заполнить в установленном порядке личную карточку учета выдачи СИЗ, смывающих и (или) обезвреживающих средств	Обеспечение СИЗ			
454. Электрогазосварщик, 4 разряд	Повышенный уровень химических веществ в воздухе рабочей зоны обусловлен спецификой технологического процесса, рекомендуется соблюдать рациональный режим труда и отдыха.	Снижение воздействия повышенного уровня химических веществ в воздухе рабочей зоны			
	Повышенный уровень тяжести обуслов-	Снижение тяжести трудового			

	лен спецификой технологического процесса, для снижения повышенного уровня тяжести рекомендуется соблюдать рациональный режим труда и отдыха, сохранить за работником право на гарантии и компенсации.	процесса			
	Обеспечить выдачу сертифицированных или декларированных СИЗ, смывающих и (или) обезвреживающих средств в соответствии с Типовыми нормами бесплатной выдачи. Заполнить в установленном порядке личную карточку учета выдачи СИЗ, смывающих и (или) обезвреживающих средств	Обеспечение СИЗ			
455. Подсобный рабочий	Обеспечить выдачу сертифицированных или декларированных СИЗ, смывающих и (или) обезвреживающих средств в соответствии с Типовыми нормами бесплатной выдачи. Заполнить в установленном порядке личную карточку учета выдачи СИЗ, смывающих и (или) обезвреживающих средств	Обеспечение СИЗ			
456. Подсобный рабочий	Обеспечить выдачу сертифицированных или декларированных СИЗ, смывающих и (или) обезвреживающих средств в соответствии с Типовыми нормами бесплатной выдачи. Заполнить в установленном порядке личную карточку учета выдачи СИЗ, смывающих и (или) обезвреживающих средств	Обеспечение СИЗ			
457. Подсобный рабочий	Обеспечить выдачу сертифицированных или декларированных СИЗ, смывающих и (или) обезвреживающих средств в соответствии с Типовыми нормами бесплатной выдачи. Заполнить в установленном порядке личную карточку учета выдачи СИЗ, смывающих и (или) обезвреживающих средств	Обеспечение СИЗ			
458. Подсобный рабочий	Обеспечить выдачу сертифицированных или декларированных СИЗ, смывающих и (или) обезвреживающих средств в соответствии с Типовыми нормами бесплатной выдачи. Заполнить в установленном порядке личную карточку учета выдачи СИЗ, смывающих и (или) обез-	Обеспечение СИЗ			

	врезающих средств				
459. Подсобный рабочий	Обеспечить выдачу сертифицированных или декларированных СИЗ, смывающих и (или) обезвреживающих средств в соответствии с Типовыми нормами бесплатной выдачи. Заполнить в установленном порядке личную карточку учета выдачи СИЗ, смывающих и (или) обезвреживающих средств	Обеспечение СИЗ			
460. Подсобный рабочий	Обеспечить выдачу сертифицированных или декларированных СИЗ, смывающих и (или) обезвреживающих средств в соответствии с Типовыми нормами бесплатной выдачи. Заполнить в установленном порядке личную карточку учета выдачи СИЗ, смывающих и (или) обезвреживающих средств	Обеспечение СИЗ			
461. Подсобный рабочий	Обеспечить выдачу сертифицированных или декларированных СИЗ, смывающих и (или) обезвреживающих средств в соответствии с Типовыми нормами бесплатной выдачи. Заполнить в установленном порядке личную карточку учета выдачи СИЗ, смывающих и (или) обезвреживающих средств	Обеспечение СИЗ			
462. Подсобный рабочий	Обеспечить выдачу сертифицированных или декларированных СИЗ, смывающих и (или) обезвреживающих средств в соответствии с Типовыми нормами бесплатной выдачи. Заполнить в установленном порядке личную карточку учета выдачи СИЗ, смывающих и (или) обезвреживающих средств	Обеспечение СИЗ			
463. Подсобный рабочий	Обеспечить выдачу сертифицированных или декларированных СИЗ, смывающих и (или) обезвреживающих средств в соответствии с Типовыми нормами бесплатной выдачи. Заполнить в установленном порядке личную карточку учета выдачи СИЗ, смывающих и (или) обезвреживающих средств	Обеспечение СИЗ			
464. Подсобный рабочий	Обеспечить выдачу сертифицированных или декларированных СИЗ, смывающих и (или) обезвреживающих средств в соответствии с Типовыми нормами бес-	Обеспечение СИЗ			

	платной выдачи. Заполнить в установленном порядке личную карточку учета выдачи СИЗ, смывающих и (или) обезвреживающих средств				
465. Подсобный рабочий	Обеспечить выдачу сертифицированных или декларированных СИЗ, смывающих и (или) обезвреживающих средств в соответствии с Типовыми нормами бесплатной выдачи. Заполнить в установленном порядке личную карточку учета выдачи СИЗ, смывающих и (или) обезвреживающих средств	Обеспечение СИЗ			
466. Подсобный рабочий	Обеспечить выдачу сертифицированных или декларированных СИЗ, смывающих и (или) обезвреживающих средств в соответствии с Типовыми нормами бесплатной выдачи. Заполнить в установленном порядке личную карточку учета выдачи СИЗ, смывающих и (или) обезвреживающих средств	Обеспечение СИЗ			
467А(468А). Арматурщик	Обеспечить выдачу сертифицированных или декларированных СИЗ, смывающих и (или) обезвреживающих средств в соответствии с Типовыми нормами бесплатной выдачи. Заполнить в установленном порядке личную карточку учета выдачи СИЗ, смывающих и (или) обезвреживающих средств	Обеспечение СИЗ			
469А(470А). Бетонщик	Обеспечить выдачу сертифицированных или декларированных СИЗ, смывающих и (или) обезвреживающих средств в соответствии с Типовыми нормами бесплатной выдачи. Заполнить в установленном порядке личную карточку учета выдачи СИЗ, смывающих и (или) обезвреживающих средств	Обеспечение СИЗ			
Газоспасательный отряд					
471. Командир	Обеспечить проведение специальной оценки условий труда на рабочем месте командира газоспасательного отряда после установления уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти особенностей проведения специальной оценки условий труда на рабо-				

	чих местах работников, непосредственно осуществляющих аварийно-спасательные работы в соответствии с положениями гл. 2, ст. 9, п. 7, Федерального закона от 28 декабря 2013г. № 426 "О специальной оценке условий труда" и Постановления Правительства Российской Федерации от 14 апреля 2014г. № 290 "Об утверждении перечня рабочих мест в организациях, осуществляющих отдельные виды деятельности, в отношении которых специальная оценка условий труда проводится с учетом устанавливаемых уполномоченным федеральным органом исполнительной власти особенностей"				
	Обеспечить выдачу сертифицированных или декларированных СИЗ, смывающих и (или) обезвреживающих средств в соответствии с Типовыми нормами бесплатной выдачи. Заполнить в установленном порядке личную карточку учета выдачи СИЗ, смывающих и (или) обезвреживающих средств	Обеспечение СИЗ			
472. Заместитель командира	Обеспечить проведение специальной оценки условий труда на рабочем месте заместителя командира газоспасательного отряда после установления уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти особенностей проведения специальной оценки условий труда на рабочих местах работников, непосредственно осуществляющих аварийно-спасательные работы в соответствии с положениями гл. 2, ст. 9, п. 7, Федерального закона от 28 декабря 2013г. № 426 "О специальной оценке условий труда" и Постановления Правительства Российской Федерации от 14 апреля 2014г. № 290 "Об утверждении перечня рабочих мест в организациях, осуществляющих отдельные виды деятельности, в отношении которых специальная оценка условий труда проводит-				

	ся с учетом устанавливаемых уполномоченным федеральным органом исполнительной власти особенностей				
	Обеспечить выдачу сертифицированных или декларированных СИЗ, смывающих и (или) обезвреживающих средств в соответствии с Типовыми нормами бесплатной выдачи. Заполнить в установленном порядке личную карточку учета выдачи СИЗ, смывающих и (или) обезвреживающих средств	Обеспечение СИЗ			
473. Командир отделения	Обеспечить проведение специальной оценки условий труда на рабочем месте командира отделения газоспасательного отряда после установления уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти особенностей проведения специальной оценки условий труда на рабочих местах работников, непосредственно осуществляющих аварийно-спасательные работы в соответствии с положениями гл. 2, ст. 9, п. 7, Федерального закона от 28 декабря 2013г. № 426 "О специальной оценке условий труда" и Постановления Правительства Российской Федерации от 14 апреля 2014г. № 290 "Об утверждении перечня рабочих мест в организациях, осуществляющих отдельные виды деятельности, в отношении которых специальная оценка условий труда проводится с учетом устанавливаемых уполномоченным федеральным органом исполнительной власти особенностей	Снижение повышенного уровня тяжести трудового процесса			
	Обеспечить выдачу сертифицированных или декларированных СИЗ, смывающих и (или) обезвреживающих средств в соответствии с Типовыми нормами бесплатной выдачи. Заполнить в установленном порядке личную карточку учета выдачи СИЗ, смывающих и (или) обезвреживающих средств	Обеспечение СИЗ			
474А (475А) Инструктор	Обеспечить проведение специальной оценки условий труда на рабочем месте				

	инструктора газоспасательного отряда после установления уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти особенностей проведения специальной оценки условий труда на рабочих местах работников, непосредственно осуществляющих аварийно-спасательные работы в соответствии с положениями гл. 2, ст. 9, п. 7, Федерального закона от 28 декабря 2013г. № 426 "О специальной оценке условий труда" и Постановления Правительства Российской Федерации от 14 апреля 2014г. № 290 "Об утверждении перечня рабочих мест в организациях, осуществляющих отдельные виды деятельности, в отношении которых специальная оценка условий труда проводится с учетом устанавливаемых уполномоченным федеральным органом исполнительной власти особенностей				
	Обеспечить выдачу сертифицированных или декларированных СИЗ, смывающих и (или) обезвреживающих средств в соответствии с Типовыми нормами бесплатной выдачи. Заполнить в установленном порядке личную карточку учета выдачи СИЗ, смывающих и (или) обезвреживающих средств	Обеспечение СИЗ			
476. Механик	Повышенный уровень тяжести обусловлен спецификой технологического процесса, рекомендуется соблюдать рациональный режим труда и отдыха	Снижение повышенного уровня тяжести трудового процесса			
	Обеспечить выдачу сертифицированных или декларированных СИЗ, смывающих и (или) обезвреживающих средств в соответствии с Типовыми нормами бесплатной выдачи. Заполнить в установленном порядке личную карточку учета выдачи СИЗ, смывающих и (или) обезвреживающих средств	Обеспечение СИЗ			
477А(478А). Лаборант по анализу газов и пыли	Повышенный уровень тяжести обусловлен спецификой технологического процесса, рекомендуется соблюдать рациональный режим труда и отдыха	Снижение повышенного уровня тяжести трудового процесса			

	нальный режим труда и отдыха				
	Обеспечить выдачу сертифицированных или декларированных СИЗ, смывающих и (или) обезвреживающих средств в соответствии с Типовыми нормами бесплатной выдачи. Заполнить в установленном порядке личную карточку учета выдачи СИЗ, смывающих и (или) обезвреживающих средств	Обеспечение СИЗ			
479. Газоспасатель, 5 разряд	Обеспечить проведение специальной оценки условий труда на рабочем месте газоспасателя после установления уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти особенностей проведения специальной оценки условий труда на рабочих местах работников, непосредственно осуществляющих аварийно-спасательные работы в соответствии с положениями гл. 2, ст. 9, п. 7, Федерального закона от 28 декабря 2013г. № 426 "О специальной оценке условий труда" и Постановления Правительства Российской Федерации от 14 апреля 2014г. № 290 "Об утверждении перечня рабочих мест в организациях, осуществляющих отдельные виды деятельности, в отношении которых специальная оценка условий труда проводится с учетом устанавливаемых уполномоченным федеральным органом исполнительной власти особенностей				
	Обеспечить выдачу сертифицированных или декларированных СИЗ, смывающих и (или) обезвреживающих средств в соответствии с Типовыми нормами бесплатной выдачи. Заполнить в установленном порядке личную карточку учета выдачи СИЗ, смывающих и (или) обезвреживающих средств	Обеспечение СИЗ			
480А(481А; 482А; 483А). Газоспасатель, 4 разряд	Обеспечить проведение специальной оценки условий труда на рабочем месте газоспасателя после установления уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным орга-				

	ном исполнительной власти особенностей проведения специальной оценки условий труда на рабочих местах работников, непосредственно осуществляющих аварийно-спасательные работы в соответствии с положениями гл. 2, ст. 9, п. 7, Федерального закона от 28 декабря 2013г. № 426 "О специальной оценке условий труда" и Постановления Правительства Российской Федерации от 14 апреля 2014г. № 290 "Об утверждении перечня рабочих мест в организациях, осуществляющих отдельные виды деятельности, в отношении которых специальная оценка условий труда проводится с учетом устанавливаемых уполномоченным федеральным органом исполнительной власти особенностей				
	Обеспечить выдачу сертифицированных или декларированных СИЗ, смывающих и (или) обезвреживающих средств в соответствии с Типовыми нормами бесплатной выдачи. Заполнить в установленном порядке личную карточку учета выдачи СИЗ, смывающих и (или) обезвреживающих средств	Обеспечение СИЗ			
482А (480А). Газоспасатель, 4 разряд	Обеспечить проведение специальной оценки условий труда на рабочем месте газоспасателя после установления уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти особенностей проведения специальной оценки условий труда на рабочих местах работников, непосредственно осуществляющих аварийно-спасательные работы в соответствии с положениями гл. 2, ст. 9, п. 7, Федерального закона от 28 декабря 2013г. № 426 "О специальной оценке условий труда" и Постановления Правительства Российской Федерации от 14 апреля 2014г. № 290 "Об утверждении перечня рабочих мест в организациях, осуществляющих отдельные виды деятельности, в отношении которых специ-				

	альная оценка условий труда проводится с учетом устанавливаемых уполномоченным федеральным органом исполнительной власти особенностей				
	Обеспечить выдачу сертифицированных или декларированных СИЗ, смывающих и (или) обезвреживающих средств в соответствии с Типовыми нормами бесплатной выдачи. Заполнить в установленном порядке личную карточку учета выдачи СИЗ, смывающих и (или) обезвреживающих средств	Обеспечение СИЗ			
483А (480А). Газоспасатель, 4 разряд	Обеспечить проведение специальной оценки условий труда на рабочем месте газоспасателя после установления уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти особенностей проведения специальной оценки условий труда на рабочих местах работников, непосредственно осуществляющих аварийно-спасательные работы в соответствии с положениями гл. 2, ст. 9, п. 7, Федерального закона от 28 декабря 2013г. № 426 "О специальной оценке условий труда" и Постановления Правительства Российской Федерации от 14 апреля 2014г. № 290 "Об утверждении перечня рабочих мест в организациях, осуществляющих отдельные виды деятельности, в отношении которых специальная оценка условий труда проводится с учетом устанавливаемых уполномоченным федеральным органом исполнительной власти особенностей				
	Обеспечить выдачу сертифицированных или декларированных СИЗ, смывающих и (или) обезвреживающих средств в соответствии с Типовыми нормами бесплатной выдачи. Заполнить в установленном порядке личную карточку учета выдачи СИЗ, смывающих и (или) обезвреживающих средств	Обеспечение СИЗ			
484. Водитель автомобиля (оперативного)	Обеспечить проведение специальной оценки условий труда на рабочем месте	Снижение повышенного уровня тяжести трудового			

	водителя оперативного автомобиля после установления уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти особенностей проведения специальной оценки условий труда на рабочих местах работников, непосредственно осуществляющих аварийно-спасательные работы в соответствии с положениями гл. 2, ст. 9, п. 7, Федерального закона от 28 декабря 2013г. № 426 "О специальной оценке условий труда" и Постановления Правительства Российской Федерации от 14 апреля 2014г. № 290 "Об утверждении перечня рабочих мест в организациях, осуществляющих отдельные виды деятельности, в отношении которых специальная оценка условий труда проводится с учетом устанавливаемых уполномоченным федеральным органом исполнительной власти особенностей"	процесса			
	Обеспечить выдачу сертифицированных или декларированных СИЗ, смывающих и (или) обезвреживающих средств в соответствии с Типовыми нормами бесплатной выдачи. Заполнить в установленном порядке личную карточку учета выдачи СИЗ, смывающих и (или) обезвреживающих средств	Обеспечение СИЗ			
485. Водитель автомобиля (оперативного)	Обеспечить проведение специальной оценки условий труда на рабочем месте водителя оперативного автомобиля после установления уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти особенностей проведения специальной оценки условий труда на рабочих местах работников, непосредственно осуществляющих аварийно-спасательные работы в соответствии с положениями гл. 2, ст. 9, п. 7, Федерального закона от 28 декабря 2013г. № 426 "О специальной оценке условий труда" и Постановления Правительства				

	Российской Федерации от 14 апреля 2014г. № 290 "Об утверждении перечня рабочих мест в организациях, осуществляющих отдельные виды деятельности, в отношении которых специальная оценка условий труда проводится с учетом устанавливаемых уполномоченным федеральным органом исполнительной власти особенностей"				
	Обеспечить выдачу сертифицированных или декларированных СИЗ, смывающих и (или) обезвреживающих средств в соответствии с Типовыми нормами бесплатной выдачи. Заполнить в установленном порядке личную карточку учета выдачи СИЗ, смывающих и (или) обезвреживающих средств	Обеспечение СИЗ			
486. Водитель автомобиля (оперативного)	Обеспечить проведение специальной оценки условий труда на рабочем месте водителя оперативного автомобиля после установления уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти особенностей проведения специальной оценки условий труда на рабочих местах работников, непосредственно осуществляющих аварийно-спасательные работы в соответствии с положениями гл. 2, ст. 9, п. 7, Федерального закона от 28 декабря 2013г. № 426 "О специальной оценке условий труда" и Постановления Правительства Российской Федерации от 14 апреля 2014г. № 290 "Об утверждении перечня рабочих мест в организациях, осуществляющих отдельные виды деятельности, в отношении которых специальная оценка условий труда проводится с учетом устанавливаемых уполномоченным федеральным органом исполнительной власти особенностей"				
	Обеспечить выдачу сертифицированных или декларированных СИЗ, смывающих и (или) обезвреживающих средств в соответствии с Типовыми нормами бес-	Обеспечение СИЗ			

	платной выдачи. Заполнить в установленном порядке личную карточку учета выдачи СИЗ, смывающих и (или) обезвреживающих средств				
Пожарная часть					
487. Начальник	Обеспечить проведение специальной оценки условий труда на рабочем месте начальника после установления уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти особенностей проведения специальной оценки условий труда на рабочих местах работников, непосредственно осуществляющих аварийно-спасательные работы гл. 2, ст. 9, п. 7, Федерального закона от 28 декабря 2013г. № 426 "О специальной оценке условий труда" и Постановления Правительства Российской Федерации от 14 апреля 2014г. № 290 "Об утверждении перечня рабочих мест в организациях, осуществляющих отдельные виды деятельности, в отношении которых специальная оценка условий труда проводится с учетом устанавливаемых уполномоченным федеральным органом исполнительной власти особенностей"				
	Обеспечить выдачу сертифицированных или декларированных СИЗ, смывающих и (или) обезвреживающих средств в соответствии с Типовыми нормами бесплатной выдачи. Заполнить в установленном порядке личную карточку учета выдачи СИЗ, смывающих и (или) обезвреживающих средств	Обеспечение СИЗ			
488. Заместитель начальника	Обеспечить проведение специальной оценки условий труда на рабочем месте заместителя начальника после установления уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти особенностей проведения специальной оценки условий труда на рабочих местах работников, непосредственно осуществляющих аварийно-				

	спасательные работы гл. 2, ст. 9, п. 7, Федерального закона от 28 декабря 2013г. № 426 "О специальной оценке условий труда" и Постановления Правительства Российской Федерации от 14 апреля 2014г. № 290 "Об утверждении перечня рабочих мест в организациях, осуществляющих отдельные виды деятельности, в отношении которых специальная оценка условий труда проводится с учетом устанавливаемых уполномоченным федеральным органом исполнительной власти особенностей"				
	Обеспечить выдачу сертифицированных или декларированных СИЗ, смывающих и (или) обезвреживающих средств в соответствии с Типовыми нормами бесплатной выдачи. Заполнить в установленном порядке личную карточку учета выдачи СИЗ, смывающих и (или) обезвреживающих средств	Обеспечение СИЗ			
489А(490А; 491А). Командир отделения	Обеспечить проведение специальной оценки условий труда на рабочем месте командира отделения после установления уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти особенностей проведения специальной оценки условий труда на рабочих местах работников, непосредственно осуществляющих аварийно-спасательные работы гл. 2, ст. 9, п. 7, Федерального закона от 28 декабря 2013г. № 426 "О специальной оценке условий труда" и Постановления Правительства Российской Федерации от 14 апреля 2014г. № 290 "Об утверждении перечня рабочих мест в организациях, осуществляющих отдельные виды деятельности, в отношении которых специальная оценка условий труда проводится с учетом устанавливаемых уполномоченным федеральным органом исполнительной власти особенностей"				
	Обеспечить выдачу сертифицированных	Обеспечение СИЗ			

	или декларированных СИЗ, смывающих и (или) обезвреживающих средств в соответствии с Типовыми нормами бесплатной выдачи. Заполнить в установленном порядке личную карточку учета выдачи СИЗ, смывающих и (или) обезвреживающих средств				
	Повышенный уровень тяжести обусловлен спецификой технологического процесса, для снижения повышенного уровня тяжести рекомендуется соблюдать рациональный режим труда и отдыха, сохранить за работником право на гарантии и компенсации.	Снижение тяжести трудового процесса			
492. Начальник караула	Обеспечить проведение специальной оценки условий труда на рабочем месте начальника караула после установления уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти особенностей проведения специальной оценки условий труда на рабочих местах работников, непосредственно осуществляющих аварийно-спасательные работы гл. 2, ст. 9, п. 7, Федерального закона от 28 декабря 2013г. № 426 "О специальной оценке условий труда" и Постановления Правительства Российской Федерации от 14 апреля 2014г. № 290 "Об утверждении перечня рабочих мест в организациях, осуществляющих отдельные виды деятельности, в отношении которых специальная оценка условий труда проводится с учетом устанавливаемых уполномоченным федеральным органом исполнительной власти особенностей"				
	Обеспечить выдачу сертифицированных или декларированных СИЗ, смывающих и (или) обезвреживающих средств в соответствии с Типовыми нормами бесплатной выдачи. Заполнить в установленном порядке личную карточку учета выдачи СИЗ, смывающих и (или) обезвреживающих средств	Обеспечение СИЗ			
	Повышенный уровень тяжести обуслов-	Снижение тяжести трудового			

	лен спецификой технологического процесса, для снижения повышенного уровня тяжести рекомендуется соблюдать рациональный режим труда и отдыха, сохранить за работником право на гарантии и компенсации.	процесса			
493. Мастер газодымозащитной службы	Обеспечить проведение специальной оценки условий труда на рабочем месте мастера газодымозащитной службы после установления уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти особенностей проведения специальной оценки условий труда на рабочих местах работников, непосредственно осуществляющих аварийно-спасательные работы гл. 2, ст. 9, п. 7, Федерального закона от 28 декабря 2013г. № 426 "О специальной оценке условий труда" и Постановления Правительства Российской Федерации от 14 апреля 2014г. № 290 "Об утверждении перечня рабочих мест в организациях, осуществляющих отдельные виды деятельности, в отношении которых специальная оценка условий труда проводится с учетом устанавливаемых уполномоченным федеральным органом исполнительной власти особенностей"				
	Обеспечить выдачу сертифицированных или декларированных СИЗ, смывающих и (или) обезвреживающих средств в соответствии с Типовыми нормами бесплатной выдачи. Заполнить в установленном порядке личную карточку учета выдачи СИЗ, смывающих и (или) обезвреживающих средств	Обеспечение СИЗ			
	Повышенный уровень тяжести обусловлен спецификой технологического процесса, для снижения повышенного уровня тяжести рекомендуется соблюдать рациональный режим труда и отдыха, сохранить за работником право на гарантии и компенсации.	Снижение тяжести трудового процесса			
494. Инструктор по противопо-	Обеспечить выдачу сертифицированных	Обеспечение СИЗ			

жарной профилактике	или декларированных СИЗ, смывающих и (или) обезвреживающих средств в соответствии с Типовыми нормами бесплатной выдачи. Заполнить в установленном порядке личную карточку учета выдачи СИЗ, смывающих и (или) обезвреживающих средств				
	Повышенный уровень тяжести обусловлен спецификой технологического процесса, для снижения повышенного уровня тяжести рекомендуется соблюдать рациональный режим труда и отдыха, сохранить за работником право на гарантии и компенсации.	Снижение тяжести трудового процесса			
495. Инструктор по противопожарной профилактике	Обеспечить выдачу сертифицированных или декларированных СИЗ, смывающих и (или) обезвреживающих средств в соответствии с Типовыми нормами бесплатной выдачи. Заполнить в установленном порядке личную карточку учета выдачи СИЗ, смывающих и (или) обезвреживающих средств	Обеспечение СИЗ			
	Повышенный уровень тяжести обусловлен спецификой технологического процесса, для снижения повышенного уровня тяжести рекомендуется соблюдать рациональный режим труда и отдыха, сохранить за работником право на гарантии и компенсации.	Снижение тяжести трудового процесса			
496. Инструктор по противопожарной профилактике	Обеспечить выдачу сертифицированных или декларированных СИЗ, смывающих и (или) обезвреживающих средств в соответствии с Типовыми нормами бесплатной выдачи. Заполнить в установленном порядке личную карточку учета выдачи СИЗ, смывающих и (или) обезвреживающих средств	Обеспечение СИЗ			
	Повышенный уровень тяжести обусловлен спецификой технологического процесса, для снижения повышенного уровня тяжести рекомендуется соблюдать рациональный режим труда и отдыха, сохранить за работником право на гарантии и компенсации.	Снижение тяжести трудового процесса			
497. Диспетчер пожарной связи	Соблюдение рационального режима	Снижение напряженности			

	труда и отдыха. Учитывая вредные условия труда, предоставить работнику право на гарантии и компенсации	трудо	вого	процесса		
498А(499А; 500А; 501А). Пожарный	Обеспечить проведение специальной оценки условий труда на рабочем месте пожарного после установления уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти особенностей проведения специальной оценки условий труда на рабочих местах работников, непосредственно осуществляющих аварийно-спасательные работы гл. 2, ст. 9, п. 7, Федерального закона от 28 декабря 2013г. № 426 "О специальной оценке условий труда" и Постановления Правительства Российской Федерации от 14 апреля 2014г. № 290 "Об утверждении перечня рабочих мест в организациях, осуществляющих отдельные виды деятельности, в отношении которых специальная оценка условий труда проводится с учетом устанавливаемых уполномоченным федеральным органом исполнительной власти особенностей"					
	Обеспечить выдачу сертифицированных или декларированных СИЗ, смывающих и (или) обезвреживающих средств в соответствии с Типовыми нормами бесплатной выдачи. Заполнить в установленном порядке личную карточку учета выдачи СИЗ, смывающих и (или) обезвреживающих средств	Обеспечение СИЗ				
	Повышенный уровень тяжести обусловлен спецификой технологического процесса, для снижения повышенного уровня тяжести рекомендуется соблюдать рациональный режим труда и отдыха, сохранить за работником право на гарантии и компенсации.	Снижение тяжести трудового процесса				
502. Водитель автомобиля (пожарного)	Обеспечить проведение специальной оценки условий труда на рабочем месте водителя автомобиля (пожарного) после установления уполномоченным Правительством Российской Федерации феде-					

	ральным органом исполнительной власти особенностей проведения специальной оценки условий труда на рабочих местах работников, непосредственно осуществляющих аварийно-спасательные работы гл. 2, ст. 9, п. 7, Федерального закона от 28 декабря 2013г. № 426 "О специальной оценке условий труда" и Постановления Правительства Российской Федерации от 14 апреля 2014г. № 290 "Об утверждении перечня рабочих мест в организациях, осуществляющих отдельные виды деятельности, в отношении которых специальная оценка условий труда проводится с учетом устанавливаемых уполномоченным федеральным органом исполнительной власти особенностей"				
	Обеспечить выдачу сертифицированных или декларированных СИЗ, смывающих и (или) обезвреживающих средств в соответствии с Типовыми нормами бесплатной выдачи. Заполнить в установленном порядке личную карточку учета выдачи СИЗ, смывающих и (или) обезвреживающих средств	Обеспечение СИЗ			
	Повышенный уровень тяжести обусловлен спецификой технологического процесса, для снижения повышенного уровня тяжести рекомендуется соблюдать рациональный режим труда и отдыха, сохранить за работником право на гарантии и компенсации.	Снижение тяжести трудового процесса			
503. Водитель автомобиля (пожарного)	Обеспечить проведение специальной оценки условий труда на рабочем месте водителя автомобиля (пожарного) после установления уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти особенностей проведения специальной оценки условий труда на рабочих местах работников, непосредственно осуществляющих аварийно-спасательные работы гл. 2, ст. 9, п. 7, Федерального закона от 28 декабря				

	2013г. № 426 "О специальной оценке условий труда" и Постановления Правительства Российской Федерации от 14 апреля 2014г. № 290 "Об утверждении перечня рабочих мест в организациях, осуществляющих отдельные виды деятельности, в отношении которых специальная оценка условий труда проводится с учетом устанавливаемых уполномоченным федеральным органом исполнительной власти особенностей"				
	Обеспечить выдачу сертифицированных или декларированных СИЗ, смывающих и (или) обезвреживающих средств в соответствии с Типовыми нормами бесплатной выдачи. Заполнить в установленном порядке личную карточку учета выдачи СИЗ, смывающих и (или) обезвреживающих средств	Обеспечение СИЗ			
	Повышенный уровень тяжести обусловлен спецификой технологического процесса, для снижения повышенного уровня тяжести рекомендуется соблюдать рациональный режим труда и отдыха, сохранить за работником право на гарантии и компенсации.	Снижение тяжести трудового процесса			
504. Водитель автомобиля (пожарного)	Обеспечить проведение специальной оценки условий труда на рабочем месте водителя автомобиля (пожарного) после установления уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти особенностей проведения специальной оценки условий труда на рабочих местах работников, непосредственно осуществляющих аварийно-спасательные работы гл. 2, ст. 9, п. 7, Федерального закона от 28 декабря 2013г. № 426 "О специальной оценке условий труда" и Постановления Правительства Российской Федерации от 14 апреля 2014г. № 290 "Об утверждении перечня рабочих мест в организациях, осуществляющих отдельные виды деятельности, в отношении которых специ-				

	альная оценка условий труда проводится с учетом устанавливаемых уполномоченным федеральным органом исполнительной власти особенностей"				
	Обеспечить выдачу сертифицированных или декларированных СИЗ, смывающих и (или) обезвреживающих средств в соответствии с Типовыми нормами бесплатной выдачи. Заполнить в установленном порядке личную карточку учета выдачи СИЗ, смывающих и (или) обезвреживающих средств	Обеспечение СИЗ			
	Повышенный уровень тяжести обусловлен спецификой технологического процесса, для снижения повышенного уровня тяжести рекомендуется соблюдать рациональный режим труда и отдыха, сохранить за работником право на гарантии и компенсации.	Снижение тяжести трудового процесса			
505. Водитель автомобиля (пожарного)	Обеспечить проведение специальной оценки условий труда на рабочем месте водителя автомобиля (пожарного) после установления уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти особенностей проведения специальной оценки условий труда на рабочих местах работников, непосредственно осуществляющих аварийно-спасательные работы гл. 2, ст. 9, п. 7, Федерального закона от 28 декабря 2013г. № 426 "О специальной оценке условий труда" и Постановления Правительства Российской Федерации от 14 апреля 2014г. № 290 "Об утверждении перечня рабочих мест в организациях, осуществляющих отдельные виды деятельности, в отношении которых специальная оценка условий труда проводится с учетом устанавливаемых уполномоченным федеральным органом исполнительной власти особенностей"				
	Обеспечить выдачу сертифицированных или декларированных СИЗ, смывающих и (или) обезвреживающих средств в	Обеспечение СИЗ			

	соответствии с Типовыми нормами бесплатной выдачи. Заполнить в установленном порядке личную карточку учета выдачи СИЗ, смывающих и (или) обезвреживающих средств				
	Повышенный уровень тяжести обусловлен спецификой технологического процесса, для снижения повышенного уровня тяжести рекомендуется соблюдать рациональный режим труда и отдыха, сохранить за работником право на гарантии и компенсации.	Снижение тяжести трудового процесса			
506. Водитель автомобиля (пожарного)	Обеспечить проведение специальной оценки условий труда на рабочем месте водителя автомобиля (пожарного) после установления уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти особенностей проведения специальной оценки условий труда на рабочих местах работников, непосредственно осуществляющих аварийно-спасательные работы гл. 2, ст. 9, п. 7, Федерального закона от 28 декабря 2013г. № 426 "О специальной оценке условий труда" и Постановления Правительства Российской Федерации от 14 апреля 2014г. № 290 "Об утверждении перечня рабочих мест в организациях, осуществляющих отдельные виды деятельности, в отношении которых специальная оценка условий труда проводится с учетом устанавливаемых уполномоченным федеральным органом исполнительной власти особенностей"				
	Обеспечить выдачу сертифицированных или декларированных СИЗ, смывающих и (или) обезвреживающих средств в соответствии с Типовыми нормами бесплатной выдачи. Заполнить в установленном порядке личную карточку учета выдачи СИЗ, смывающих и (или) обезвреживающих средств	Обеспечение СИЗ			
	Повышенный уровень тяжести обусловлен спецификой технологического про-	Снижение тяжести трудового процесса			

	цесса, для снижения повышенного уровня тяжести рекомендуется соблюдать рациональный режим труда и отдыха, сохранить за работником право на гарантии и компенсации.				
507. Водитель автомобиля (пожарного)	Обеспечить проведение специальной оценки условий труда на рабочем месте водителя автомобиля (пожарного) после установления уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти особенностей проведения специальной оценки условий труда на рабочих местах работников, непосредственно осуществляющих аварийно-спасательные работы гл. 2, ст. 9, п. 7, Федерального закона от 28 декабря 2013г. № 426 "О специальной оценке условий труда" и Постановления Правительства Российской Федерации от 14 апреля 2014г. № 290 "Об утверждении перечня рабочих мест в организациях, осуществляющих отдельные виды деятельности, в отношении которых специальная оценка условий труда проводится с учетом устанавливаемых уполномоченным федеральным органом исполнительной власти особенностей"				
	Обеспечить выдачу сертифицированных или декларированных СИЗ, смывающих и (или) обезвреживающих средств в соответствии с Типовыми нормами бесплатной выдачи. Заполнить в установленном порядке личную карточку учета выдачи СИЗ, смывающих и (или) обезвреживающих средств	Обеспечение СИЗ			
	Повышенный уровень тяжести обусловлен спецификой технологического процесса, для снижения повышенного уровня тяжести рекомендуется соблюдать рациональный режим труда и отдыха, сохранить за работником право на гарантии и компенсации.	Снижение тяжести трудового процесса			
Административно-хозяйственный отдел					

508. Начальник	Обеспечить выдачу сертифицированных или декларированных СИЗ, смывающих и (или) обезвреживающих средств в соответствии с Типовыми нормами бесплатной выдачи. Заполнить в установленном порядке личную карточку учета выдачи СИЗ, смывающих и (или) обезвреживающих средств	Обеспечение СИЗ			
509. Комендант	Обеспечить выдачу сертифицированных или декларированных СИЗ, смывающих и (или) обезвреживающих средств в соответствии с Типовыми нормами бесплатной выдачи. Заполнить в установленном порядке личную карточку учета выдачи СИЗ, смывающих и (или) обезвреживающих средств	Обеспечение СИЗ			
510. Заведующий хозяйством	Обеспечить выдачу сертифицированных или декларированных СИЗ, смывающих и (или) обезвреживающих средств в соответствии с Типовыми нормами бесплатной выдачи. Заполнить в установленном порядке личную карточку учета выдачи СИЗ, смывающих и (или) обезвреживающих средств	Обеспечение СИЗ			
511. Подсобный рабочий	Обеспечить выдачу сертифицированных или декларированных СИЗ, смывающих и (или) обезвреживающих средств в соответствии с Типовыми нормами бесплатной выдачи. Заполнить в установленном порядке личную карточку учета выдачи СИЗ, смывающих и (или) обезвреживающих средств	Обеспечение СИЗ			
512. Подсобный рабочий	Обеспечить выдачу сертифицированных или декларированных СИЗ, смывающих и (или) обезвреживающих средств в соответствии с Типовыми нормами бесплатной выдачи. Заполнить в установленном порядке личную карточку учета выдачи СИЗ, смывающих и (или) обезвреживающих средств	Обеспечение СИЗ			
513. Подсобный рабочий	Обеспечить выдачу сертифицированных или декларированных СИЗ, смывающих и (или) обезвреживающих средств в соответствии с Типовыми нормами бесплатной выдачи. Заполнить в установленном порядке личную карточку учета выдачи СИЗ, смывающих и (или) обезвреживающих средств	Обеспечение СИЗ			

	ленном порядке личную карточку учета выдачи СИЗ, смывающих и (или) обезвреживающих средств				
514. Подсобный рабочий	Обеспечить выдачу сертифицированных или декларированных СИЗ, смывающих и (или) обезвреживающих средств в соответствии с Типовыми нормами бесплатной выдачи. Заполнить в установленном порядке личную карточку учета выдачи СИЗ, смывающих и (или) обезвреживающих средств	Обеспечение СИЗ			
515. Подсобный рабочий	Обеспечить выдачу сертифицированных или декларированных СИЗ, смывающих и (или) обезвреживающих средств в соответствии с Типовыми нормами бесплатной выдачи. Заполнить в установленном порядке личную карточку учета выдачи СИЗ, смывающих и (или) обезвреживающих средств	Обеспечение СИЗ			
516. Подсобный рабочий	Обеспечить выдачу сертифицированных или декларированных СИЗ, смывающих и (или) обезвреживающих средств в соответствии с Типовыми нормами бесплатной выдачи. Заполнить в установленном порядке личную карточку учета выдачи СИЗ, смывающих и (или) обезвреживающих средств	Обеспечение СИЗ			
517. Подсобный рабочий	Обеспечить выдачу сертифицированных или декларированных СИЗ, смывающих и (или) обезвреживающих средств в соответствии с Типовыми нормами бесплатной выдачи. Заполнить в установленном порядке личную карточку учета выдачи СИЗ, смывающих и (или) обезвреживающих средств	Обеспечение СИЗ			
518. Подсобный рабочий	Обеспечить выдачу сертифицированных или декларированных СИЗ, смывающих и (или) обезвреживающих средств в соответствии с Типовыми нормами бесплатной выдачи. Заполнить в установленном порядке личную карточку учета выдачи СИЗ, смывающих и (или) обезвреживающих средств	Обеспечение СИЗ			
519. Подсобный рабочий	Обеспечить выдачу сертифицированных или декларированных СИЗ, смывающих	Обеспечение СИЗ			

	и (или) обезвреживающих средств в соответствии с Типовыми нормами бесплатной выдачи. Заполнить в установленном порядке личную карточку учета выдачи СИЗ, смывающих и (или) обезвреживающих средств				
520. Подсобный рабочий	Обеспечить выдачу сертифицированных или декларированных СИЗ, смывающих и (или) обезвреживающих средств в соответствии с Типовыми нормами бесплатной выдачи. Заполнить в установленном порядке личную карточку учета выдачи СИЗ, смывающих и (или) обезвреживающих средств	Обеспечение СИЗ			
521. Рабочий по стирке и ремонту спецодежды	Обеспечить выдачу сертифицированных или декларированных СИЗ, смывающих и (или) обезвреживающих средств в соответствии с Типовыми нормами бесплатной выдачи. Заполнить в установленном порядке личную карточку учета выдачи СИЗ, смывающих и (или) обезвреживающих средств	Обеспечение СИЗ			
522. Рабочий по стирке и ремонту спецодежды	Обеспечить выдачу сертифицированных или декларированных СИЗ, смывающих и (или) обезвреживающих средств в соответствии с Типовыми нормами бесплатной выдачи. Заполнить в установленном порядке личную карточку учета выдачи СИЗ, смывающих и (или) обезвреживающих средств	Обеспечение СИЗ			
523. Уборщик производственных и служебных помещений	Обеспечить выдачу сертифицированных или декларированных СИЗ, смывающих и (или) обезвреживающих средств в соответствии с Типовыми нормами бесплатной выдачи. Заполнить в установленном порядке личную карточку учета выдачи СИЗ, смывающих и (или) обезвреживающих средств	Обеспечение СИЗ			
524. Уборщик производственных и служебных помещений	Обеспечить выдачу сертифицированных или декларированных СИЗ, смывающих и (или) обезвреживающих средств в соответствии с Типовыми нормами бесплатной выдачи. Заполнить в установленном порядке личную карточку учета выдачи СИЗ, смывающих и (или) обез-	Обеспечение СИЗ			

	врезающих средств				
525. Уборщик производственных и служебных помещений	Обеспечить выдачу сертифицированных или декларированных СИЗ, смывающих и (или) обезвреживающих средств в соответствии с Типовыми нормами бесплатной выдачи. Заполнить в установленном порядке личную карточку учета выдачи СИЗ, смывающих и (или) обезвреживающих средств	Обеспечение СИЗ			
526. Уборщик производственных и служебных помещений	Обеспечить выдачу сертифицированных или декларированных СИЗ, смывающих и (или) обезвреживающих средств в соответствии с Типовыми нормами бесплатной выдачи. Заполнить в установленном порядке личную карточку учета выдачи СИЗ, смывающих и (или) обезвреживающих средств	Обеспечение СИЗ			
527. Уборщик производственных и служебных помещений	Обеспечить выдачу сертифицированных или декларированных СИЗ, смывающих и (или) обезвреживающих средств в соответствии с Типовыми нормами бесплатной выдачи. Заполнить в установленном порядке личную карточку учета выдачи СИЗ, смывающих и (или) обезвреживающих средств	Обеспечение СИЗ			
528. Уборщик производственных и служебных помещений	Обеспечить выдачу сертифицированных или декларированных СИЗ, смывающих и (или) обезвреживающих средств в соответствии с Типовыми нормами бесплатной выдачи. Заполнить в установленном порядке личную карточку учета выдачи СИЗ, смывающих и (или) обезвреживающих средств	Обеспечение СИЗ			
529. Уборщик производственных и служебных помещений	Обеспечить выдачу сертифицированных или декларированных СИЗ, смывающих и (или) обезвреживающих средств в соответствии с Типовыми нормами бесплатной выдачи. Заполнить в установленном порядке личную карточку учета выдачи СИЗ, смывающих и (или) обезвреживающих средств	Обеспечение СИЗ			
530. Уборщик производственных и служебных помещений	Обеспечить выдачу сертифицированных или декларированных СИЗ, смывающих и (или) обезвреживающих средств в соответствии с Типовыми нормами бес-	Обеспечение СИЗ			

	платной выдачи. Заполнить в установленном порядке личную карточку учета выдачи СИЗ, смывающих и (или) обезвреживающих средств				
531. Уборщик производственных и служебных помещений	Обеспечить выдачу сертифицированных или декларированных СИЗ, смывающих и (или) обезвреживающих средств в соответствии с Типовыми нормами бесплатной выдачи. Заполнить в установленном порядке личную карточку учета выдачи СИЗ, смывающих и (или) обезвреживающих средств	Обеспечение СИЗ			
532. Уборщик производственных и служебных помещений	Обеспечить выдачу сертифицированных или декларированных СИЗ, смывающих и (или) обезвреживающих средств в соответствии с Типовыми нормами бесплатной выдачи. Заполнить в установленном порядке личную карточку учета выдачи СИЗ, смывающих и (или) обезвреживающих средств	Обеспечение СИЗ			
533. Уборщик производственных и служебных помещений	Обеспечить выдачу сертифицированных или декларированных СИЗ, смывающих и (или) обезвреживающих средств в соответствии с Типовыми нормами бесплатной выдачи. Заполнить в установленном порядке личную карточку учета выдачи СИЗ, смывающих и (или) обезвреживающих средств	Обеспечение СИЗ			
534. Уборщик производственных и служебных помещений	Обеспечить выдачу сертифицированных или декларированных СИЗ, смывающих и (или) обезвреживающих средств в соответствии с Типовыми нормами бесплатной выдачи. Заполнить в установленном порядке личную карточку учета выдачи СИЗ, смывающих и (или) обезвреживающих средств	Обеспечение СИЗ			
535. Уборщик производственных и служебных помещений	Обеспечить выдачу сертифицированных или декларированных СИЗ, смывающих и (или) обезвреживающих средств в соответствии с Типовыми нормами бесплатной выдачи. Заполнить в установленном порядке личную карточку учета выдачи СИЗ, смывающих и (или) обезвреживающих средств	Обеспечение СИЗ			
536. Уборщик производственных	Обеспечить выдачу сертифицированных	Обеспечение СИЗ			

и служебных помещений	или декларированных СИЗ, смывающих и (или) обезвреживающих средств в соответствии с Типовыми нормами бесплатной выдачи. Заполнить в установленном порядке личную карточку учета выдачи СИЗ, смывающих и (или) обезвреживающих средств				
537. Уборщик производственных и служебных помещений	Обеспечить выдачу сертифицированных или декларированных СИЗ, смывающих и (или) обезвреживающих средств в соответствии с Типовыми нормами бесплатной выдачи. Заполнить в установленном порядке личную карточку учета выдачи СИЗ, смывающих и (или) обезвреживающих средств	Обеспечение СИЗ			
538. Уборщик производственных и служебных помещений	Обеспечить выдачу сертифицированных или декларированных СИЗ, смывающих и (или) обезвреживающих средств в соответствии с Типовыми нормами бесплатной выдачи. Заполнить в установленном порядке личную карточку учета выдачи СИЗ, смывающих и (или) обезвреживающих средств	Обеспечение СИЗ			
539. Уборщик производственных и служебных помещений	Обеспечить выдачу сертифицированных или декларированных СИЗ, смывающих и (или) обезвреживающих средств в соответствии с Типовыми нормами бесплатной выдачи. Заполнить в установленном порядке личную карточку учета выдачи СИЗ, смывающих и (или) обезвреживающих средств	Обеспечение СИЗ			
540. Уборщик производственных и служебных помещений	Обеспечить выдачу сертифицированных или декларированных СИЗ, смывающих и (или) обезвреживающих средств в соответствии с Типовыми нормами бесплатной выдачи. Заполнить в установленном порядке личную карточку учета выдачи СИЗ, смывающих и (или) обезвреживающих средств	Обеспечение СИЗ			
541. Уборщик производственных и служебных помещений	Обеспечить выдачу сертифицированных или декларированных СИЗ, смывающих и (или) обезвреживающих средств в соответствии с Типовыми нормами бесплатной выдачи. Заполнить в установленном порядке личную карточку учета	Обеспечение СИЗ			

	выдачи СИЗ, смывающих и (или) обезвреживающих средств				
542. Уборщик производственных и служебных помещений	Обеспечить выдачу сертифицированных или декларированных СИЗ, смывающих и (или) обезвреживающих средств в соответствии с Типовыми нормами бесплатной выдачи. Заполнить в установленном порядке личную карточку учета выдачи СИЗ, смывающих и (или) обезвреживающих средств	Обеспечение СИЗ			
543. Уборщик производственных и служебных помещений	Обеспечить выдачу сертифицированных или декларированных СИЗ, смывающих и (или) обезвреживающих средств в соответствии с Типовыми нормами бесплатной выдачи. Заполнить в установленном порядке личную карточку учета выдачи СИЗ, смывающих и (или) обезвреживающих средств	Обеспечение СИЗ			
544. Уборщик производственных и служебных помещений	Обеспечить выдачу сертифицированных или декларированных СИЗ, смывающих и (или) обезвреживающих средств в соответствии с Типовыми нормами бесплатной выдачи. Заполнить в установленном порядке личную карточку учета выдачи СИЗ, смывающих и (или) обезвреживающих средств	Обеспечение СИЗ			
Медпункт					
546. Фельдшер	Обеспечить выдачу сертифицированных или декларированных СИЗ, смывающих и (или) обезвреживающих средств в соответствии с Типовыми нормами бесплатной выдачи. Заполнить в установленном порядке личную карточку учета выдачи СИЗ, смывающих и (или) обезвреживающих средств	Обеспечение СИЗ			
Сторожевая служба					
547. Начальник	Обеспечить выдачу сертифицированных или декларированных СИЗ в соответствии с Типовыми нормами бесплатной выдачи. Заполнить в установленном порядке личную карточку учета выдачи СИЗ	Обеспечение СИЗ			
548. Старший сторож (вахтер)	Обеспечить выдачу сертифицированных или декларированных СИЗ в соответ-	Обеспечение СИЗ			

	ствии с Типовыми нормами бесплатной выдачи. Заполнить в установленном порядке личную карточку учета выдачи СИЗ				
549. Сторож (вахтер)	Обеспечить выдачу сертифицированных или декларированных СИЗ в соответствии с Типовыми нормами бесплатной выдачи. Заполнить в установленном порядке личную карточку учета выдачи СИЗ	Обеспечение СИЗ			
550. Сторож (вахтер)	Обеспечить выдачу сертифицированных или декларированных СИЗ в соответствии с Типовыми нормами бесплатной выдачи. Заполнить в установленном порядке личную карточку учета выдачи СИЗ	Обеспечение СИЗ			
551. Сторож (вахтер)	Обеспечить выдачу сертифицированных или декларированных СИЗ в соответствии с Типовыми нормами бесплатной выдачи. Заполнить в установленном порядке личную карточку учета выдачи СИЗ	Обеспечение СИЗ			
552. Сторож (вахтер)	Обеспечить выдачу сертифицированных или декларированных СИЗ в соответствии с Типовыми нормами бесплатной выдачи. Заполнить в установленном порядке личную карточку учета выдачи СИЗ	Обеспечение СИЗ			
553. Сторож (вахтер)	Обеспечить выдачу сертифицированных или декларированных СИЗ в соответствии с Типовыми нормами бесплатной выдачи. Заполнить в установленном порядке личную карточку учета выдачи СИЗ	Обеспечение СИЗ			
Бетонно-растворный участок					
Бетонно-растворный участок					
555. Начальник	Обеспечить выдачу сертифицированных или декларированных СИЗ, смывающих и (или) обезвреживающих средств в соответствии с Типовыми нормами бесплатной выдачи. Заполнить в установленном порядке личную карточку учета выдачи СИЗ, смывающих и (или) обезвреживающих средств	Обеспечение СИЗ			

556. Мастер	Обеспечить выдачу сертифицированных или декларированных СИЗ в соответствии с Типовыми нормами бесплатной выдачи. Заполнить в установленном порядке личную карточку учета выдачи СИЗ	Обеспечение СИЗ			
	Обеспечить выдачу сертифицированных или декларированных СИЗ, смывающих и (или) обезвреживающих средств в соответствии с Типовыми нормами бесплатной выдачи. Заполнить в установленном порядке личную карточку учета выдачи СИЗ, смывающих и (или) обезвреживающих средств	Обеспечение СИЗ			
557А(558А). Моторист бетономесительных установок, 5 разряд	Обеспечить выдачу сертифицированных или декларированных СИЗ, смывающих и (или) обезвреживающих средств в соответствии с Типовыми нормами бесплатной выдачи. Заполнить в установленном порядке личную карточку учета выдачи СИЗ, смывающих и (или) обезвреживающих средств	Обеспечение СИЗ			
	Обеспечить выдачу сертифицированных или декларированных СИЗ, смывающих и (или) обезвреживающих средств в соответствии с Типовыми нормами бесплатной выдачи. Заполнить в установленном порядке личную карточку учета выдачи СИЗ, смывающих и (или) обезвреживающих средств	Обеспечение СИЗ			
559. Слесарь-ремонтник	Обеспечить выдачу сертифицированных или декларированных СИЗ, смывающих и (или) обезвреживающих средств в соответствии с Типовыми нормами бесплатной выдачи. Заполнить в установленном порядке личную карточку учета выдачи СИЗ, смывающих и (или) обезвреживающих средств	Обеспечение СИЗ			
	Обеспечить выдачу сертифицированных или декларированных СИЗ, смывающих и (или) обезвреживающих средств в соответствии с Типовыми нормами бесплатной выдачи. Заполнить в установленном порядке личную карточку учета выдачи СИЗ, смывающих и (или) обез-	Обеспечение СИЗ			

	вреживающих средств				
560. Лаборант	Обеспечить выдачу сертифицированных или декларированных СИЗ, смывающих и (или) обезвреживающих средств в соответствии с Типовыми нормами бесплатной выдачи. Заполнить в установленном порядке личную карточку учета выдачи СИЗ, смывающих и (или) обезвреживающих средств	Обеспечение СИЗ			
Испытательная лаборатория					
561. Начальник	Обеспечить выдачу сертифицированных или декларированных СИЗ, смывающих и (или) обезвреживающих средств в соответствии с Типовыми нормами бесплатной выдачи. Заполнить в установленном порядке личную карточку учета выдачи СИЗ, смывающих и (или) обезвреживающих средств	Обеспечение СИЗ			

Дата составления: 24.02.2016г.